




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO /2010

09 - IND
09- 01447/2010

8


INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto a Subprefeitura Cidade Ademar, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Manutenção da rede elétrica

Local: Subprefeitura Cidade Ademar – Av. Yervant Kissajikian, 416 –
cep 04657-000

Bairro: Vila Constância/ SPAD – ZS

Sala das Sessões, 18 de junho de 2010.




Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

Ev/GN



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 1447/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando
providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Manutenção da rede elétrica. Local: Avenida Yervant
Kissajikian, 416. Bairro: Vila Constância. Sala das Sessões, 29 de
junho de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 29-06-2010. (a) Chico

Macena." Eu, **MARCOS ANTONIO LEONIDAS**
Técnico Administrativo, extraí esta cópia fielmente do
original. São Paulo, 30 de junho de 2010.

Confere: **RAFAEL NASCIMENTO BARRETO**
Técnico Administrativo. Supervisor de Finalização do

Processo Legislativo, **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto,

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara
Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 2162/2010

São Paulo, 05 de julho de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 1447/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,
Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.
JCSS/mk.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

15 - DOCREC
15- 03228/2010

OF. SGP-23

nº 2162/2010

São Paulo, 05 de julho de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 1447/2010, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.



ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME

JCSS/mk.

DSP SGA.6 Unidade Protocolo 11/08/2010 09:34 133039



CAES DE V. P. 1986 5-01000 1-1000000 0000 0000

Seg. J. L. 02

JOSE LOPES SOBRI NET
Encarregado de Seg. II
RF. 468.961,500

02/07/00



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 6204125

IND 1447/2010

70h 02-
JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor H
RF. 468.961.5
12/07/10

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando
providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Manutenção da rede elétrica. Local: Avenida Yervant
Kissajikian, 416. Bairro: Vila Constância. Sala das Sessões, 29 de
junho de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 29-06-2010. (a) Chico

Macena." Eu, **MARCOS ANTONIO LEONIDAS**
Técnico Administrativo, extraí esta cópia fielmente do
original. São Paulo, 30 de junho de 2010.

Confere: **RAFAEL NASCIMENTO BARRETO**
Técnico Administrativo, Supervisor de Finalização do

Processo Legislativo, **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo, Visto,

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara
Municipal de São Paulo.-

ILUME GABINETE.

gsm
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.500

12/07/10

ILUME 3

DE ORDEM DO SENHOR DIRETOR ENCAMINHAR
PARA AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS

EM 14/07/10 (a) *2000*

KARLA ANDRESSA GUIMARÃES PAVARINA
CHEFE DE SEÇÃO TÉCNICA
RF. 787.236.4

ILUME- 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

14/07/10

Carimbo / Rubrica *Liliana Parise*
Assistente Técnico I - Ilume 3
RF. 755.128.2

Ao

Eletrotécnico VICENTE

Obseguio vistoriar e informar


[Signature]
EDSON OSMAR DE PAULA
ENGENHEIRO
RF. 755.284.500
20/07/10

*Segue fls. 03.004-
em 04/08/10*

[Signature]
Rogério Segura Finto
Encarregado do Setor II
RF. 747.996.0.00

Vicente Goulart da Silva Junior

De: Fm.area5 - Sto Amaro [fm.area5@fmrodrigues.com.br]
Enviado em: segunda-feira, 26 de julho de 2010 18:27
Para: Vicente Goulart da Silva Junior
Assunto: Re: Ronda Manutenção e Informação

pl. 03

Rogério Soglia Finto
Líder do Setor II
RF - 747.886.8.08

Boa tarde

Rearmada a proteção - Dia 23/07/10

atenciosamente

Paulo Rafael
FM Rodrigues & Cia Ltda
Tel / Fax: 5681-5362 / 5521-9294
Site: www.fmrodrigues.com.br
E-mail: fm.area5@fmrodrigues.com.br

-----Mensagem Original-----

De: Vicente Goulart da Silva Junior <vgsilva@PREFEITURA.SP.GOV.BR>
Para: fm.area5@fmrodrigues.com.br
Data: 23-07-2010 15:45
Assunto: Ronda Manutenção e Informação

Favor verificar e responder.

Dados do Expediente: Ofício nº: 2162/2010 - IND 1447/2010
Remetente: CMSP – Gilberto Natalini

Fazer Ronda(executar a manutenção e informar se esta normalizado).

Logradouro:Avenida Yervant Kissajikian, 416 – Vila Constância

Reclamação:Lâmpadas apagadas

Grato:
Vicente/ Ilume-31

“Esta mensagem, incluindo seus anexos, é confidencial e seu conteúdo é restrito ao destinatário da mensagem. Caso você a tenha recebido por engano, queira, por favor, retorná-la ao destinatário e apagá-la de seus arquivos. É expressamente proibido o uso não autorizado, replicação ou disseminação da mesma. As opiniões contidas nesta mensagem e seus anexos não necessariamente refletem a opinião do órgão emissor. Grato pela colaboração”.

29/7/2010

ILUME-31

Sr. Chefe de Seção

Em atenção a solicitação do Juicial, informamos que a equipe de manutenção do Consórcio SP-LUZ compareceu no local solicitado (cópia do email/ARXO) no dia 23/07/2010, e rearmou a proteção do circuito da I.P. executando o serviço e deixando a Iluminação Pública do local em ordem.

02/08/2010


VICENTE GOULART DA SILVA JR.
Assistente Técnico I - ILUME 31
RF: 710.573.502

Ilume 3
Sr. Diretor de Divisão

Solicitação de manutenção de I.P. atendida, conforme
cite supra.

02/08/10


JORGE MINORU OIKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.102



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 04

Do Ofício nº 2162/2010 – TID 6204125 em 04/08/10 (a).....

Rodrigo Soglia Finto
Encarregado do Setor II
RP - 747.685.0.00

ILUME G
SENHOR ASSESSOR TÉCNICO.

O presente trata-se de pedido do **Presidente da Câmara Sr. Antonio Carlos Rodrigues**, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.

Os Serviços de manutenção foram executados conforme relato de Ilume-31 – Agrupamento de Fiscalização sob folha nº 03 e 03 verso.

04/08/2010
Paulo Candura
ENG.º PAULO CANDURA
Respondendo pela Divisão
ILUME 3

A
CÂMARA MUNICIPAL
SR. PRESIDENTE ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

04/08/2010
Nelson da Silva Teixeira
NELSON DA SILVA TEIXEIRA
Assessor Técnico
ILUME G

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 002.162 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 01447 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 03228 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 26/08/2010

NÚMERO DE ORIGEM:OF. 2162/2010

RESUMO TID - 6204125

RESPOSTA ILUME - INFORMA QUE OS SERVIÇOS FORAM EXECUTADOS.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____