




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO /2010

09 - IND
09- 01507/2010

6

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:



Assunto: Reparo em tampa de inspeção de águas pluviais

Local: Av. Yervant Kissajikian, na altura do nº 08 – cep 04657-000

Bairro: Cidade Ademar/Pedreira / SPAD – ZS

Sala das Sessões, 01 de julho de 2010

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP



EA/GN

Viaduto Jacareí, 100- 4º andar – sala 415 – CEP 01319-900 – São Paulo – SP – Brasil - telefone: XX 55 (11) 3396-4405

e-mail: natalini@camara.sp.gov.br /site: www.natalini.com.br

Preocupados com a preservação do meio ambiente e com o aquecimento global, utilizamos PAPEL RECICLADO.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 1507/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado à Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo -
SABESP, solicitando providências, junto ao setor competente, no
sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Reparo
em tampa de inspeção de águas pluviais. Local: Avenida Yervant
Kissajikian, altura do nº 08. Bairro: Cidade Ademar. Sala das Sessões,
03 de agosto de 2010. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 03-08-2010. (a)

Chico Macena." Eu, 
MANOELA C.R. GRACIOTTI
Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente
do original. São Paulo, 05 de agosto de 2010.

Confere: 
CLAUDIO H. L. LINHARES
Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo
Legislativo, 
JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, 
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo,

Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



TID _____

Presidência

OF. SGP-23

nº 2413/2010

São Paulo, 11 de agosto de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica de proposituras apresentadas por
Vereadores deste Legislativo, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Gesner Oliveira,
Mui Digno Diretor-Presidente da Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo – SABESP.
JCSS/chll.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

Cópia de proposituras encaminhadas à SABESP em agosto de 2010:

IND 1507/2010 - Vereador Natalini
IND 1552/2010 - Vereador Natalini
IND 1609/2010 - Vereador Natalini
IND 1616/2010 - Vereador Marcelo Aguiar
IND 1629/2010 - Vereador Marcelo Aguiar
IND 1654/2010 - Vereador Marcelo Aguiar
IND 1682/2010 - Vereador Donato
IND 1683/2010 - Vereador Donato
IND 1684/2010 - Vereador Donato
IND 1685/2010 - Vereador Donato
IND 1686/2010 - Vereador Donato
IND 1687/2010 - Vereador Donato
IND 1690/2010 - Vereador Donato
IND 1691/2010 - Vereador Donato



Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo
Ouvidoria - P1
R. Nicolau Gagliardi, 336 - Pinheiros - CEP 05429-010 - São Paulo SP
Tel. (11) 3388-9019 / 8102 - Fax (11) 3034-0324
www.sabesp.com.br - ouvidoria@sabesp.com.br

OF - P1. 402/10 protocolo ouvidoria 247578 São Paulo, 23 de agosto de 2010.

Assunto: Ofício SGP - 23 nº 2413/2010 - IND - 1507/2010

15 - DOCREC
15- 03277/2010

Senhor Presidente,

Delegou-nos o Senhor Presidente da Sabesp Gesner Oliveira a responsabilidade de atender ao disposto no ofício supracitado, no qual V.Exa. requereu providências da Empresa para o reparo em tampa de poço de inspeção de águas pluviais localizado à Av. Yervant Kissajikian, altura do nº 8 - Cidade Ademar - São Paulo - SP.

Remetemos o pedido para atendimento da Unidade de Negócio Sul - área da Sabesp responsável pelo atendimento da região - que informou-nos ter vistoriado o local em 16/08/2010 e não localizou problemas nas tampas dos poços de visita instalados em toda a extensão da via, também foram vistoriadas as redes de água e esgoto e não foram observados problemas de funcionamento.

Mediante os esclarecimentos fornecidos, concluímos nosso atendimento e colocamos à disposição para, a qualquer tempo, dar tratamento às demandas enviadas por Vossa Excelência.

Sendo o que se apresenta para o momento, subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

Maria Cristina Masagão
Ouvidora Sabesp


Exmo. Sr.
Vereador Antonio Carlos Rodrigues
Presidente da Câmara de Vereadores de São Paulo
Viaduto Jacareí, nº 100 - sala 415 - 4º andar - Centro
CEP - 01319 - 900



A SGP-23

Por solicitação do Senhor Presidente,
encaralho presente para as providências

São Paulo, 26/08/10.



Luiz Carvelino Diniz
Presidência
R.F. 10.814

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 002.413 / 2010 ENDEREÇADO A :

COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE

SÃO PAULO

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 01507 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 03277 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 03/09/2010

NÚMERO DE ORIGEM:OFÍCIO P1. 402/10

RESPOSTA APÓS VISTORIA NÃO FOI LOCALIZADO PROBLEMAS NAS TAMPAS DOS PO
ÇOS DE VISITA INSTALADOS EM TODA A EXTENSÃO DA VIA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____