




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**



VEREADOR DALTON SILVANO.

1º VICE-PRESIDENTE.

INDICAÇÃO

09 - IND
09- 02488/2010

Q

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito, a necessidade de diligências, junto ao **Departamento de Iluminação Pública - ILUME**, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:


Assunto: **REPOSIÇÃO DE LÂMPADAS FRACAS E QUEIMADAS.**

Local: **Praça José Vicente da Nóbrega.**

Bairro: **Aclimação.**

Motivo: **A praça está muito escura ocasionando risco com relação à segurança dos moradores da região.**

Sala das Sessões, 16 de novembro de 2010.


DALTON SILVANO
Vereador





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID nº _____

IND 2488/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública – ILUME, solicitando
providências no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.
Assunto: Reposição de lâmpadas fracas e queimadas. Local: Praça
José Vicente da Nóbrega. Bairro: Aclimação. Obs.: A praça está muito
escura, ocasionando risco com relação à segurança dos moradores da
região. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010. (a) **DALTON
SILVANO**. OFICIE-SE, 17-11-2010. (a) Dalton Silvano." Eu,

MARCOS ANTONIO LEONIDAS
Técnico Administrativo

, extraí esta cópia fielmente do original. São

Paulo, 18 de novembro de 2010. Confere:

Rafael N. Barreto
RAFAEL NASCIMENTO BARRETO
Técnico Administrativo

Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

João
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Visto,

Ângela Bordin Andreoni
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de

Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 3360/2010

São Paulo, 22 de novembro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 2488/2010, de
iniciativa do Vereador Dalton Silvano.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

6787 668



180 V OU

SE

OF. SGP-23

nº 3360/2010

São Paulo, 22 de novembro de 2010.

15 - DOCREC
15- 01238/2011

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 2488/2010, de
iniciativa do Vereador Dalton Silvano.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.




ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

M
JCSS/mk.

OF. SGP-23 - Indicação e Protocolo nº 12/01/2010 - 10173 - 10704



A
SGP.23

H. Supervisor

Encaminhamos

o presente em pros-
-seguimento, para
as providências
cabíveis.

S. Paulo 12/05/2011

P/ [Signature]



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID nº 6787668

IND 2488/2010

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja
oficiado ao Departamento de Iluminação Pública – ILUME, solicitando
providências no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.
Assunto: Reposição de lâmpadas fracas e queimadas. Local: Praça
José Vicente da Nóbrega. Bairro: Aclimação. Obs.: A praça está muito
escura, ocasionando risco com relação à segurança dos moradores da
região. Sala das Sessões, 17 de novembro de 2010. (a) **DALTON
SILVANO**. OFICIE-SE, 17-11-2010. (a) Dalton Silvano." Eu,

MARCOS ANTONIO LEONIDAS
Técnico Administrativo

, extraí esta cópia fielmente do original. São
Paulo, 18 de novembro de 2010. Confere:

Rafael N. Barreto
RAFAEL NASCIMENTO BARRETO
Técnico Administrativo

Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

João Cristino Souza Santos
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Visto,

Ângela Bordin Andreoni
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de

Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

Volume 3

30/11/2010

~~GILDA ROSA DA SILVA~~
Seção de Protocolo
RF 396 717.9

ILUME - 31 - Sr. Eletrotécnico Demilson

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

02 / 12 / 10

~~Rodolfo Soggia Pinto~~
~~Encarregado da Seção II~~
Carimbo / Rubrica

Sr. Engº chefe Ilume 31

Informamos que em Vitoria no local tem
2 luminarias com globe aberto e as lampelas
estão com anexo o protocolo.

27/12/10

~~LEILSON LUIZ HERRERO~~
Eletrotécnico - Ilume 31
Reg. Func. 503873.9.00

Requem fls. 03205

FERNANDA XAVIER ALVES LIMA

RF: 775.297-3

Encarregado da Equipe 11

05/09/11

03

Celso Mascarenhas Coutinho

FERNANDA XAVIER ALVES LIMA

RF: 775.991.3

Entregado por Equipe II

De: Monica Da Silva Ribeiro Henrique [monicahenrique@alusa.com.br]

Enviado em: segunda-feira, 20 de dezembro de 2010 11:26

Para: Celso Mascarenhas Coutinho


Assunto: praça jose vicente da nobrega

Bom dia,

Equipe do funcionário Edilson, esteve na Praça José Vicente da Nobrega, e não foi encontrada nenhuma lâmpada apagada.

Unidade do local SP 1 – Vm 400w.

At.



Mônica Henrique
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ALUSA ENGENHARIA LTDA.
Av. Comendador Alberto Dias, 180
Jd. Humaitá SP/SP – Brasil
Tel.: +55 11 2181-1912
Fax.: +55 11 3832-0763
www.alusa.com.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e compromisso com o MEIO AMBIENTE.
Reduza o consumo desnecessário de papel e coopere com a Preservação Ambiental.

fl. 04
[Handwritten signature]

Celso Mascarenhas Coutinho

De: Monica Da Silva Ribeiro Henrique [monicahenrique@alusa.com.br]
Enviado em: quinta-feira, 30 de dezembro de 2010 09:51
Para: Celso Mascarenhas Coutinho; Lenilson Herrero (lherrero@prefeitura.sp.gov.br)
Assunto: praça jose vicente nobrega

Bom dia,

Equipe do funcionário Alexandre, estive no local em 28/12/10, através do protocolo 10670892 e realizou a troca de 01 lâmpada VM 400w, e fechou 02 globos que estavam abertos.
Unidade do local> SP 21 – Vem 400w.

At.



Mônica Henrique
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

ALUSA ENGENHARIA LTDA.
Av. Comendador Alberto Dias, 180
Jd. Humaitá SP/SP - Brasil
Tel.: (11) 2191-1912
Fax: (11) 2192-0763
www.alusa.com.br

Antes de imprimir pense em sua responsabilidade e impacto ambiental
AMBIENTE.
Reduza o consumo desnecessário de papel e energia para cuidar
do Ambiente.

In Engo de Ilume 31

Informamos que os planos que estavam
abertos foram fechados. Segue anexo
protocolo.


04/01/2011


LENILSON HERRERO
Eletrotécnico - Ilume 31
Reg. Func. 600203.3.00

AO ILUME 3

Sr. Diretor Divisão Técnica

Osseguid informam AO NOBAT edil
que os serviços foram executados


OSMAR DE PAULA
ENGENHEIRO
REG. 755.204.500

05/01/2011



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 05

Do Ofício nº 3360/2010 – TID 6787668 em 05/01/11 (a).....

FERNANDA XAVIER ALVES
RF: 775.287-3
Responsável da Equipe II

ILUME G

SR. DIRETOR TÉCNICO.

O presente trata-se de pedido do **Presidente da Câmara Sr. Vereador Antonio Carlos Rodrigues**, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.

O serviço de manutenção na rede de I.P foi atendido com a substituição de 1 lâmpada de VM 400W e fechou 2 globos que estavam abertos.

05 / 01 / 11




ENG.º PAULO MILTON SASSI JUNIOR
DIRETOR DE DIVISÃO TÉCNICA
ILUME-3

À
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
SR. VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES
PRESIDENTE

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3 para prosseguimento.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

05 / 01 / 11



FRANKLIN MARCONDES PLESSMANN JUNIOR
DIRETOR TÉCNICO – SUBSTITUTO
ILUME-G

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) DALTON SILVANO

SALA 1112

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 003.360 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 02488 / 2010 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01238 / 2011 DATA DO RECEBIMENTO: 13/01/2011

NÚMERO DE ORIGEM:TID 6787668

RESPOSTA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA REDE FOI ATENDIDO COM A TROCA DE 2
LÂMPADAS E FECHAMENTO DE 2 GLOBOS QUE ESTAVAM ABERTOS.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____