




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO /2009

09 - IND
09- 02158/2009

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Eletropaulo, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Poda de árvore, pois a copa já atingiu a rede elétrica.


Local: Av. Rio Branco Esquina com a Av. Ipirangã - cep 01206-000

Bairro: Campos Elíseos / SPSE - ZC

Sala das Sessões, 04 de setembro de 2009.

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

(s/n) Ana/Edu



Viaduto Jacareí, 100- 4º andar - sala 415 - CEP 01319-900 - São Paulo - SP - Brasil - telefone: XX 55 (11) 3396-4405

e-mail: natalini@camara.sp.gov.br / Site: www.natalini.com.br

Preocupados com a preservação do meio ambiente e com o aquecimento global, utilizamos PAPEL RECICLADO.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

IND 2158/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado à AES Eletropaulo, solicitando as providências, junto ao setor competente, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Poda de árvore, pois a copa já atingiu a rede elétrica. Local: Esquina da Avenida Rio Branco com a Avenida Ipiranga. Bairro: Campos Elíseos. Sala das Sessões, 29 de setembro de 2009. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 29-09-2009. (a) Dalton Silvano." Eu, **MEIRE MARALLA** Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 1º de outubro de 2009. Confere: **WILLIAM DI GIORGE** Assistente Parlamentar. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo, **JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS** Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto, **ÂNGELA BORDIN ANDREONI** Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 3462/2009

São Paulo, 13 de outubro de 2009.

Senhor Gerente,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica das Indicações IND 2153, 2155,
2158/2009, de iniciativa do Vereador Natalini e IND 2282/2009,
de iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Doutor Marco Antonio Natal Vigilato,
Mui Digno Gerente do Centro de Controle de Zoonoses do Município
de São Paulo.

JCSS/mk.

Rua 25 de Janeiro, 320

Luz – 01003-000

SP – São Paulo – Brasil

www.aesbrasil.com.br

15 - DOCREC

15- 00249/2010

Exmo. Sr.

Antonio Carlos Rodrigues

Presidente

Câmara Municipal de São Paulo

Viaduto Jacarej, 100

São Paulo – São Paulo

EM/PGCCP 1595/2009

São Paulo, 21 de Dezembro de 2009

Referência: Ofício nº. 3462/2009 – IND 2153 e ~~2158~~ 2009

Prezado Presidente,

Em atenção ao ofício em referência, informamos que em inspeção realizada na Av Antônio Munhoz Bonilha altura do 298 e Av Rio Branco X Av Ipiranga verificamos que os galhos das árvores estão sobre os fios, no entanto, não há ocorrência de interferência na rede de distribuição de energia elétrica, portanto, a AES Eletropaulo não tem autorização ambiental para realizar este serviço.

Salientamos que a responsabilidade da Poda de Árvore é da PMSP através da Subprefeitura responsável por esta região.

Certos da compreensão de V.Exa., aproveitamos para renovar os protestos de elevada estiva e consideração e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.

Atenciosamente



José Antonio Martins

Gerente de Poder Público

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 003.462 / 2009 ENDEREÇADO A :

AES ELETROPAULO

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 02153 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 00249 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 28/01/2010

NÚMERO DE ORIGEM: TID 5345714

RESUMO REFERENTES AS INDICAÇÕES DE Nº 2153 E 2158/2009.

RESPOSTA RESPONDE A SOLICITAÇÃO DO VEREADOR.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____