




CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO AGUIAR



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03691/2009 9

INDICO, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitação de providências no sentido
de solucionar o problema no local citado :


Órgão : ILUME-Departamento de Iluminação Pública


Assunto : Esclarecimentos dos Serviços de Iluminação Pública -
Lâmpadas Apagadas

Local : Rua Maria Roschel (CEP 04822-010)

Bairro : Parque América

Sala das Sessões,


Marcelo Aguiar
Vereador





CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

TID _____

IND 3691/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Esclarecimentos dos serviços de iluminação pública - lâmpadas apagadas. Local: Rua Maria Roschel. Bairro: Parque América. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Paulo Frange." Eu, 
CLAUDIO H.L. LINHARES
Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 07 de novembro de 2009. Confere:


MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,


JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo


ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

. Visto, , Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 43/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3691/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

Presidência

15 - DOCREC
15- 01298/2010

OF. SGP-23

nº 43/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Anex 2

344 D 12

Senhor Diretor,

*SUB-CC
NÃO CONSTA*

RUA MARIA ROQUE REIMBERG

Cumpre-me encaminhar a Vossa

Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3691/2009, de
iniciativa do Vereador Marcelo Aguiar.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

REMOD 10/00 409

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,
Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

A
JCSS/mk.

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126286

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 24/03/2010 09:16 126286

pag- Totas 02-

~~JOSE LOPES~~ ~~SECRETARIO~~
~~Encargado de Sector II~~
~~RES. 428.961.500~~
~~22/01/60~~



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

TID 5402690

João
João
JOSE LOPES SOBRINHO
Exatidão de Setor II
RF. 488.061.511
12/11/09

IND 3691/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Esclarecimentos dos serviços de iluminação pública - lâmpadas apagadas. Local: Rua Maria Roschel. Bairro: Parque América. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR**. OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Paulo Frange." Eu, **CLAUDIO H.L. LINHARES**, Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 07 de novembro de 2009. Confere:

Maíre
MAÍRE KATALLA
Assistente Parlamentar

. Supervisor de Finalização do Processo Legislativo,

Jose
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

. Visto, **ÂNGELA BORDIN ANDREONI**, Secretária de Apoio Legislativo, Secretária de Apoio

Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

ILUIME 1

JOSE LUIZ ...
Encarregado de Setor II
RF: 468.961.500

12/01/10

Ilume 3
Sr. Diretor de Divisão Técnica

SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

FLORIANDA XAVIER ALVES
RF: 775.128.2
Encarregada de Setor II
27-01-10

ILUME- 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

27/01/10

Carimbo / Rubrica Juliana Parise
Assistente Técnico I - Ilume 3
RF: 755.128.2

segue 19203204

ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF: 755.342.00

12/01/10

Boa Tarde Minoro,

Segue resposta da área 02.

Atenciosamente.



Elaine F. Pereira
Auxiliar de Escritório
Alusa Engenharia Ltda.
www.alusa.com.br

203 -
ELZA MARIA ROSCHEL
Assistente II
RF. 755.342.100
9/3/10

L.

De: marcia@socrel.com.br [mailto:socrel44@terra.com.br]
Enviada em: quinta-feira, 4 de março de 2010 15:20
Para: 'SPLUZ_Solicitações'
Assunto: RES: VER. AGUIAR - R. MARIA ROSCHEL -AREA 2

Inexistência de problema em 03/03/2010 às 03:30h.
Última manutenção em 08/01/2010 Protocolo 649736-2 - troca de 1 lâmpada VM/125W n. 36
(unidades SP-1B - lâmpadas VM/125W)

Atenciosamente,

Márcia Regina Patriarca
Consórcio **SP-Luz** - área 02

De: Minoro
Enviada em: terça-feira, 2 de março de 2010 14:55
Para: 'spluzsolicmanut'
Assunto: VER. AGUIAR - R. MARIA ROSCHEL -AREA 2

ELAINE,

R. MARIA ROSCHEL - LÂMPADAS APGADAS.

GRATO !

MINORU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n° 04

d. d. 09/03/10 n° 43/2010

em 09/03/10 (a)

ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.100

ILUME-3
Sr. Diretor de Divisão

Solicitação atendida em 03/03/10, encontrado em ordem, conforme resposta do Consórcio via e-mail, que juntamos em folha retro.

Haja vista que a via ainda tem lâmpada V.M., convém encaminhar este expediente ao ILUME-1 para cadastrá-la, visando futura remodelação.

09/03/10


JORGE MINORU OKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.112

ILUME 1

Sr. Diretor de Divisão

Em relação a solicitação, encaminhamos o presente para cadastramento de remodelação.

09/03/10
Juliana Barise
Assistente Técnico ILUME 3
RF: 755.128.2

Segue fl 05
em 23/03/10

JOÃO TERRA D.C.G. PERRONI
RF. 176.056-1
Encarregado do Setor II



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 05

d Lid nº 5402690 em 23 / 03 / 10 (a)

À
Câmara Municipal de São Paulo
At.: Exmo Sr. Antonio Carlos Rodrigues

JOÃO TERRA / B.C.G. PERRONI
RF 175.056-1
Encarregado de Setor II

Em resposta à solicitação, informamos que o(s) logradouro(s) possui(em) iluminação que utiliza tecnologia de vapor de mercúrio, e necessita(m) ser remodelada(s) para vapor de sódio.

Este caso enquadra-se no Programa Reluz, que vinha sendo desenvolvido pela PMSP em conjunto com Eletrobrás e Eletropaulo. O programa foi paralisado por motivos contrários à vontade da PMSP, pois a Eletrobrás não transferiu a sua parcela dos recursos financeiros necessários para realização do programa, razão pela qual o ILUME está trabalhando no sentido de implementar uma nova etapa do programa de efficientização energética e melhoria luminosa.

Esta nova etapa de remodelação está em fase de estruturação, não sendo ainda possível estabelecermos prazo para atendimento, no entanto, **o(s) logradouro(s) esta(ão) cadastrados sob OSAR nº 10/00409, para futura remodelação assim que este programa for implementado.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

22/03/2010

Engº Paulo de Oliveira
Diretor de Divisão Técnica
Ilume 1

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.043 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03691 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01298 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 30/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5402690

RESPOSTA

SOLICITAÇÃO ATENDIDA EM 03 DE DE MARÇO DE 2010.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____