



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03872/2009 8

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Cidade Ademar, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Substituição de Lâmpada Apagada


Local: Rua Dario Da Silva, 18 – Cep:04651-140

Bairro: Vila São Paulo / SPAD

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2009.

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

Na/





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 3872/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública – ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Dario da Silva, 18. Bairro: Vila São Paulo. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009.

(a) **NATALINI.** OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. " Eu,

WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. Confere:

MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo, Visto,

JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 123/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3872/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,
Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.
JCSS/mk.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

CMSP

TID
5405975

15 - DOCREC
15- 01482/2010

OF. SGP-23

nº 123/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Ave S

261 T 22

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3872/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 05/04/2010 09:27 126833

MSP SGA.6 Unidade Protocolo 05/04/2010 09:27 126833

JOSÉ LOPES SOBRINHO

Encarregado de Seta II

MF. 468.000

1/10

08-10-1944



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 5405975

Volta 02
[Signature]
JOSÉ LOPEZ SOBRINHO
Encarregado do Setor II
RF. 468.961.500
22/01/10

IND 3872/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Dario da Silva, 18. Bairro: Vila São Paulo. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009.

(a) **NATALINI.** OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. " Eu,

WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. Confere:

[Signature]
MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo,

[Signature]
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Visto,

[Signature]
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

ILUME 1

JOSE LUIZ SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.500

22/01/10

Ilume 3

Sr. Diretor de Divisão Técnica

SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

FERNANDA XAVIER ALVES MA
RF: 77.521.111
Encarregada de Setor II
28-01-10

ILUME-31

Da ordem do Sr. Diretor da Divisão, segue
para prosseguimento.

27/01/10

Juliana Parise
Assistente Técnico I - Ilume 3
RF 755.128.2
Carimbo / Rubrica

segue fz 03

ELZA MARIA CREPINELLA
Assistente II
RF. 755.342.100



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n° 03

do Ofício n° 123/2010

em 3, 2, 2010

ELZA MARY TRENTINELLI
Assistente II
RF. 755.342.100

ILUME - 31

Sr. Diretor de Divisão

Sr. Eletrotécnico Ricardo

Solicitar manutenção de I.P. na via reclamada, junto à Área 5..

03/02/10

Ilume 31 - Sr. Chefe de Seção

Em visita efetuada no local, constatamos que a rede de IP encontra-se em condições normais de funcionamento

09/03/10
Ricardo Scaglia
RICARDO SCAGLIA
Eletrotécnico Ilume
R.G. 541-570

Ilume 3

Sr. Diretor de Divisão

Não foram encontradas lâmpadas apagadas na

viz.

15/03/10

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.598.102

segue

204

ELZA MARIA ROSENTHAL
Assistente II
RF. 755.3421.00 22/3/20



PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 04

Do Ofício 123/2010 – TID 5405975

em 23/03/2010

[Signature]
ELZA MARIA OLIVEIRA NELLA
Assistente II
RF, 755.342.1.00

ILUME G

SENHOR ASSESSOR TECNICO.

O presente trata de pedido do Vereador Natalini, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.

Os serviços de manutenção foram executados conforme relato de Ilume 31 – Agrupamento de Fiscalização as folhas nº 03 .

23/03/2010
[Signature]

ENG.º PAULO CANDURA

Respondendo pela Divisão
ILUME 3

A

CAMARA MUNICIPAL

VEREADOR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

30/03/2010

[Signature]
NELSON DA SILVA TEIXEIRA
Assessor Técnico
ILUME G

et

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.123 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03872 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01482 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 12/04/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5405975

RESPOSTA INFORMA SOBRE PROVIDÊNCIAS ADOTADAS.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____