



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO
VEREADOR NATALINI

OFICIE-SE

08 DEZ 2009

PRESIDENTE

INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03910/2009 9

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Jabaquara, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Substituição de Lâmpada Apagada

Local: Rua Margarida Zingg, 223 – Cep:04385-080

Bairro: Jabaquara / SPJA

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2009.

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

Na/

EQUIPE DE PUBLICAÇÃO

09 DEZ 2009

SGP.42



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 3910/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Margarida Zingg, 223. Bairro: Jabaquara. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009.

(a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. " Eu,

WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. Confere:

MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo,


JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto,


ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 138/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3910/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

Flu 3.

16/03/10



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

CMSP
TID
5406334

15 - DOCREC
15- 01461/2010

OF. SGP-23

nº 138/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

me S

290 L4

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3910/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

Renod 10/00449

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

DATE: 6-18-2019 TIME: 9:54 AM

JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.511

DATE: 2000-08-14 09:00:00



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 5406334

IND 3910/2009

10/12/09
agui
JOSÉ LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.500
20/1/10

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Margarida Zingg, 223. Bairro: Jabaquara. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009.

(a) **NATALINI.** OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. " Eu,

William Di George
WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. Confere:

Meire Kairalla
MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo, *Jose Cristino Souza Santos*
JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto,

Angela Bordin Andreoni
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

WME

JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.061.500

24/01/10

Ilume 3
Sr Diretor de Divisao Técnica

SEGUE PARA ANÁLISE
E PROVIDÊNCIAS

FERNANDA XAVIER
RF: 7750
28.01.10

ILUME - 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

29/01/10
Juliana Parise
Assistente Técnico I - Ilume 2
RF: 755.128.2
Carimbo / Rubrica

segue p 03 a 04

ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.100
19/3/10

Boa tarde

ELZA MARIA CRENTINELLA

Assistente II

RF. 755.342.100

19/3/10

Local em ordem (SP-1 400VM) - Dia 17/03/10. Último serveço realizado no local foi no dia 11/09/09 onde foi substituída 01 lâmpada de 150VS na altura do nº 323.

Paulo Rafael

FM Rodrigues & Cia Ltda

-----Mensagem Original-----

De: Minoro

Para: "sandro"

Cc: "fm.area5"

Data: 16-03-2010 18:01

Assunto: NATALINI - MARGARIDA -AREA 5

SANDRO,

R.MARGARIDA ZINGG, 223 - LÂMPADAS APAGADAS.

GRATO !

MINORU



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação n° 04

d. de fls. n° 138/2010 em 19/3/10 (a)

ELZA MARIA TROTTINELLA
Assistente II
RF. 755.342.1.00

ILUME-3
Sr. Diretor de Divisão

Solicitação atendida em 17 de Março de 2010, encontrado em ordem, conforme resposta da contratada, via correio eletrônico, cuja cópia está juntada em fl.retro.

Haja vista que na via ainda tem SP-1 com lâmpada V.M., convém encaminhar este expediente ao ILUME-1 para cadastrá-la para futura remodelação.

19/03/10

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe de Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.1.02

ILUME 1

Sr. Diretor de Divisão

Encaminhamos para as providências.

19/03/10
NEUSAVELTRI
Chefe de Seção - ILUME-3
RF. 755/842.2

Segue fl 05
em 29/3/10

JOÃO TERRA B.C.G. PERRONI
RF. 725.056-1
Encarregado de Setor II



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 05

d Lid nº 5406334 em 29 / 03 / 10 (a)

À

Câmara Municipal de São Paulo

At.: Exmo Sr. Antonio Carlos Rodrigues

JOÃO TERRA B. G. PERRONI
RF 775.056-1
Encarregado de Sator II

Em resposta à solicitação, informamos que o(s) logradouro(s) possui(em) iluminação que utiliza tecnologia de vapor de mercúrio, e necessita(m) ser remodelada(s) para vapor de sódio.

Este caso enquadra-se no Programa Reluz, que vinha sendo desenvolvido pela PMSP em conjunto com Eletrobrás e Eletropaulo. O programa foi paralisado por motivos contrários à vontade da PMSP, pois a Eletrobrás não transferiu a sua parcela dos recursos financeiros necessários para realização do programa, razão pela qual o ILUME está trabalhando no sentido de implementar uma nova etapa do programa de efficientização energética e melhoria luminosa.

Esta nova etapa de remodelação está em fase de estruturação, não sendo ainda possível estabelecermos prazo para atendimento, no entanto, **o(s) logradouro(s) esta(ão) cadastrados sob OSAR nº 10/00449, para futura remodelação assim que este programa for implementado.**

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

24/03/2010

Engº Paulo de Oliveira Camelo
Diretor de Divisão Técnica
Ilume 1

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.138 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03910 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 01461 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 09/04/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5406334

RESPOSTA

INFORMA QUE SOLICITAÇÃO FOI ATENDIDA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____