




**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO
VEREADOR NATALINI



INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03916/2009 9

INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito solicitando providências, junto à Subprefeitura Cidade Ademar, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:

Assunto: Substituição de Várias Lâmpadas Apagada


Local: Rua Padre Bento Ibanez, 77 – Cep: 04649-030

Bairro: Cidade Ademar / SPAD

Sala das Sessões, 26 de novembro de 2009.

Gilberto Natalini
Vereador PSDB/ SP

Na/





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 3916/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Padre Bento Ibanez, 77. Bairro: Cidade Ademar. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. "

Eu, **WILLIAM DI GIORGE**
Assistente Parlamentar , extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo,

10 de dezembro de 2009. Confere: **MEIRE KAIRALLA**
Assistente Parlamentar . Supervisor de

Finalização do Processo Legislativo, **JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto,

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara
Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 144/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3916/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,

Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

Flu 3.



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

CMSP
TID
5406408

OF. SGP-23

nº 144/2010

São Paulo, 06 de janeiro de 2010.

Senhor Diretor,

15 - DOCREC
15-00912/2010

Ass

1 P 2 L

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica da Indicação IND 3916/2009, de
iniciativa do Vereador Natalini.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.


ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Engenheiro Paulo Candura,
Mui Digno Diretor do Departamento de Iluminação Pública – ILUME.

JCSS/mk.

Seg. Tobias oz-

ROMU
JOSE LOPES SOBRINHO
Encarregado de Sctor II
RF. 468.981.800
12/01/60

ESP: SBA:6 Unidade Protocolo: 01/03/2010:10:36 12506792



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 5406408

7 dia 02-

nom
JOSE LOYES SOBRINHO
Encarregado de Setor I
RF. 468.961.500

IND 3916/2009

22/01/10

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Departamento de Iluminação Pública - ILUME, solicitando providências, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado.

Assunto: Substituição de lâmpada apagada. Local: Rua Padre Bento Ibanez, 77. Bairro: Cidade Ademar. Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009. (a) **NATALINI**. OFICIE-SE, 08-12-2009. (a) Paulo Frange. "

Eu, **WILLIAM DI GIORGE**
Assistente Parlamentar, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 10 de dezembro de 2009. Confere:

[Signature]
MEIRE KAIRALLA
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo, **JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo. Visto,

[Signature]
ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

100116 /

100116
JOSE LUIZ SOBRINHO
Encarregado de Setor II
RF. 468.961.50

22/01/10

Lume 3

Sr. Diretor de Divisão Técnica

SEGUE PARA ANÁLISE E PROVIDÊNCIAS

FERNANDA XAVIER DE
RF: 77
Encarregada de Equipe II
23-01-10

ILUME- 31

De ordem do Sr. Diretor de Divisão, segue
para prosseguimento.

29 / 01 / 10

Carimbo / Rubrica
Juliana Parise
Assistente Técnico I - Lume 3
RF: 755.128.2

Protocolo 679448-2 aberto 01/02/10

Mm

203 a 04
ELZA MARIA TRENTINELLA
Assistente II
RF. 705.042.00 *22/01/10*

SAC - SPLUZ

Protocolo
 Nº Protocolo: 679448-2 Situação: Concluído Agendamento: 01/02/2010 17:00 Usuário: ILUME3

Reclamação
 Logradouro: RUA PADRE BENTO IBÁÑEZ Altura: 77 Bairro: JARDIM PRUDÊNCIA
 Defeito: LÂMPADA APAGADA UMA LÂMPADA Área: ÁREA 5 - SUDO Pág. Guia: 261P21
 Obs: PROTOCOLO ABERTO PARA ATENDER IND. 3916/200 - CMSP

Execução
 Motivo Não Atendimento: Nº Protocolo Executor:
 Técnico: JOSIAS Veículo: PICK-UP ESCADA METROP Data/Hora Inicial: 03/02/2010 11:00 Data/Hora Final: 03/02/2010 11:11
 Obs:

Dados Cadastrais
 Nº Circuito: Tipo Lâmpada / Potência: Nº Lâmpada:

Unidades
 Ilumin.: Serviço: Obs: Qtde:

Tipo Iluminação	Descrição	Observação	Quantidade
SP-1	LIMPEZA DE LUMINÁRIA		1
SP-1	ELIMINAÇÃO DE MAU CONTATO		1

Material: Qt. Utilizada: 0 Qt. Ret.: 0 Qt. Desap.: 0

Descrição	Utilizada	Retirada	Desaparecida
LÂMPADA VS 250W TUBULAR CLARO	1	1	0
IGNITOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250/400W			

Gravar Cancelar

Iniciar SAC - SPLUZ SAC - SPLUZ 01:33

ELZA M. A. L. LINELLA
 Residente II
 RE 750.342.100
 02/02/10
 103-1



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Folha de informação nº 04

do Ofício nº L44/2010

em 22/02/10

(a)

ELZA MARIA TRENTINELLA

Assistente II

RF: 755.842.1.00

Ilume 3

Sr. Diretor de Divises

Atendido pelo protocolo 679448-2, cuja cópia
juntamos em fl. retro.

22/02/10

JORGE MINORU OIKAWA
Chefe da Seção Técnica - ILUME 31
RF: 504.599.1.02

com 1205

ELZA MARIA TRENTINELLA

Assistente II

RF: 755.342.00

22/2/10




PREFEITURA DA CIDADE DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS – SES
DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME
DIVISÃO DE MANUTENÇÃO E CONTROLE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – ILUME 3

Folha de informação nº 05

Do Ofício 144 / 2010 – TID 5406408


em 22 / 02 / 10

ILUME G
Sr. ASSESSOR TECNICO.


ELZA MARIA LAURENTINELLA
Permanente II
RF. 755.342.100

O presente trata de pedido do Vereador Antonio Carlos Rodrigues, solicitando manutenção na Iluminação Pública no(s) logradouro(s) citado(s) na inicial.


Os serviços de manutenção foram executados conforme relato de Ilume 31 – Agrupamento de Fiscalização as folhas nº 03.

22 / 02 / 2010

ENG.º PAULO CANDURA
Respondendo pela Divisão
ILUME 3

A
CAMARA MUNICIPAL
VEREADOR: ANTONIO CARLOS RODRIGUES

Retornamos o presente com as informações de nossa Divisão Técnica de Manutenção – ILUME 3.

Colocamo-nos a disposição para o que mais for necessário.

25 / 02 / 2010

NELSON DA SILVA TEIXEIRA
Assessor Técnico
ILUME G

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) NATALINI

SALA 0000

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.144 / 2010 ENDEREÇADO A :

DEPARTAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - ILUME

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03916 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 00912 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 11/03/2010

NÚMERO DE ORIGEM:TID 5406408

RESPOSTA INFORMA QUE SOLICITAÇÃO FOI ATENDIDA.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____