

OFICÍE-SE

15 DEZ. 2009

PRESIDENTE



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

VEREADOR DALTON SILVANO.
1º VICE-PRESIDENTE.

INDICAÇÃO

09 - IND
09-04438/2009

12

INDICO ao Exmo. Sr. Prefeito, a necessidade de diligências, junto a **Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB**, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado:


Assunto: **CONCERTO DAS PLACAS COM OS NOMES DAS RUAS EM TODA EXTENSÃO DA RUA MAURÍCIO FRANCISCO KLABIN.**

Bairro: Vila Mariana.

Motivo: Devido a constantes acidentes nos postes da extensão desta rua, a visualização para leitura das placas está comprometida.

Sala das Sessões, 08 de dezembro de 2009.


DALTON SILVANO
Vereador





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____

IND 4438/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências, junto à Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Conserto das placas com nomes das ruas. Local: Rua Maurício Francisco Klabin, em toda sua extensão. Bairro: Vila Monumento. Motivo: Devido a constantes acidentes nos postes da extensão desta rua, a visualização para leitura das placas está comprometida. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2009. (a) **DALTON SILVANO**. OFICIE-SE, 15-12-2009. (a) Francisco Chagas." Eu,

CLAUDIO H.L. LINHARES
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 04 de janeiro de 2010. Confere:

WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo, **JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS**
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo . Visto,

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

OF. SGP-23

nº 246/2010

São Paulo, 07 de janeiro de 2010.

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Cumpre-me encaminhar a Vossa Excelência cópia autêntica das Indicações IND 3883, 3885, 3887, 3889, 3893, 3895 e 4185/2009, de iniciativa do Vereador Natalini e IND 4438/2009, de iniciativa do Vereador Dalton Silvano, solicitando providências junto à Secretaria Municipal de Habitação - SEHAB.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência os protestos de minha alta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Excelência o Senhor Doutor Gilberto Kassab,
Digníssimo Prefeito do Município de São Paulo.
JCSS/mk.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE RELAÇÕES GOVERNAMENTAIS

São Paulo, 26 de julho de 2010.

OF SCE- 3180/2010/SERG/APA/2010

15 - DOCREC
15- 02958/2010

Assunto: **INDICAÇÃO 4438/2009**
TID 5410932

Prezado Senhor,

Em atenção à INDICAÇÃO nº. 4438/2009 de 04.01.2010, anexamos respostas de CASE e SP-Urbanismo.

Aproveito a oportunidade para apresentar meus cordiais cumprimentos.

Atenciosamente,

Geiza Cristini Martins Cardoso
Geiza Cristini Martins Cardoso
Assessora

Câmara Municipal de São Paulo / CMSP
Vereador Dalton Silvano
Viaduto Jacareí, 100 - Centro
São Paulo / SP
CEP - 01319-020

CMSP SGA.6 Unidade Protocolo 28/07/2010 10:03 132429

570-22226



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID 5410932

5180/2010

IND 4438/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitando providências, junto à ~~Secretaria Municipal de Habitação~~ SEHAB, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Conserto das placas com nomes das ruas. Local: Rua Maurício Francisco Klabin, em toda sua extensão. Bairro: Vila Monumento. Motivo: Devido a constantes acidentes nos postes da extensão desta rua, a visualização para leitura das placas está comprometida. Sala das Sessões, 15 de dezembro de 2009. (a) **DALTON SILVANO**. OFICIE-SE, 15-12-2009. (a) Francisco Chagas." Eu,

CLAUDIO HL. LINHARES
Assistente Parlamentar

, extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 04 de janeiro de 2010. Confere:

WILLIAM DI GIORGE
Assistente Parlamentar

Finalização do Processo Legislativo,

JOSE CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-

13243-0



EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

SITRAN - Sinalização de Trânsito industrial

ROSE FORTES MAN
Analista Administrativa
Prom. 5602-2

Número LF 004-005 Número OS 001

Latitude -23.59311895328443 Longitude -46.63514167070389

Detalhes do Conjunto - CÓDIGO: 5676

Data do Serviço 17/02/2010

Distrito SPVM - Vila Mariana

LOCAL PRINCIPAL

Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Afonso Celso	Áfonso Celso	Cinza	157	171	04119-000	4

LOCAL SECUNDÁRIO


Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Mauricio Francisco Klabin	Maurício	Cinza	205	449	04120-020	4

SERVIÇOS EXECUTADOS


Descrição	Qtidade Poste	Qtidade Aleta	Qtidade Placa
9	0	0	2

FOTOS

Antes



Depois





EMURB

EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

SITRAN - Sinalização de Trânsito industrial

ROSE FRYSMAN
Analista Administrativa
Profl 5602-2

Número LF 004-005 Número OS 001

Latitude -23.5936044084367 Longitude -46.633678525686264

Detalhes do Conjunto - CÓDIGO: 16000

Data do Serviço 15/03/2010

Distrito SPVM - Vila Mariana

LOCAL PRINCIPAL

Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Mauricio F. Klabin	Mauricio	Cinza	82	92	04120-020	4

LOCAL SECUNDÁRIO

Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Sao Samuel	São Samuel	Cinza	70	72	04120-030	4

SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição

Qtidade Poste

Qtidade Aleta

Qtidade Placa

9

0

0


2

FOTOS

Antes



Depois





EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

SITRAN - Sinalização de Trânsito industrial

08
Instituto de
Analista Administrativo
Profl 5602-2

Número LF 004-005 Número OS 001

Latitude -23.594771

Longitude -46.631749

Detalhes do Conjunto - CÓDIGO: 16003

Data do Serviço 18/02/2010

Distrito SPVM - Vila Mariana

LOCAL PRINCIPAL

Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Mauricio Francisco Klabin	Maurício	Cinza	422		04120-020	4

LOCAL SECUNDÁRIO


Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Doutor Lopes de Almeida	Dr. Lopes	Cinza	35	223	04120-070	4

SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição	Qtidade Poste	Qtidade Aleta	Qtidade Placa
9	0	0	2

FOTOS

Antes



Depois





EMURB

EMURB - EMPRESA MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO

SITRAN - Sinalização de Trânsito Industrial

Número LF 004-005 Número OS 001

Latitude -23.594934

Longitude -46.631230

Detalhes do Conjunto - CÓDIGO: 16004

Data do Serviço 18/02/2010

Distrito SPVM - Vila Mariana

ROSE PRYSMAN
Analista Administrativa
Pgm. 16004

LOCAL PRINCIPAL

Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Mauricio Francisco Klabin	Maurício	Cinza	446	422	04120-020	5

LOCAL SECUNDÁRIO


Nome	Apelido	Cor	Nro Inicial	Nro Final	CEP	KM
Rua Sousa Ramos	S. Ramos	Cinza			04120-080	5

SERVIÇOS EXECUTADOS

Descrição	Qtde Poste	Qtde Aleta	Qtde Placa
9	0	0	2

FOTOS

Antes



Depois




PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº		10	ROSE PRYSMAN DO
Indicação	Nº	4438/2009	Analista Administrativo
TID 5410932			Pront. 5602-2
11/06/2010			
DATA			ASSINATURA

DPU
REGINA MONTEIRO

Informamos que o documento em epigrafe foi atendido conforme ficha de execução de serviços anexa.

Retorno para que seja elaborada resposta ao solicitante.


Luis Eduardo Surian Bretas – Arq.
GDP – Gerente de Desenho da Paisagem

PAPEL PARA INFORMAÇÃO RUBRICADO COMO FOLHA Nº 11

Indicação

Nº

4438/2009

ROSE PRYSM/
Analista Administrativa
Perfil 5602-2

DO

TID 5410932

11/06/2010

DATA

ASSINATURA

ELIANA BECCATO MELLONE

Diretora da Div. Téc. De Oficialização e Denominação de Logradouros

SEHAB/CASE - 4


Prezada Diretora,

Informamos que a solicitação de emplacamento foi atendida pela nossa Gerência, conforme fichas de execução de serviços, juntadas nas folhas de 06 a 09.

Atenciosamente,

REGINA MONTEIRO

Diretora de Paisagem Urbana



DIVURCOS

LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) DALTON SILVANO

SALA 1112

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.246 / 2010 ENDEREÇADO A :

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 04438 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 02958 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 25/08/2010

NÚMERO DE ORIGEM:OF SCE 3180/10/SERG/APA/2010

RESUMO TID 5410932

RESPOSTA SERVIÇO FOI ATENDIDO.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____