

**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
CASA CIVIL

São Paulo, 00 de Junho de 2020.

Ofício n.º 95 /2020-CASA CIVIL/GAB

Ref.: Ofício SGP-23 n.º 319/2020 – Encaminhamento de cópia de Indicações 446/2020 e 447/2020 apresentadas pelo Vereador Gilberto Natalini, com solicitação de providências pela Subprefeitura da Penha relativas a remoção de árvore com cupim e manutenção de sarjetão.

Senhor Vereador Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, dirijo-me a Vossa Senhoria, a propósito do assunto em referência, para transmitir as informações anexas prestadas pela Subprefeitura da Penha, mediante a manifestação da Supervisão Técnica de Limpeza Pública - "Encaminhamento SUB-PE/CMIU/SLP n.º 028901032", que, referindo-se à Indicação 446/2020, fez esclarecer que o assunto está sendo tratado através da O.S. 3563511, conforme laudo técnico respectivo (doc. 028900992), sendo que o serviço de remoção da árvore será executado conforme cronograma daquela Supervisão.

Relativamente à manutenção em sarjetão localizado na Av. Cangaíba n.º 1324 com Rua Brasópolis, objeto da Indicação 447/2020, foi esclarecido, conforme "Informação SUB-PE/CMIU/MANUT n.º 028928901", que o serviço foi realizado e finalizado em 30/04/2020.

Ao ensejo, externamos a Vossa Senhoria protestos de alto apreço e distinta consideração.


IVAN TEIXEIRA DA COSTA BUDINSKI
Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ilustríssimo Senhor
Vereador EDUARDO TUMA
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo
Palácio Anchieta – Viaduto Jacaré n.º 100
N E S T A

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Chefia de Gabinete**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CG Nº 028970012**PREF/CASA CIVL/AT****Srª. Procuradora**

Em atendimento ao SEI 028776619, encaminhamos o parecer 028966636 de nossa CPO com as devidas providências.

FERNANDO VICENTE
CHEFE DE GABINETE
SUBPREFEITURA PENHA



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO VICENTE, Chefe de Gabinete**, em 14/05/2020, às 18:03, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **028970012** e o código CRC **EFBF63CA**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PENHA

Coordenadoria de Projetos e Obras

Rua Candapuí 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CPO Nº 028966636

São Paulo, 14 de maio de 2020

SP-PE/CG

Sr. Chefe de Gabinete

Retornamos o presente com as informações das Supervisão de Limpeza Pública e Supervisão Técnica de Manutenção, conforme SEIs. 028901032 e 028928901, com as providências necessárias.

Att.



Documento assinado eletronicamente por **Alberto Naddeo Junior, Coordenador(a)**, em 14/05/2020, às 15:21, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **028966636** e o código CRC **8444A3E4**.

Referência: Processo nº 6510.2020/0006864-9

SEI nº 028966636

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Supervisão Técnica de Manutenção**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Informação SUB-PE/CMIU/MANUT Nº 028928901

São Paulo, 13 de maio de 2020

CPO

Sr. Coordenador

Conforme solicitado e em vistoria realizada na indicação abaixo, constatamos que:

Indicação 447/2020 - Manutenção em Sarjetão - Av. Cangaíba, 1324 x Rua Brasópolis

O serviço foi realizado, e finalizado em 30/04/2020.

Atenciosamente



Documento assinado eletronicamente por **Claudio de Melo, Supervisor(a) Técnico(a) II**, em 14/05/2020, às 12:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **028928901** e o código CRC **D2BAFFE1**.

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SUBPREFEITURA PENHA****Supervisão Técnica de Limpeza Pública**

Rua Candapuí, 492, - Bairro Vila Marieta - São Paulo/SP - CEP 03621-000

Telefone: (11) 3397-5100

Encaminhamento SUB-PE/CMIU/SLP Nº 028901032

São Paulo, 13 de maio de 2020

CPO**Sr. Coordenador**

Está sendo tratado através da O.S. 3563511, conforme laudo técnico (028900992).

Informo que o serviço de remoção será executado conforme cronograma desta supervisão.

Para ciência e demais providências.

Atenciosamente,

Engº Agrônomo Luiz Mário Zaina**Supervisor de Limpeza Pública****CPO/SUB-PE**

Documento assinado eletronicamente por **Luiz Mario Zaina, Engenheiro(a)**, em 13/05/2020, às 10:59, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
https://sei.prefeitura.sp.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **028901032** e o código CRC **43A263D1**.



SUBPREFEITURA PENHA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS
SUPERVISÃO DE LIMPEZA PÚBLICA
UNIDADE DE ÁREAS VERDES

Folha nº

Doc. Nº O.S.: 3563511

LAUDO TÉCNICO

ÁRVORE – ESPÉCIE: Guapuruvu

PORTE: ALTURA: 10,0 m D.A.P.: 40,0 cm

LOCALIZAÇÃO: (X) PASSEIO PÚBLICO () ÁREA INTERNA PÚBLICA
() ÁREA INTERNA PARTICULAR () OUTROS

ENDEREÇO: Rua Gazali, 14

ESTADO VEGETATIVO / FITOSSANITÁRIO	SADIA	
	PERIGO DE QUEDA	X
	OCA	
	SECA: morta	X
	PRAGAS / DOENÇAS: cupins	X
	INCLINADA	
	OUTROS	
INTERFERÊNCIA	FIAÇÃO AÉREA PRIMÁRIA / SECUNDÁRIA	
	TUBULAÇÃO SABESP / ESGOTO	
	MURO / <u>PASSEIO</u> / ALICERCE: levantamento	X
	TRÂNSITO (obstáculo físico)	
	ENTRADA DE VEÍCULOS	
	EDIFICAÇÃO / PROJETOS	
	REBAIXAMENTO DE GUIAS	
	OUTROS	
SERVIÇOS NECESSÁRIOS	REMOÇÃO / TRANSPLANTE	X
	ELIMINAÇÃO / CORTE	
	PODA CORRETIVA	
	PODA DE LEVANTAMENTO	
	PODA DE EQUILÍBRIO	
	PODA DE LIMPEZA	
	PODA DE FORMAÇÃO	
	PODA DE RAIZ / DESBASTE	
	PODA DE REDUÇÃO DE VOLUME DA COPA	
	ABERTURA DA CAIXA EM VOLTA DO CAULE	
	COMBATE A PRAGAS E DOENÇAS	
	OUTROS	
	AUXÍLIO	CORPO DE BOMBEIROS (cesto aéreo)
CET / DSV		
ELETROPAULO (cesto aéreo)		
PLANTIO	(X) SIM - PORTE () PQ () MD (X) GR	1 unidade
	() NÃO – MOTIVO:	

AMPARO LEGAL: ☐ DECRETOS ESTADUAIS Nº 30.443/89 E Nº 39.743/94
(PATRIMÔNIO AMBIENTAL)

X LEI MUNICIPAL 10.365/87 E DECRETOS MUNICIPAIS Nº
26.535/88 E Nº 28.088/89

X ARTIGO 11

☐ INCISO I - ...EDIFICAÇÃO...

X INCISO II - ...ESTADO FITOSSANITÁRIO...

X INCISO III - ...RISCO IMINENTE DE QUEDA...

☐ INCISO IV - ...DANO AO PATRIMÔNIO...

☐ INCISO V - ...OBSTÁCULO INTRANSPONÍVEL...

☐ INCISO VI - ...PROPAGAÇÃO ESPONTÂNEA...

☐ INCISO VII - ...ESPÉCIES INVASORAS...

☐ INCISO VIII - CALÇADA LIVRE MENOR QUE 1,2 METROS...

☐ INCISO IX - ESPÉCIE INCOMPATÍVEL COM O LOCAL....

X ARTIGO 12

☐ INCISO I - ...SERVIDORES DA PREFEITURA...

☐ INCISO II - ...CORPO DE BOMBEIROS E DEFESA CIVIL.

X INCISO III - ...EMPRESAS CONTRATADAS

☐ INCISO IV - ... CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS

☐ ARTIGO 15

PARÁGRAFO 2º - ...REBAIXAMENTO DE GUIA E / OU OBRA DE
INTERESSE PARTICULAR...

CÁLCULO DOS EMOLUMENTOS PREVISTOS NO DECRETO Nº

.....

R\$ _____

ANEXO I - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Recomenda-se a remoção do exemplar.
Está seco (morto) e oferece risco de queda.

VISTORIA REALIZADA EM: 07 / 04 / 2020

Sr(a)

Solicito encaminhar o(s) presente(s) laudo(s) técnico(s) para despacho autorizador do Sr(a) Subprefeito(a) de acordo com a Lei 10.365/87, sendo que o mesmo deverá ser publicado no Dom em atendimento ao Decreto 29.586/91.

_07/_04/_2020_

LUIZ MÁRIO ZAINA
Engº Agrônomo – A.V.
SUB.PE