



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 046872902

Ref.: Ofício SGP-23 nº 0545/2021

Senhor Presidente

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 704/2021, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, encaminho a essa Presidência cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes a respeito dos contratos e fiscalização das empresas de ônibus.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

BRUNA BORGHETTI CAMARA FERREIRA ROSA

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Documento assinado eletronicamente por **Bruna Borghetti Camara Ferreira Rosa, Chefe de Gabinete**, em 08/07/2021, às 18:15, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046872902** e o código
CRC **7A18596A**.

Matéria DOCREC 511/2021. Documento digitalizado e autenticado por OTAVIO DE CARVALHO MOREIRA, juntado ao RDS 704/2021 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em
<https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?plD=308633>.



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Superintendência de Operações

Rua Santa Rita, 500, - Bairro Pari - São Paulo/SP - CEP 03026-030
Telefone: (11) 2796-3299 - www.sptrans.com.br

Manifestação

São Paulo, 11 de junho de 2021

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito - Assessoria Técnico-Legislativa - PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessor Técnico Chefe - Procurador Dr. Ricardo Ferrari Nogueira (Via SMT/GAB)

ASSUNTO: Ofício SGP23 nº 545/2021 da CMSP - Presidente Milton Leite, que encaminha cópia do Requerimento RDS 704/21, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, solicitando da SMT resposta a questionamentos sobre o transporte urbano e a sua fiscalização, bem como o envio dos relatórios de fiscalização/autuação/vistoria dos últimos 06 (seis) meses e cópias dos PAD's que culminaram em penalidades

Em atenção ao Ofício OF-SGP.23 n. 545/2021(doc. 045824167), temos a esclarecer com relação aos quesitos formulado que a SPTrans, nos limites de competência desta Superintendência de Operações - DO/SOP, o que segue:

4. Como é feita a fiscalização das condições das frotas de ônibus na cidade? Existem mecanismos para que seja efetiva essa fiscalização? Quais?

A SPTrans, Gestora do Sistema de Transporte Coletivo da Cidade de São Paulo, promove e coordena ações permanentes de fiscalização nas empresas operadoras contratadas para prestação de serviços à população. As ações fiscalizatórias são desenvolvidas de ofício ou mediante notícia de irregularidade e tem por objetivo verificar o cumprimento dos procedimentos operacionais estabelecidos, a legislação vigente, assim como as demais normas aplicáveis (RESAM - Regulamento de Sanções e Multas), adotando-se as penalidades quanto às situações de desconformidade.

Cabe esclarecer que, mensalmente, é aferido (por empresa) o Indicador de Conservação, Limpeza e Manutenção da Frota - ICL, item que compõe o IQT - Índice de Qualidade do Transporte, indicador que avalia a qualidade da prestação do serviço de transporte pelas empresas operadoras. A SPTrans realiza inspeções na frota do Sistema de Transporte Urbano, mediante programação nas garagens das operadoras.

O outro momento de verificação ocorre quando os técnicos de fiscalização em trabalho de rotina, em campo, com o veículo em plena operação, observam o estado geral de conservação, na constatação de irregularidade é aplicado o RESAM.

5. Com qual frequência é realizada a fiscalização por parte da Prefeitura com relação às empresas de ônibus que prestam serviços no município?

A fiscalização é exercida de forma atuante e permanente pelos nossos técnicos, principalmente nos 31 terminais de transferência, diariamente.

Entretanto, desde março de 2020, em face da pandemia, o foco das atividades das equipes de fiscalização envolve também a averiguação do cumprimento das medidas de prevenção contra o COVID-19, recomendadas às empresas do Sistema de Transporte do Município de São Paulo, em conformidade com as determinações da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes, em especial com relação às contidas na [Portaria SMT.GAB nº 081/2020, de 24 de março de 2020](#), que estabeleceu regras, em caráter temporário e emergencial, necessárias para a plena execução do Serviço de Transporte Coletivo Público de Passageiros, conforme os parâmetros fixados na referida normativa de natureza regulatória, de modo a resguardar recursos para as atividades de primeira necessidades para a Saúde, a Segurança Urbana e para a Assistência e Desenvolvimento Social, bem como de modo a evitar aglomeração de pessoas, acompanhando na operação das linhas de ônibus, fazendo intervenção nas que apresentam maiores demandas e orientação aos usuários, observando a questão da higienização redobrada e utilização de máscaras.

6. Solicito envio dos relatórios de fiscalização/autuação/vistoria dos últimos 6 meses e cópias dos PAD's que culminaram em penalidades.

Cabe ressaltar que, na constatação de irregularidades de quaisquer natureza, é solicitada a adoção de providências imediatas. Contudo, em atendimento a determinação da Portaria 081/20, em seu Art. 6º, *as infrações contidas no RESAM estão suspensas.*



Documento assinado eletronicamente por **Jeova Tenório Lima, Superintendente**, em 17/06/2021, às 12:35, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **045942969** e o código CRC **65C1C6A9**.



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

Superintendência de Contratos do Sistema de Transporte

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone: (11) 3396-7849 - www.sptrans.com.br

Manifestação

São Paulo, 17 de junho de 2021

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito - Assessoria Técnico-Legislativa - PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessor Técnico Chefe - Procurador Dr. Ricardo Ferrari Nogueira (Via SMT/GAB)

ASSUNTO: Ofício SGP23 nº 545/2021 da CMSP - Presidente Milton Leite, que encaminha cópia do Requerimento RDS 704/21, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, solicitando da SMT resposta a questionamentos sobre o transporte urbano e a sua fiscalização, bem como o envio dos relatórios de fiscalização/autuação/vistoria dos últimos 06 (seis) meses e cópias dos PAD's que culminaram em penalidades

DP/GAB

Em atendimento à solicitação contida no Ofício CMSP OF SGP.23 N° 545/2021 em SEI nº 045824167, de acordo com as competências desta Superintendência de Contratos do Sistema de Transportes / SCS informamos o que segue:

1. Qual o valor do contrato celebrado com a empresa contratada?

Esclarecemos que o sistema de transporte de passageiros no município de São Paulo é dividido em 3 Grupos e 32 Lotes, sendo que 9 concessionárias operam no Grupo Estrutural, 10 no Grupo Local de Articulação Regional e 13 no Grupo Local de Distribuição. Há empresas e consórcios que operam em mais de um lote.

Os contratos de concessão, objeto do procedimento de licitação das Concorrências nº 001/15 – SMT.GAB, nº 002/15 – SMT.GAB e nº 003/15 – SMT.GAB, bem como seus termos de aditamentos podem ser consultados no 'site' da Prefeitura do Município de São Paulo / Portal da Transparência, no endereço eletrônico:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/transportes/acesso_a_informacao/index.php?p=284142

Os valores dos contratos estão discriminados na cláusula terceira do 2º Termo de Aditamento aos contratos de concessão, encontrados no link já informado.

2. Existe alguma penalidade para o descumprimento do contrato?

fls. 123

Sim, estão discriminadas na “Cláusula Quinta – DAS PENALIDADES” dos contratos de concessão.

3. A empresa contratada já descumpriu o contrato? Se sim, quantas vezes e por quais motivos? Houve a cobrança de penalidades?

Houve algumas situações em que empresas foram notificadas sobre a existência de irregularidade frente às determinações contratuais, instaurando procedimento administrativo de apuração resguardados o contraditório e a ampla defesa. Atualmente os prazos encontram-se suspensos pela Portaria SMT.GAB nº 081/20.



Documento assinado eletronicamente por **Marcello Michalsky Almeida Sampaio, Superintendente**, em 17/06/2021, às 11:43, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Alik Tramarim Trivelin, Assessor(a) V**, em 17/06/2021, às 13:24, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046118852** e o código CRC **05D5D29E**.

Referência: Processo nº 6010.2021/0001606-5

SEI nº 046118852



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A

Gerência de Inspeção e Auditoria Técnica

Rua Santa Rita, 500, - Bairro Pari - São Paulo/SP - CEP 03026-030

Telefone: (11) 2796-3299 - www.sptrans.com.br

Manifestação

São Paulo, 16 de junho de 2021.

INTERESSADO Gabinete do Prefeito – Assessoria Técnico-Legislativa – PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessor Técnico Chefe – Procurador Dr. Ricardo Ferrari Nogueira (Via SMT/GAB)

ASSUNTO Ofício SGP23 nº 545/2021 da CMSP - Presidente Milton Leite, que encaminha cópia do Requerimento RDS 704/21, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, solicitando da SMT resposta a questionamentos sobre o transporte urbano e a sua fiscalização, bem como o envio dos relatórios de fiscalização/autuação/vistoria dos últimos 06 (seis) meses e cópias dos PAD's que culminaram em penalidades, tendo em vista a situação precária de diversos ônibus das empresas que prestam serviços de transporte na Capital, o que pode causar sérios acidentes e por em risco a vida dos munícipes.

Preliminarmente cumpre-nos esclarecer que, com relação ao estado de conservação da frota, há dois momentos em que os veículos do sistema de transporte urbano são verificados por técnicos da SPTrans.

Um deles ocorre em atendimento a uma programação diária, sendo que, esta inspeção é realizada pelos técnicos da Gerência de Inspeção e Auditoria Técnica - DO/SEM/GIA, tanto nas garagens das operadoras quanto nas dependências da SPTrans, e em ambos os casos os veículos estão fora de serviço.

O outro momento de verificação ocorre quando os técnicos de fiscalização das Gerências Regionais de Operações da DO/SOP em trabalho de rotina, em campo, com o veículo em plena operação, observam o estado geral de conservação.

Nas inspeções realizadas pela DO/SEM/GIA, programadas ou por amostragem, são verificados os itens mecânicos (freio, direção, suspensão, eixos, sistema rodante/pneus, etc.) carroceria interna (bancos, balaústres, vidros, etc.) e externa (chaparia, pára-choque, pintura, etc), elétrica (iluminação externa e interna, solicitação de parada, etc.) acessibilidade (área reservada, equipamentos de acesso, dentre outros) e poluentes (fumaça preta e ruído), retratando as condições dos ônibus naquele momento.

Desta forma, a verificação da frota é efetiva, pois é feita de forma programada ou por amostragem, bem como em campo, durante a operação.

As inspeções realizadas pela DO/SEM/GIA, quando programadas, ocorrem no mínimo a cada 6 meses em toda a frota. As amostrais, por sua vez, são diárias, em no mínimo 80 veículos.

Por conta do coronavírus COVID 19, foi publicada a Portaria SMT.GAB nº 081, de 24 de março de 2020,

suspendendo o cumprimento de algumas obrigações contratuais, dentre elas as atividades de Auditoria e Inspeção de Frota. 125

No entanto, as atividades pontuais da DO/SEM/GIA, como reclamação dos usuários, vistorias de desmontagem de ar condicionado e as provenientes das ações de fiscalização de campo, continuam sendo realizadas.

Conforme solicitado, encaminhamos o arquivo eletrônico Relação de Vistorias doc. 046270210, dos últimos 06 meses, contendo, placa, ano de fabricação, data da inspeção, avaliação mecânica, carroceria, elétrica e acessibilidade. Salientando que as atividades apresentadas, referem-se apenas aos tipos de inspeções realizadas neste período emergencial de pandemia.

Importante esclarecer que os veículos que apresentam defeitos nos itens da ficha **Defeitos do Grupo "A"** (sistemas de freio, suspensão, tração, rodante, eixo e direção, sistema de alimentação e estrutura do chassi) e **"C"** (dispositivos e equipamentos de acessibilidade), ficam impedidos de operar até o devido reparo, sendo para isso lacrados. Os veículos inspecionados que apresentam defeitos na ficha de inspeção do **Grupo "B"** (carroceria e elétrica), em componentes que não oferecem riscos à segurança, não são impedidos de operar, mas a operadora deverá repará-los e reapresentá-los até a data determinada pelo setor de vistoria (reinspeção). O resultado dessas reprovações são denominadas **"Pendências"**.

Os veículos inspecionados que não apresentam defeitos em itens das fichas de inspeção, serão liberados para a operação, denominados **"Aprovado"**.



Documento assinado eletronicamente por **Idário de Camargo Branco, Gerente**, em 18/06/2021, às 16:42, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046270251** e o código CRC **DD978445**.

Referência: Processo nº 6010.2021/0001606-5

SEI nº 046270251



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
10006	FTZ6436	2014	07/05/21 10:00																				X									
10011	FRP9731	2014	25/02/21 20:25																				X									
10012	FSU0942	2014	12/02/21 21:30																				X									
10301	EFU8872	2011	26/02/21 21:20																				X									
10302	EFU8810	2011	24/02/21 13:40																				X									
10307	EFU8776	2011	11/02/21 20:58																				X									
10310	EFU8871	2011	28/05/21 19:10																				X									
10317	ELQ5819	2011	20/05/21 19:05																				X									
10326	EMU5731	2011	02/03/21 21:40																				X									
10371	EZL1043	2011	19/02/21 13:06									2	2	1			1													X		
10371	EZL1043	2011	22/02/21 11:55	X																					X							
10378	EZL1084	2011	05/03/21 19:27																				X									
10382	EZL1087	2011	22/02/21 20:52																				X									
10384	ELW8536	2011	08/01/21 21:15																				X									
10393	EMU3758	2011	10/03/21 19:27																				X									
10400	EMU3786	2011	08/03/21 11:10																				X									
10408	FVB8108	2014	17/12/20 20:17																				X									
10483	GJX2678	2018	03/02/21 08:20																				X									
10483	GJX2678	2018	03/02/21 09:30																				X									
10581	DEU2100	2019	26/05/21 19:18																				X									
10583	GDU1286	2019	21/05/21 19:15																				X									
10594	ESS5733	2019	15/02/21 20:28																				X									
10595	BGY7419	2019	17/02/21 20:40																				X									
10601	FML9066	2019	17/05/21 19:20																				X									
10608	EFI6321	2019	18/05/21 10:44																				X									
10623	FFN3227	2012	11/03/21 19:16																				X									
10631	FJP7811	2013	08/01/21 21:20																				X									
10632	FJP7812	2013	12/03/21 12:12																				X									
10637	FJP7817	2013	31/05/21 19:23																				X									
10653	GFC8567	2018	16/02/21 11:25																				X									
10659	FAC9114	2018	19/05/21 19:37																				X									
11018	FQV5118	2014	15/02/21 13:00																				X									
11020	FQC2200	2014	11/02/21 13:07									1																		X		
11020	FQC2200	2014	12/02/21 11:00	X																					X							
11032	FTC3022	2014	17/12/20 21:40																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências								
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.	
11063	GAU3296	2018	30/12/20 12:15									1			1		1														X		
11063	GAU3296	2018	13/01/21 09:30	X																					X								
11064	FTV4103	2018	03/03/21 11:04																				X										
11069	GCS8435	2018	21/12/20 19:10									1		1			1														X		
11069	GCS8435	2018	22/12/20 20:40	X																					X								
11070	GEN8728	2018	07/05/21 09:55																				X										
11070	GEN8728	2018	07/05/21 10:55																				X										
11074	GBC9775	2018	30/12/20 11:43									1																			X		
11074	GBC9775	2018	13/01/21 09:40	X																					X								
11086	GJQ7633	2018	08/03/21 10:00																				X										
11101	ESS8331	2019	08/03/21 10:40																				X										
11106	EQU6630	2019	24/05/21 19:20																				X										
11329	EMU5734	2011	18/02/21 11:56																				X										
11343	EZL1039	2011	09/03/21 19:08																				X										
11344	EZL1041	2011	26/02/21 11:55																				X										
11345	EZL1042	2011	10/02/21 19:25																				X										
11349	EZL1036	2011	28/05/21 19:15																				X										
11413	FVQ6343	2014	31/05/21 19:19																				X										
11430	FZY2640	2014	19/02/21 19:28																				X										
11445	FUH4765	2014	22/02/21 19:30																				X										
11461	GJQ6781	2016	25/02/21 19:53																				X										
11462	FDC4292	2016	10/12/20 19:35																				X										
11475	FJR2689	2016	23/02/21 11:59																				X										
11498	GIX3107	2018	04/03/21 10:10																				X										
11521	EDI9J63	2019	17/02/21 20:44																				X										
11534	EGA6924	2019	03/02/21 08:40																				X										
11534	EGA6924	2019	03/02/21 11:30																				X										
11536	EVA8680	2019	26/05/21 19:26																				X										
11662	GDO7926	2018	07/05/21 09:40																				X										
11662	GDO7926	2018	07/05/21 09:50																				X										
11667	FWF0763	2018	18/05/21 19:20																				X										
11672	ERA3199	2018	20/05/21 19:15																				X										
11675	GFM7038	2018	16/02/21 20:19																				X										
11684	FZC4366	2018	03/02/21 08:37																				X										
11684	FZC4366	2018	03/02/21 10:30																				X										



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
11696	GAS9754	2018	19/05/21 19:50																					X								
11697	EXJ5925	2018	25/05/21 19:28																					X								
11750	FVV7223	2018	24/02/21 19:29																					X								
11751	FYK2369	2018	05/03/21 19:19																					X								
11754	FCS1463	2018	10/03/21 19:36																					X								
11763	DPP5759	2019	11/03/21 11:53																					X								
11766	DDR8593	2019	21/05/21 19:20																					X								
11767	DYE2531	2019	12/03/21 19:36																					X								
11775	DBO8022	2019	27/05/21 19:41																					X								
11799	EEY8470	2019	17/02/21 19:21																					X								
11873	ELW8548	2011	12/02/21 11:54																					X								
11886	EZL1105	2011	01/03/21 19:17																					X								
11895	ELW8557	2011	02/03/21 19:14																					X								
11959	CFY6139	2013	10/12/20 19:40																					X								
11996	BBF3359	2016	07/05/21 10:30																					X								
11996	BBF3359	2016	07/05/21 10:48																					X								
12382	FCB5626	2012	23/02/21 13:35									1				1	1					1				X						
12382	FCB5626	2012	26/02/21 09:00	X																						X						
12384	FCB5625	2012	16/02/21 19:57																					X								
12425	FFN0611	2013	31/05/21 22:14																					X								
12426	FFN0520	2013	11/02/21 19:58																					X								
12471	FQI7414	2014	02/03/21 20:36																					X								
12472	FRX3255	2014	05/03/21 10:35																					X								
12520	FJV9960	2015	12/02/21 08:56																					X								
12520	FJV9960	2015	12/02/21 10:20																					X								
12555	FOT2054	2017	08/03/21 13:07																					X								
12555	FOT2054	2017	19/05/21 09:15																					X								
12555	FOT2054	2017	19/05/21 11:45																					X								
12556	GBP8291	2017	05/03/21 22:00																					X								
12601	GCM6323	2015	19/05/21 09:33																					X								
12601	GCM6323	2015	19/05/21 10:40																					X								
12607	FYA6297	2018	20/05/21 20:08																					X								
12678	EXT3051	2019	26/05/21 20:45																					X								
12680	ECS1553	2019	17/05/21 19:43																					X								
12685	EZJ5520	2019	21/05/21 21:30																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
12687	ECT1724	2019	27/05/21 20:14																					X								
13385	FFN8986	2013	16/02/21 13:00																					X								
13386	FFN8988	2013	09/03/21 12:59									1					3													X		
13386	FFN8988	2013	17/03/21 21:40	X																						X						
13519	FXW6928	2015	12/02/21 08:50																					X								
13519	FXW6928	2015	12/02/21 09:40																					X								
13522	FIL8792	2015	19/02/21 13:10																					X								
13523	FXP7309	2015	01/03/21 11:52																					X								
13524	FOA7870	2015	10/02/21 11:06																					X								
13525	FDS4731	2015	28/05/21 20:02																					X								
13526	FKO1383	2015	20/05/21 20:12																					X								
13528	FRW7436	2015	25/02/21 20:00																					X								
13528	FRW7436	2015	19/05/21 09:25																					X								
13528	FRW7436	2015	19/05/21 11:10																					X								
13530	FQK8483	2014	22/02/21 19:50																					X								
13548	FSN9887	2017	24/05/21 20:50																					X								
13641	EKU5242	2018	04/03/21 13:07																					X								
13671	CUL0860	2019	18/02/21 19:22																					X								
13675	BWV5144	2019	18/05/21 20:20																					X								
13732	BJM7845	2019	03/03/21 20:32																					X								
15001	FMR9048	2017	15/02/21 11:31																					X								
15004	FVK3923	2019	19/02/21 19:57																					X								
15005	GJM2847	2017	26/05/21 09:50																					X								
15005	GJM2847	2017	26/05/21 12:00																					X								
15007	EZX2806	2018	22/02/21 09:10																					X								
15007	EZX2806	2018	22/02/21 10:35																					X								
15010	FYS7290	2015	23/02/21 13:30																					X								
15017	ERX4749	2018	17/05/21 19:55																					X								
15022	EXN3697	2018	19/05/21 20:20																					X								
15039	BYQ5227	2018	26/05/21 09:24																					X								
15039	BYQ5227	2018	26/05/21 11:00																					X								
15040	CLG0275	2018	22/02/21 09:20																					X								
15040	CLG0275	2018	22/02/21 09:55																						X							
15043	BTZ3210	2018	25/02/21 19:25																					X								
15050	ELW6374	2013	18/01/21 10:53																										X			



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
15055	EFW6763	2013	19/01/21 11:55																				X									
15065	FOZ6005	2019	24/05/21 19:57																				X									
15086	FTE5986	2014	04/03/21 19:28																				X									
15094	FSN6027	2013	19/01/21 13:27																				X									
15095	DTA6295	2013	20/01/21 11:45																				X									
15097	FMT8448	2014	10/02/21 13:05																				X									
15098	FFL6218	2013	20/01/21 11:55																				X									
15101	EFV6111	2013	21/01/21 11:43																				X									
15102	EFV6643	2013	21/01/21 11:54																				X									
15118	FXT7C48	2015	27/05/21 13:12																				X									
15136	FJQ7460	2014	16/02/21 19:49																				X									
15138	FJU8749	2017	22/02/21 09:30																				X									
15138	FJU8749	2017	22/02/21 10:15																				X									
15152	DMT6479	2018	26/05/21 09:09																				X									
15152	DMT6479	2018	26/05/21 10:30																				X									
15153	GKB3327	2017	20/04/21 20:12																				X									
15157	GBY5014	2013	22/01/21 11:52																				X									
15164	ENN2349	2019	08/03/21 12:00																				X									
16004	FCL7879	2014	11/02/21 20:46																				X									
16015	GAT1715	2017	22/02/21 20:20																				X									
16035	ELU2163	2019	24/02/21 20:19																				X									
16065	FAK2225	2018	28/05/21 20:18																				X									
16077	FUZ3397	2019	01/03/21 19:50																				X									
16100	EXL9230	2019	31/05/21 19:52																				X									
16101	EFV6101	2010	01/12/20 11:00																				X									
16102	GHL0724	2018	02/12/20 13:25																				X									
16118	FJB1216	2013	09/03/21 20:02																				X									
16119	EXV6409	2019	26/05/21 20:08																				X									
16120	FCB0783	2011	01/12/20 11:10																				X									
16135	FHV4395	2019	03/12/20 13:06																				X									
16150	EFF6779	2019	18/12/20 10:10																				X									
16150	EFF6779	2019	18/12/20 11:10																				X									
16162	GFU4892	2016	02/03/21 20:06																				X									
16177	EIN9457	2018	11/03/21 14:20																				X									
16178	BMR9754	2019	21/05/21 20:45																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
16196	FSI6196	2013	12/03/21 20:01																				X									
16196	FSI6196	2013	14/04/21 14:03				1					1		1				3								X						
16196	FSI6196	2013	16/04/21 13:30	X																												
16217	EXN1697	2018	23/02/21 10:30																				X									
16217	EXN1697	2018	23/02/21 12:00																					X								
16228	FWT6798	2015	22/01/21 20:30																				X									
16230	FSS3730	2013	15/04/21 14:05																				X									
16232	CNC9624	2019	18/02/21 14:00																				X									
16245	FZL7805	2019	27/05/21 20:05																				X									
16251	EFW6251	2012	01/12/20 11:20																				X									
16252	EFW6252	2011	01/12/20 11:30																				X									
16260	GDU6348	2017	04/12/20 15:00																				X									
16264	DTC6167	2013	16/04/21 19:48																				X									
16287	FJV7199	2015	26/01/21 20:35						1			1	2	1	1		1									X						
16287	FJV7199	2015	27/01/21 20:31	X																					X							
16298	BLE6218	2017	20/05/21 20:00																				X									
16302	FCB6797	2011	01/12/20 11:40																				X									
16335	BYI8A73	2019	18/12/20 10:00																				X									
16335	BYI8A73	2019	18/12/20 11:35																				X									
16339	FMI5999	2016	03/03/21 14:26																				X									
16348	BYY4398	2019	05/04/21 14:15																				X									
16358	FJJ6358	2011	01/12/20 11:50																				X									
16375	GJZ7990	2016	10/03/21 20:03																				X									
16376	FVI6352	2013	19/04/21 20:18																				X									
16382	FFN6454	2012	01/12/20 12:00																				X									
16406	FSH9731	2015	27/01/21 20:38																				X									
16417	ELW6417	2011	01/12/20 12:10																				X									
16418	GGN9E18	2017	18/05/21 21:31																				X									
16425	EXL7465	2019	07/12/20 13:10																				X									
16425	EXL7465	2019	07/12/20 13:20																				X									
16447	FVA6447	2013	10/02/21 14:22																				X									
16511	FWU7G67	2017	17/05/21 20:10																				X									
16543	FVW6543	2013	20/04/21 20:30																				X									
16544	FUA3306	2015	28/01/21 20:29																				X									
16565	FKP8243	2016	23/02/21 10:15																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
16565	FKP8243	2016	23/02/21 11:30																					X								
16572	FRR6572	2013	26/02/21 16:05																										X			
16572	FRR6572	2013	26/02/21 20:00	X																					X							
16575	GKB0665	2018	23/02/21 10:00																				X									
16575	GKB0665	2018	23/02/21 11:45																					X								
16593	BWJ3593	2019	08/12/20 13:55																				X									
16607	GJH0927	2018	25/05/21 09:10																				X									
16607	GJH0927	2018	25/05/21 10:35																					X								
16610	DTA6254	2010	01/12/20 12:20																				X									
16610	GJX6669	2015	02/02/21 20:03																				X									
16616	DTD6616	2010	01/12/20 12:30																				X									
16677	CSI9377	2019	05/03/21 14:10																				X									
16687	FWS0177	2017	17/02/21 20:20																				X									
16687	FWS0177	2017	25/05/21 09:05																				X									
16687	FWS0177	2017	25/05/21 09:55																				X									
16711	FCB6468	2011	01/12/20 12:40																				X									
16711	FCB6468	2011	22/04/21 20:05																				X									
16714	FCB9889	2011	01/12/20 12:50																				X									
16739	FNF6739	2011	01/12/20 13:00																				X									
16777	FPH8868	2016	25/05/21 09:00																				X									
16777	FPH8868	2016	25/05/21 09:35																				X									
16779	FTB9491	2014	16/02/21 20:11																				X									
16846	GIC9367	2019	29/01/21 08:30												1		1	2								X						
16846	GIC9367	2019	29/01/21 10:31	X																					X							
16849	EJF0479	2019	11/12/20 10:38															2											X			
16849	EJF0479	2019	09/03/21 13:28	X																					X							
21079	FNG1236	2016	27/05/21 19:47																				X									
21104	ELW2969	2011	15/02/21 23:19																				X									
21105	ELW2975	2011	10/02/21 21:48		2	4						1					1									X						
21105	ELW2975	2011	16/02/21 15:00	X																					X							
21109	ELW2981	2011	03/12/20 21:36																				X									
21109	ELW2981	2011	11/01/21 10:00																									X				
21109	ELW2981	2011	12/02/21 10:50	X																					X							
21110	ELW2987	2011	01/12/20 21:00																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
21111	ELW8488	2011	02/12/20 11:23																				X									
21113	ELW2979	2011	12/02/21 22:35																				X									
21116	ELW2941	2011	10/02/21 20:50																				X									
21124	ELW2965	2011	02/12/20 21:43																				X									
21127	ELW2966	2011	04/12/20 11:38																				X									
21151	ELW2961	2011	04/12/20 21:18																				X									
21239	CCU3819	2019	19/02/21 11:10																				X									
21273	EVN3969	2018	17/02/21 23:00																				X									
21274	CUK1760	2018	01/03/21 11:04																				X									
21290	EEP7725	2018	19/05/21 19:55																				X									
21293	EIQ8062	2018	06/04/21 17:29																										X			
21293	EIQ8062	2018	07/04/21 20:00	X																					X							
21308	FUG7156	2017	07/04/21 19:54																				X									
21322	FVI8202	2017	15/02/21 20:20																				X									
21329	FCQ4586	2017	31/05/21 21:10																				X									
21351	DZS3987	2019	24/05/21 19:31																				X									
21353	DPN1589	2019	17/02/21 19:18																				X									
21354	BRD4987	2019	22/02/21 19:58																				X									
21356	ECZ3548	2019	09/03/21 10:59																				X									
21357	DUP0672	2019	08/03/21 19:34																				X									
21360	DYJ3219	2019	23/02/21 23:16																				X									
21361	BYJ4396	2019	12/03/21 10:48																				X									
21365	DUH9141	2019	05/03/21 22:50																				X									
21381	EOW2264	2019	11/02/21 09:14																				X									
21381	EOW2264	2019	11/02/21 10:07																				X									
21383	DSV2957	2019	22/01/21 20:38																				X									
21384	DOI0286	2019	26/01/21 21:12																				X									
21393	DBS0912	2018	25/05/21 22:10																				X									
21394	EEY9321	2018	20/05/21 22:15																				X									
21396	EBV9690	2018	28/05/21 22:20																				X									
21397	DVJ1239	2018	10/03/21 22:30																				X									
21413	BPN1413	2019	18/05/21 20:23																				X									
21415	BQU1415	2019	17/02/21 20:10																				X									
21417	BKB1417	2019	21/05/21 20:21																				X									
21419	BPO1419	2019	26/05/21 20:50																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
21489	CQN5847	2018	03/03/21 19:15																				X									
21490	EYP7984	2018	16/02/21 11:20																				X									
21501	EMU5745	2013	24/02/21 11:45																				X									
21502	EMU5768	2013	15/12/20 15:00								1															X						
21502	EMU5768	2013	26/02/21 16:00	X																					X							
21512	EMU5743	2013	11/02/21 11:50																				X									
21521	FJP9879	2013	23/12/20 15:00								1															X						
21521	FJP9879	2013	26/02/21 16:30	X																					X							
21532	FJP9861	2013	17/12/20 15:10								1															X						
21532	FJP9861	2013	26/02/21 16:00	X																					X							
21536	FJP9868	2013	04/03/21 11:58																				X									
21576	FFS0572	2013	02/03/21 20:16																				X									
21581	FFS0565	2013	23/12/20 23:07								1															X						
21581	FFS0565	2013	26/02/21 16:00	X																					X							
21589	FLT1153	2013	11/03/21 20:40									7		1			4													X		
21589	FLT1153	2013	12/03/21 20:57	X																					X							
21603	FPP9693	2015	19/04/21 12:00																				X									
21642	FRI7885	2015	03/05/21 09:50																				X									
21642	FRI7885	2015	03/05/21 10:35																				X									
21644	FRQ9686	2015	10/05/21 14:04																				X									
21658	ELQ2326	2011	26/02/21 23:05																				X									
21665	ELQ5615	2011	05/04/21 22:42																				X									
21680	ELQ5637	2011	01/12/20 11:31																				X									
21851	FJP9907	2013	18/02/21 23:00																				X									
21855	FJP9904	2013	17/05/21 21:55																				X									
21858	FLT1151	2013	07/12/20 21:30																				X									
21860	FLT1307	2013	03/12/20 11:21																				X									
21871	FLT1522	2013	07/12/20 21:20																				X									
21908	FLT1283	2013	02/12/20 09:20																				X									
21915	FLT1506	2013	24/03/21 13:50																				X									
21928	FLT1143	2013	07/12/20 11:50																				X									
21936	FFS0549	2013	25/02/21 19:42																				X									
22002	FEI8337	2015	03/02/21 11:20																				X									
22007	GJQ7926	2015	29/12/20 11:13																				X									
22026	FQV9059	2016	03/05/21 11:20																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
22026	FQV9059	2016	03/05/21 11:26																				X									
22035	FPU3063	2016	08/04/21 23:15																				X									
22055	FSL0215	2015	08/03/21 23:03																				X									
22058	FZQ5756	2015	31/05/21 22:30																				X									
22060	GBJ1635	2015	19/05/21 22:05																				X									
22071	FPW2089	2016	01/12/20 11:28																				X									
22072	FHR5957	2016	11/02/21 09:22																				X									
22072	FHR5957	2016	11/02/21 10:45																				X									
22075	FKP1843	2016	03/12/20 11:28																				X									
22079	FYM0585	2016	01/12/20 23:30																										X			
22079	FYM0585	2016	07/12/20 10:10	X																					X							
22091	GFX5079	2015	11/02/21 20:32																				X									
22092	GEQ0381	2015	13/01/21 19:40																				X									
22093	GEX7922	2015	20/05/21 09:57																				X									
22093	GEX7922	2015	20/05/21 11:30																				X									
22094	GAL7636	2015	19/01/21 20:35																				X									
22095	FCM2901	2015	15/02/21 21:44																				X									
22099	FWZ4764	2015	19/01/21 20:28																				X									
22105	FKP0836	2015	21/01/21 16:00																									X				
22105	FKP0836	2015	28/01/21 13:04																				X									
22113	FOI4785	2015	21/01/21 20:36																				X									
22114	GBJ4024	2015	04/03/21 20:18																				X									
22119	FIW8132	2015	28/05/21 20:25																				X									
22120	GFL7612	2015	20/01/21 19:31																				X									
22121	GDW1611	2015	20/05/21 09:50																				X									
22121	GDW1611	2015	20/05/21 11:00																				X									
22176	FRY9621	2013	11/03/21 23:00																				X									
22179	FVW2664	2013	04/12/20 11:41																				X									
22184	FKP9909	2013	20/01/21 21:05																				X									
22188	FEE3039	2013	14/01/21 21:44																				X									
22194	FUA0251	2013	09/02/21 22:30																				X									
22198	FRH0913	2013	18/05/21 12:55																				X									
22228	FJL0737	2014	14/01/21 21:58		2	5						3			1		6									X						
22228	FJL0737	2014	18/01/21 21:43	X																					X							
22231	FXO4385	2014	13/01/21 21:30																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
22234	FCZ0827	2014	09/02/21 21:45																					X								
22351	FLT1281	2013	12/02/21 11:28																					X								
22416	FTM6568	2014	01/12/20 20:30	X																						X						
22419	FTB9131	2014	21/01/21 20:40																					X								
22437	FWB4163	2014	10/03/21 13:15																					X								
22460	CUM7180	2019	25/05/21 20:23																					X								
22468	BXQ4157	2019	21/05/21 19:55																					X								
22479	ENN9626	2019	18/02/21 21:50																					X								
22494	BWJ7624	2018	09/02/21 09:00																					X								
22494	BWJ7624	2018	09/02/21 10:00																					X								
22498	CPG1081	2018	01/03/21 20:51		1																					X						
22498	CPG1081	2018	01/03/21 23:14	X																						X						
22503	FMP6841	2017	12/03/21 21:00																					X								
22505	FCF9628	2017	18/01/21 20:20																					X								
22514	FPK2873	2017	03/05/21 09:15																					X								
22514	FPK2873	2017	03/05/21 10:50																					X								
22525	GEH2581	2017	05/03/21 13:05																					X								
22530	FGL7313	2017	09/02/21 09:10																					X								
22530	FGL7313	2017	09/02/21 10:20																					X								
22536	FJH9777	2017	22/02/21 13:16																					X								
22546	FLG6649	2017	09/02/21 08:55																					X								
22546	FLG6649	2017	09/02/21 10:40																					X								
22549	GBA2183	2017	20/05/21 10:01																					X								
22549	GBA2183	2017	20/05/21 12:30																					X								
22618	FPL8347	2017	09/02/21 16:00																										X			
22618	FPL8347	2017	23/02/21 08:19	X																						X						
22621	FJG1728	2017	24/02/21 23:10																					X								
22685	ELQ5818	2011	16/02/21 21:26																					X								
22686	ELQ5817	2011	16/12/20 21:40																					X								
22696	ELQ5821	2011	10/12/20 11:34			1						1				1	2										X					
22696	ELQ5821	2011	10/12/20 20:54	X																						X						
22703	ELQ5815	2011	16/12/20 10:50																					X								
22705	ELW2922	2011	23/02/21 20:10																					X								
22712	ELQ5412	2011	01/02/21 11:30														2														X	
22712	ELQ5412	2011	11/03/21 10:24	X																						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
22713	ELQ5614	2011	09/03/21 22:15																				X									
22715	ELQ5616	2011	02/02/21 11:51																				X									
22726	ELQ5624	2011	18/01/21 20:28																				X									
22728	ELQ5623	2011	19/02/21 22:30																				X									
22730	ELW2954	2011	01/02/21 12:02									2					2			1		1				X						
22730	ELW2954	2011	02/02/21 10:30	X																					X							
22734	BGN2734	2019	24/05/21 20:19																				X									
22743	BJK2743	2019	26/05/21 21:41																				X									
22780	BPO4843	2018	11/02/21 09:17																				X									
22780	BPO4843	2018	11/02/21 10:20																				X									
22824	ELW2943	2011	26/02/21 20:10																				X									
22833	ELW2948	2011	02/02/21 11:54																				X									
22836	ELW2949	2011	20/04/21 11:50																				X									
22874	ELW2968	2011	11/12/20 11:19																				X									
22876	ELW2978	2011	11/12/20 11:30																				X									
22878	ELW2983	2011	02/03/21 11:30																				X									
22882	ELW5421	2011	03/12/20 21:30																				X									
22882	ELW5421	2011	03/02/21 11:27																				X									
22885	ELW5E32	2011	17/02/21 11:21																				X									
22887	ELW8482	2011	04/12/20 21:13																				X									
22888	ELW5425	2011	02/12/20 21:38																				X									
22899	ELW8491	2011	22/03/21 11:32																				X									
22929	FAT6528	2014	27/05/21 23:05		2		1					3					2			1		1				X						
22929	FAT6528	2014	31/05/21 10:12	X																					X							
22953	FCJ6316	2014	03/03/21 20:27																				X									
22954	FNX4104	2014	25/02/21 11:40																				X									
22976	FSH1073	2014	07/12/20 12:00																				X									
25001	EKH0275	2018	15/02/21 19:28																				X									
25006	FAC9881	2017	28/04/21 19:40																				X									
25009	FSX5556	2017	10/02/21 12:01				1									1	2	2												X		
25009	FSX5556	2017	11/02/21 11:37	X																					X							
25010	GDJ8397	2019	17/05/21 19:34																				X									
25012	DIT1130	2019	27/05/21 11:33																				X									
25015	GDU1017	2017	25/02/21 09:00																				X									
25015	GDU1017	2017	25/02/21 09:30																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
25017	FZL2886	2014	12/02/21 20:30		1		2		1																X							
25017	FZL2886	2014	15/02/21 11:25	X																					X							
25018	GBY5030	2013	08/03/21 19:41																				X									
25029	EJV8646	2018	25/02/21 09:10																				X									
25029	EJV8646	2018	25/02/21 10:30																				X									
25061	FKF5061	2011	18/02/21 19:46																				X									
25066	FWC1937	2013	04/03/21 13:11																				X									
25066	FWC1937	2013	12/03/21 12:09			1			1				1		1		1									X						
25066	FWC1937	2013	15/03/21 10:23	X																					X							
25098	FNF5098	2011	14/12/20 11:48																				X									
25135	GCA4776	2019	25/02/21 09:15																				X									
25135	GCA4776	2019	25/02/21 11:15																					X								
25173	FYG1B85	2018	19/05/21 20:50																				X									
25201	CSN2563	2019	21/05/21 19:40																				X									
25209	ENZ4577	2019	25/05/21 20:05																				X									
25210	ESL2588	2019	01/03/21 10:03																				X									
25231	FAP8230	2014	26/02/21 19:32																				X									
25302	GBY5029	2013	22/04/21 19:55																				X									
25303	BZG8950	2018	16/02/21 13:05																				X									
26016	EEO1540	2019	25/02/21 20:10																				X									
26021	GBH2619	2017	11/02/21 20:40																				X									
26028	GBY5006	2013	10/03/21 20:40																				X									
26052	FRU5626	2014	02/03/21 20:43																				X									
26078	CLJ3288	2019	15/12/20 09:00																				X									
26078	CLJ3288	2019	15/12/20 09:46																				X									
26136	GEM1126	2016	11/03/21 20:31																				X									
26143	EXO2105	2019	17/02/21 19:47																				X									
26164	EXL6514	2019	18/05/21 20:10																				X									
26169	GBK2319	2019	17/05/21 20:35																				X									
26175	GDL8668	2016	15/12/20 09:10																				X									
26175	GDL8668	2016	15/12/20 10:30																				X									
26200	GDS5489	2017	09/03/21 10:55																				X									
26230	GIM9058	2018	24/02/21 11:13																				X									
26238	GHI0548	2016	09/02/21 16:00																										X			
26238	GHI0548	2016	23/02/21 09:55	X																					X							



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
26256	GEN6360	2015	16/12/20 08:40																				X									
26256	GEN6360	2015	16/12/20 09:50																				X									
26278	GJQ9749	2017	10/02/21 11:56																											X		
26278	GJQ9749	2017	15/02/21 09:35	X																					X							
26313	FYZ1063	2018	19/02/21 11:40																				X									
26317	BWV1497	2019	21/05/21 23:00																				X									
26334	FQA6914	2018	10/12/20 22:05																				X									
26342	FQM3263	2014	27/05/21 20:29																				X									
26349	FFC7689	2017	28/05/21 20:55																				X									
26365	GFV5678	2015	16/12/20 09:00																				X									
26365	GFV5678	2015	16/12/20 11:00																				X									
26375	FVN0690	2014	16/02/21 15:06																				X									
26386	FDS5858	2017	10/12/20 22:08																				X									
26402	FVV6117	2013	05/03/21 22:31																				X									
26403	FVV6191	2013	31/05/21 21:33			1						2		1			3			1						X						
26408	GIJ8388	2017	23/02/21 19:55																				X									
26410	EQW1230	2019	26/05/21 20:55																				X									
26457	GCZ8377	2019	24/05/21 20:15																				X									
26471	EZZ4581	2018	20/05/21 20:30																				X									
26490	GCI9200	2015	22/01/21 19:30																				X									
26493	FOS4373	2015	22/02/21 20:14																				X									
26514	FSB7473	2016	03/03/21 20:47																				X									
26528	FUY7442	2016	22/12/20 11:27						1																	X						
26528	FUY7442	2016	22/12/20 21:30	X																					X							
31010	FCV0629	2014	19/05/21 20:30																				X									
31018	FLP9023	2014	15/04/21 13:28																				X									
31025	FJP7376	2013	11/02/21 13:50																				X									
31027	FJP7380	2013	02/03/21 13:00																				X									
31033	FDR9475	2016	19/02/21 10:45																				X									
31033	FDR9475	2016	19/02/21 11:35																				X									
31059	FXI7307	2016	12/02/21 14:07																				X									
31067	FYJ8247	2016	08/02/21 10:15																				X									
31067	FYJ8247	2016	08/02/21 12:30																				X									
31068	GHB2949	2016	05/05/21 10:25																				X									
31068	GHB2949	2016	05/05/21 11:00																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
31077	GID5581	2017	08/02/21 09:30																					X								
31077	GID5581	2017	08/02/21 10:10																					X								
31078	FRQ2658	2014	15/02/21 21:23																					X								
31081	FTB2932	2014	07/05/21 22:15																					X								
31085	FQY4360	2014	01/12/20 13:46																					X								
31086	FCT0120	2014	02/12/20 14:47									1	2	2	2		2													X		
31086	FCT0120	2014	03/12/20 14:04	X																					X							
31087	FSN5791	2014	01/03/21 19:55																					X								
31093	FTI3236	2014	23/02/21 21:12																					X								
31112	FZR4375	2015	23/12/20 22:34								1															X						
31112	FZR4375	2015	19/01/21 09:39	X																					X							
31115	FRU8259	2015	16/12/20 11:40								1	1														X						
31115	FRU8259	2015	19/01/21 09:30	X																					X							
31116	FOY3956	2015	05/02/21 11:17																					X								
31116	FOY3956	2015	05/02/21 11:57																					X								
31116	FOY3956	2015	10/05/21 22:00																					X								
31130	FQL9682	2015	05/02/21 08:44																					X								
31130	FQL9682	2015	05/02/21 09:42																					X								
31133	FDB2789	2015	01/12/20 22:00																					X								
31136	FMC9107	2015	12/04/21 14:38											1			1									X						
31136	FMC9107	2015	13/04/21 14:05	X																					X							
31150	GIO1692	2016	30/12/20 13:25																					X								
31153	GHW1084	2016	02/12/20 21:55																					X								
31170	GAN2045	2016	01/12/20 22:20																					X								
31171	GHC4571	2016	02/12/20 21:51																					X								
31190	GFH2219	2016	03/12/20 21:52																					X								
31198	GCY0334	2018	24/02/21 11:35																					X								
31198	GCY0334	2018	24/02/21 14:00																					X								
31219	ELW5024	2010	11/01/21 21:20																					X								
31229	FFN3771	2013	04/02/21 13:06																										X			
31229	FFN3771	2013	05/02/21 13:44																					X								
31230	FFN8977	2013	07/04/21 14:10																					X								
31238	FJP5537	2013	02/03/21 14:00																					X								
31247	FLT0899	2013	28/12/20 14:16								1															X						
31247	FLT0899	2013	19/01/21 08:12	X																						X						



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
31261	FFN0734	2013	23/12/20 21:55								1															X						
31261	FFN0734	2013	19/01/21 07:51	X																					X							
31263	FFN0627	2013	29/04/21 19:48																				X									
31265	FKH0959	2014	08/04/21 13:20			1						2		3			1									X						
31265	FKH0959	2014	15/04/21 14:43	X																					X							
31269	EFV8251	2010	19/01/21 15:55																				X									
31270	EFV8190	2010	21/01/21 16:00																				X									
31270	EFV8190	2010	04/02/21 15:48									1	1	1	1	2	4	1												X		
31270	EFV8190	2010	05/02/21 12:07	X																					X							
31270	EFV8190	2010	12/03/21 22:05																				X									
31270	EFV8190	2010	16/04/21 22:10																				X									
31271	EFV8253	2010	18/01/21 13:15									3	2				2	2												X		
31271	EFV8253	2010	19/01/21 11:00	X																					X							
31272	EFV8182	2010	21/01/21 16:00																										X			
31272	EFV8182	2010	03/02/21 13:12	X																					X							
31273	EFV8254	2010	18/01/21 20:09		1							3				1	5				1	1				X						
31273	EFV8254	2010	19/01/21 09:00	X																					X							
31286	FRJ7912	2014	11/01/21 14:08									4		2			2	1												X		
31286	FRJ7912	2014	12/01/21 11:30	X																					X							
31298	FUX7958	2014	03/12/20 21:45																				X									
31299	FQQ4589	2014	04/12/20 21:58																				X									
31302	FPP1512	2014	09/04/21 14:45																				X									
31316	FFN3577	2012	22/02/21 13:51																				X									
31331	FFN7399	2013	04/02/21 15:40																				X									
31345	EZL8685	2011	03/03/21 22:23																				X									
31354	FNT0752	2014	05/02/21 09:44																				X									
31354	FNT0752	2014	05/02/21 10:21																				X									
31355	FCQ7383	2014	11/05/21 22:07																				X									
31356	FDZ5344	2014	04/12/20 21:51																				X									
31370	EZL8711	2011	04/03/21 13:21									3					1													X		
31370	EZL8711	2011	04/03/21 21:16	X																					X							
31375	EZL8706	2011	05/03/21 13:24																				X									
31392	ELW8371	2011	12/04/21 14:16																				X									
31403	EMU3258	2011	03/12/20 14:17																				X									
31404	EMU3283	2011	04/05/21 22:10									4		1			1	1												X		



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
31404	EMU3283	2011	05/05/21 22:12	X																					X							
31406	ELQ5200	2010	20/01/21 16:00																										X			
31406	ELQ5200	2010	21/01/21 09:51			1						1					3									X						
31406	ELQ5200	2010	22/01/21 13:20	X																					X							
31407	ELQ5206	2010	09/03/21 19:50																				X									
31408	ELQ7D94	2011	25/05/21 19:52																				X									
31409	ELQ7395	2011	31/05/21 19:45																				X									
31412	EMU3278	2011	24/02/21 20:10																				X									
31421	ELW8366	2011	13/04/21 13:35																				X									
31428	ELW8352	2011	10/03/21 14:20																				X									
31445	EMU3284	2011	12/05/21 23:45																				X									
31473	EZL1397	2012	19/02/21 20:12																				X									
31478	EMU0973	2011	04/01/21 16:03																										X			
31478	EMU0973	2011	05/01/21 08:59			1						5				1	3	2				1				X						
31478	EMU0973	2011	07/01/21 13:00	X																					X							
31480	EMU0971	2011	05/04/21 20:55																				X									
31480	EMU0971	2011	28/04/21 14:26																				X									
31481	EMU0970	2011	16/12/20 13:00																				X									
31488	FTT9691	2013	25/03/21 14:00																				X									
31491	ELW0690	2010	14/04/21 14:24																				X									
31496	FFN3767	2012	17/05/21 23:30																				X									
31498	FFN3765	2012	04/05/21 13:19	X																					X							
31499	ELW0705	2010	27/04/21 22:50																				X									
31500	ELW0701	2010	22/01/21 15:45									1	2				3													X		
31500	ELW0701	2010	27/01/21 13:58	X																					X							
31501	FIW5406	2014	08/03/21 20:28																				X									
31519	ELW0699	2010	22/01/21 15:40									1	2				1													X		
31519	ELW0699	2010	26/01/21 15:35	X																					X							
31525	ELQ5205	2010	19/04/21 13:00																										X			
31525	ELQ5205	2010	20/04/21 14:00	X																					X							
31526	ELW0686	2010	20/04/21 19:23																				X									
31529	ELQ7416	2011	16/02/21 19:42																				X									
31530	ELQ5203	2010	22/04/21 15:00																										X			
31530	ELQ5203	2010	29/04/21 09:48	X																					X							
31531	ELQ5201	2010	03/12/20 14:21																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências									
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.		
31532	ELQ5204	2010	23/04/21 23:59																											X				
31532	ELQ5204	2010	27/04/21 14:30	X																					X									
31537	EMU3272	2011	04/12/20 13:50																				X											
31546	ELW0691	2010	26/04/21 19:58																				X											
31561	GJI1572	2017	19/01/21 09:14																				X											
31561	GJI1572	2017	19/01/21 10:00																				X											
31563	ELQ5451	2011	18/02/21 20:17																				X											
31567	EMU0967	2011	10/02/21 20:06																				X											
31601	GEB5946	2019	19/02/21 11:40																				X											
31601	GEB5946	2019	19/02/21 13:00																				X											
31602	GGD3165	2019	24/05/21 20:04																				X											
31604	GEK7067	2019	26/05/21 20:32																				X											
31610	GDT1178	2019	11/01/21 21:30																				X											
31611	GFQ0185	2019	11/01/21 21:24																				X											
31612	GCV8665	2019	11/01/21 21:00																				X											
31613	GGS3078	2019	11/01/21 21:10																				X											
31614	GEW8796	2019	11/01/21 20:50				1																	X										
31615	GAC3614	2019	11/01/21 21:03																				X											
31616	GGR9178	2019	11/01/21 21:14																				X											
31617	GKH7514	2019	11/01/21 21:07																				X											
31618	GJJ3027	2019	11/01/21 21:17																				X											
31619	GFB9387	2019	19/02/21 09:20																				X											
31619	GFB9387	2019	19/02/21 10:30																				X											
31622	GEU8076	2019	27/05/21 20:42																				X											
31680	ELW0678	2011	09/12/20 14:10																				X											
31809	ELW8341	2011	26/02/21 20:46																				X											
31810	ELW8342	2011	28/05/21 20:10																				X											
31898	ELQ7405	2011	06/01/21 23:59																												X			
31898	ELQ7405	2011	07/01/21 09:56	X																					X									
31900	ELQ7407	2011	02/03/21 13:44																				X											
31907	EMU0966	2011	11/03/21 20:28																				X											
31908	EMU0968	2011	17/02/21 13:40																				X											
31911	EMU0969	2011	18/05/21 19:57																				X											
31913	ELW5025	2011	20/05/21 22:45																				X											
31914	ELW5038	2011	10/02/21 20:59																				X											



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
31915	ELQ5447	2011	25/02/21 13:30																				X									
32001	GEJ2981	2017	15/02/21 13:34																				X									
32045	EXO3699	2018	17/02/21 20:16																				X									
32048	EXE6316	2018	24/02/21 20:25																				X									
32058	EAV1082	2018	01/03/21 20:07																				X									
32073	CUM2486	2018	21/05/21 20:25																				X									
32074	EBA8312	2018	29/01/21 10:36																				X									
32074	EBA8312	2018	29/01/21 11:00																				X									
32080	GBU0617	2018	29/01/21 10:11																				X									
32080	GBU0617	2018	29/01/21 11:07																				X									
32085	DYC1519	2018	26/05/21 20:20																				X									
32087	ESP9312	2018	29/01/21 10:59																				X									
32087	ESP9312	2018	29/01/21 11:15																				X									
32089	DGY2349	2018	18/05/21 13:15																				X									
32119	FFN8962	2013	15/02/21 13:45																				X									
32155	EXH0178	2018	19/05/21 20:25																				X									
32162	DER0271	2018	05/05/21 11:05																				X									
32162	DER0271	2018	05/05/21 12:10																				X									
32163	BYI7895	2018	08/02/21 10:50																				X									
32163	BYI7895	2018	08/02/21 11:30																				X									
32165	EBU5666	2018	17/02/21 19:50																				X									
32166	FPP0514	2018	27/05/21 20:10																				X									
32173	FRT9431	2014	22/02/21 20:24																				X									
32174	FQT3650	2014	17/12/20 19:50																				X									
32176	DTA9771	2007	01/12/20 11:45																				X									
32178	DTB8891	2007	01/12/20 11:40																				X									
32179	DTB8844	2007	01/12/20 11:49																				X									
32246	GHW8377	2019	25/05/21 20:26																				X									
32252	EWG2918	2018	05/05/21 09:25																				X									
32252	EWG2918	2018	05/05/21 10:20																				X									
32253	GJL8379	2018	11/02/21 20:25																				X									
32261	FFN7409	2013	16/02/21 13:35																				X									
32291	ECT1021	2008	01/12/20 12:00																				X									
32293	ECT1024	2008	01/12/20 11:53																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
32295	ECT1026	2008	01/12/20 11:56																				X									
32297	ECT1028	2008	01/12/20 10:51																				X									
32298	ECT1029	2008	01/12/20 10:20																				X									
32299	ECT1030	2008	01/12/20 10:16																				X									
32304	EFW6922	2012	23/02/21 13:45																				X									
32314	FCB2652	2012	08/03/21 13:35																				X									
32323	FCB5635	2012	02/12/20 14:14																				X									
32325	FCB5624	2012	05/03/21 20:12																				X									
32355	EFV8188	2010	14/04/21 19:05																				X									
32356	EFV8180	2010	15/04/21 23:35																				X									
32357	EFV8187	2010	22/04/21 19:35																				X									
32358	EFV8191	2010	23/04/21 20:07																				X									
32359	EFV8192	2010	26/04/21 19:49																				X									
32359	EFV8192	2010	07/05/21 23:40																											X		
32359	EFV8192	2010	07/05/21 23:44																				X									
32360	EFV8189	2010	16/04/21 15:00																											X		
32360	EFV8189	2010	22/04/21 13:56	X																					X							
32407	FRI5340	2014	09/03/21 20:17																				X									
32408	FQK4897	2014	18/02/21 13:50																				X									
32415	FRZ6763	2014	20/05/21 20:20																				X									
32416	FRC4704	2014	03/03/21 13:05																				X									
32419	FRY4507	2014	17/12/20 19:55																				X									
32428	FSD5228	2014	25/02/21 20:16																				X									
32440	GHK3588	2018	19/01/21 09:25																				X									
32440	GHK3588	2018	19/01/21 10:30																				X									
32470	FFN3764	2012	02/03/21 19:50																				X									
32486	ELW0700	2010	28/04/21 19:55																				X									
32489	ELW0698	2010	24/05/21 20:00																				X									
32490	ELW0702	2010	30/04/21 22:53																				X									
32490	ELW0702	2010	31/05/21 19:42																				X									
32558	ELW0704	2010	04/05/21 19:42																				X									
32591	ELW0689	2010	05/05/21 23:59																											X		
32591	ELW0689	2010	19/05/21 14:00	X																					X							
32728	EZL9585	2012	28/05/21 21:00																				X									
32738	FFN3587	2012	04/03/21 19:34																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
32748	EZL9380	2012	19/02/21 20:06																				X									
32780	EFU5286	2009	01/12/20 09:59																				X									
32781	EFU5287	2009	01/12/20 10:47																				X									
32782	EFU5288	2009	01/12/20 10:24																				X									
32783	EFU5289	2009	02/12/20 10:57																				X									
32784	EFU5290	2009	02/12/20 11:40																				X									
32785	EFU5263	2009	01/12/20 11:10																				X									
32786	EFU5264	2009	01/12/20 11:20																				X									
32787	EFU5265	2009	02/12/20 10:40																				X									
32788	EFU5266	2009	01/12/20 11:30																				X									
32789	EFU5291	2009	01/12/20 10:34																				X									
32790	EFU5292	2009	01/12/20 10:26																				X									
32792	EFU5294	2009	01/12/20 11:04																				X									
32793	EFU5295	2009	01/12/20 11:24																				X									
32794	EFU5296	2009	01/12/20 10:09																				X									
32795	EFU5297	2009	02/12/20 10:20																				X									
32796	EFU5298	2009	01/12/20 11:00																				X									
32797	EFU5299	2009	02/12/20 11:09																				X									
32798	EFU5300	2009	02/12/20 11:20																				X									
32799	EFU5302	2009	01/12/20 09:40																				X									
32802	EFU5305	2009	01/12/20 09:55																				X									
32803	EFU5306	2009	02/12/20 11:28																				X									
32804	EFU5307	2009	02/12/20 10:50																				X									
32805	EFU5308	2009	01/12/20 09:44																				X									
32807	EFU5259	2009	01/12/20 10:43																				X									
32808	EFU5258	2009	01/12/20 10:13																				X									
32809	EFU5257	2009	01/12/20 09:50																				X									
32811	EFU5262	2009	01/12/20 10:30																				X									
32813	EFU5242	2009	02/12/20 10:44																				X									
32814	EFU5254	2009	02/12/20 10:30																				X									
32815	EFU5301	2009	01/12/20 11:16																				X									
32816	EFU5253	2009	01/12/20 10:37																				X									
32817	EFU5251	2009	01/12/20 10:03																				X									
32818	EFU5250	2009	01/12/20 10:47																				X									
32818	EFU5250	2009	06/05/21 20:46																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
32820	EFV8248	2010	10/03/21 20:00																				X									
32821	EFV8247	2010	07/05/21 20:25																				X									
32822	EFV8184	2010	10/05/21 20:45																				X									
32823	EFV8185	2010	11/05/21 20:35																				X									
32824	EFV8252	2010	12/05/21 21:00																				X									
32826	EFV8183	2010	17/05/21 20:00																				X									
32827	EFV8249	2010	14/05/21 21:00																				X									
32828	EFV8250	2010	03/05/21 20:15																				X									
32839	EFW6307	2012	26/02/21 13:57																				X									
32865	EFW6917	2012	11/03/21 14:03																				X									
32889	FFN0495	2013	29/04/21 20:10																				X									
32912	EZL9554	2012	12/02/21 13:35																				X									
32945	EVP9289	2018	18/01/21 10:00																				X									
32945	EVP9289	2018	18/01/21 10:25																				X									
32962	ECT7580	2008	01/12/20 09:48																				X									
32965	ECT7583	2008	01/12/20 10:06																				X									
35501	FTF4733	2014	22/12/20 10:40														2			1						X						
35501	FTF4733	2014	23/12/20 09:14	X																					X							
35504	EFW9168	2010	11/12/20 11:46									1																		X		
35504	EFW9168	2010	22/12/20 11:46	X																					X							
35701	FXO9D02	2019	21/05/21 19:10																				X									
35703	EZY8352	2019	26/05/21 19:10																				X									
35709	FBW5051	2015	22/01/21 19:40																				X									
35713	FXU2D86	2019	31/05/21 13:05																				X									
35716	FRD2A50	2014	16/02/21 19:24			3			1			2		2	1		4	1								X						
35716	FRD2A50	2014	17/02/21 15:15																				X									
35717	DMC3199	2019	19/02/21 19:25					1																		X						
35717	DMC3199	2019	22/02/21 09:10	X																					X							
35719	FPW9719	2014	11/02/21 19:24																				X									
35723	GJI9459	2017	17/02/21 09:30																				X									
35723	GJI9459	2017	17/02/21 09:50																				X									
35725	FVW8986	2017	04/12/20 10:00																				X									
35725	FVW8986	2017	04/12/20 12:00																				X									
35730	FBY9060	2014	10/02/21 16:00																										X			
35730	FBY9060	2014	11/02/21 15:40	X																					X							



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
35731	EEE7114	2019	22/02/21 19:25																				X									
35734	FJA5984	2011	23/02/21 15:12									1		2			1													X		
35734	FJA5984	2011	24/02/21 15:26	X																					X							
35735	DWP8750	2018	24/02/21 19:15																				X									
35736	EMC9639	2019	25/02/21 19:12																				X									
35744	BZV0815	2019	27/05/21 19:25																				X									
35748	FXO9958	2014	20/05/21 15:05																				X									
35757	GJD0106	2019	12/03/21 19:10																				X									
35758	GCG9704	2018	04/12/20 08:54																				X									
35758	GCG9704	2018	04/12/20 10:20																				X									
35766	FMJ3190	2014	26/01/21 14:16																										X			
35766	FMJ3190	2014	24/03/21 15:08	X																					X							
35770	FMK4198	2014	10/03/21 19:16																				X									
35774	FIK3C59	2019	12/05/21 13:00																				X									
35775	FSW6331	2012	25/05/21 19:20																				X									
35777	FZS9312	2016	02/03/21 00:01																										X			
35777	FZS9312	2016	06/04/21 15:12	X																					X							
35782	EFW6468	2010	18/01/21 23:30																										X			
35782	EFW6468	2010	19/01/21 15:40		1	1			1			3	1				3									X						
35790	FKM2724	2017	08/03/21 11:08																				X									
35791	ELQ8304	2011	26/02/21 14:56																				X									
35797	GKG8030	2015	05/03/21 19:07																				X									
35808	EVW2708	2019	02/03/21 19:07																				X									
35814	FXP9068	2014	03/03/21 13:28														4													X		
35814	FXP9068	2014	04/03/21 08:51	X																					X							
35824	GKE0F61	2019	17/05/21 13:38																				X									
35834	GGQ7I12	2019	18/05/21 19:05																				X									
35835	FVJ5H93	2019	19/05/21 19:30																				X									
35840	FZT3E96	2020	14/05/21 13:36									1					2														X	
35840	FZT3E96	2020	20/05/21 10:35	X																					X							
35842	DTC6107	2010	19/01/21 23:30																										X			
35842	DTC6107	2010	20/01/21 15:30		1							1	1		1	1	5			3	2					X						
35847	FJA8103	2011	18/02/21 14:55																				X									
35927	EXS0352	2019	11/03/21 13:30																				X									
35928	FVY3934	2019	10/05/21 08:50																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
35928	FVY3934	2019	10/05/21 09:21																					X								
35941	FJA5983	2011	15/02/21 14:51																					X								
35944	GJR1988	2016	17/02/21 10:10																					X								
35944	GJR1988	2016	17/02/21 13:00																					X								
35950	FAP0442	2016	10/05/21 09:31																					X								
35950	FAP0442	2016	10/05/21 10:06																					X								
35952	DZJ4689	2018	10/05/21 10:21																					X								
35952	DZJ4689	2018	10/05/21 11:10																					X								
35975	EFW6372	2010	20/01/21 16:00																											X		
35975	EFW6372	2010	09/03/21 23:43																											X		
35976	GII5525	2016	04/03/21 19:10																					X								
35985	ECI1650	2018	17/02/21 11:05																					X								
35985	ECI1650	2018	17/02/21 11:50																					X								
36001	EFW4139	2010	03/03/21 21:00																					X								
36001	EFW4139	2010	03/03/21 21:15																					X								
36001	EFW4139	2010	04/05/21 21:40																					X								
36003	GCH0328	2017	03/03/21 20:40																					X								
36004	FCL9302	2018	04/03/21 19:30																					X								
36005	FCB9049	2011	16/12/20 23:05																											X		
36006	FOW3806	2013	09/03/21 21:30																					X								
36007	FCB9052	2012	11/02/21 20:18																					X								
36008	CUH2G88	2020	04/03/21 23:15																					X								
36009	EFC8E29	2020	05/03/21 20:26																					X								
36011	DET7D11	2020	03/03/21 20:25																					X								
36012	FPB5J30	2014	04/03/21 22:25																					X								
36013	GAY8B30	2018	03/03/21 20:15																					X								
36014	DOM4E39	2020	05/03/21 21:07																					X								
36015	EFV3974	2010	05/05/21 23:59																											X		
36015	EFV3974	2010	06/05/21 20:26		3	1	4		1			2	2				5									X						
36015	EFV3974	2010	12/05/21 11:30	X																						X						
36016	FQH6989	2017	28/05/21 14:20									1	2																	X		
36017	FRU1618	2017	12/05/21 09:25																					X								
36017	FRU1618	2017	12/05/21 11:10																						X							
36019	EZL8310	2011	17/12/20 21:10																					X								
36022	EMU0889	2011	29/12/20 11:50			3	1	1				3		2	1		5	1		1						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36023	FWP6513	2017	05/03/21 20:16																					X								
36024	GDU1659	2017	04/03/21 20:29						1																	X						
36024	GDU1659	2017	05/03/21 22:40	X																						X						
36024	GDU1659	2017	12/05/21 09:10																					X								
36024	GDU1659	2017	12/05/21 13:00																						X							
36025	FUX6847	2016	03/03/21 19:35									1			1	1														X		
36025	FUX6847	2016	20/04/21 23:18	X																						X						
36026	ELQ3669	2010	26/02/21 19:50																					X								
36026	ELQ3669	2010	04/03/21 19:15																					X								
36027	FFN4140	2013	06/05/21 23:59																										X			
36027	FFN4140	2013	07/05/21 22:55	X			1		1																						X	
36027	FFN4140	2013	11/05/21 19:49	X																						X						
36034	FZT0909	2017	04/03/21 20:14			2	1		1			2														X						
36034	FZT0909	2017	05/03/21 22:58	X																						X						
36037	FCB9059	2011	17/12/20 20:30																					X								
36037	FCB9059	2011	10/03/21 15:00																					X								
36037	FCB9059	2011	07/05/21 21:20		1		1	1				1			1											X						
36037	FCB9059	2011	10/05/21 19:25	X																						X						
36038	GJW0536	2016	03/03/21 22:52																					X								
36041	FPU0E94	2020	04/03/21 19:44																					X								
36043	FXT3193	2017	05/03/21 19:26																					X								
36044	GJU1H54	2020	04/03/21 23:05																					X								
36048	GDL8408	2018	03/03/21 20:57																					X								
36049	FZM7549	2018	04/03/21 20:36																					X								
36050	EZU6C15	2020	03/03/21 23:08																					X								
36053	GGL3477	2018	03/03/21 20:33																					X								
36054	GFO4579	2017	03/03/21 22:20																					X								
36055	EWE3696	2018	10/02/21 10:30																					X								
36055	EWE3696	2018	10/02/21 12:00					1																	X							
36059	EFW5029	2010	03/03/21 22:40																					X								
36060	ECU9D75	2020	04/03/21 19:42																					X								
36061	FCH7144	2014	04/03/21 20:40																					X								
36063	FPR7563	2017	03/03/21 22:47																					X								
36064	FZN7564	2015	05/03/21 20:44																					X								
36065	EZL9979	2012	02/03/21 15:14																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B								Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências						
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36065	EZL9979	2012	04/03/21 19:20																					X								
36067	GCO9867	2015	05/03/21 20:06																					X								
36070	GCW1776	2016	04/03/21 20:10						1																	X						
36070	GCW1776	2016	05/03/21 22:45	X																					X							
36072	FVC2186	2014	18/01/21 20:44																							X						
36072	FVC2186	2014	18/01/21 20:45		1	3						5	3		1		2	2		2		1				X						
36072	FVC2186	2014	28/01/21 13:12	X																					X							
36072	FVC2186	2014	05/03/21 19:55					1																X								
36076	BYP2H49	2020	03/03/21 23:02																					X								
36077	FWG0456	2018	03/03/21 20:53																					X								
36079	BXD6G97	2020	03/03/21 23:06																					X								
36080	FCX7863	2015	05/03/21 20:38																					X								
36081	GDE4481	2018	03/03/21 20:00																					X								
36083	GFY3A89	2020	05/03/21 19:13																					X								
36085	GCK9F28	2020	03/03/21 22:43																					X								
36086	DGX1A68	2020	03/03/21 19:00																					X								
36089	FWF6719	2015	05/03/21 20:20																					X								
36090	FMS6H36	2020	05/03/21 19:08																					X								
36092	EZL5955	2011	09/12/20 14:30									2					1	1		1	1					X						
36092	EZL5955	2011	11/12/20 11:59	X																					X							
36092	EZL5955	2011	16/12/20 22:50																				X									
36092	EZL5955	2011	20/01/21 16:00																										X			
36092	EZL5955	2011	04/02/21 23:00																										X			
36092	EZL5955	2011	05/02/21 23:00																										X			
36105	EFV5750	2010	10/05/21 23:15		1	2						6	3	1			7									X						
36105	EFV5750	2010	19/05/21 11:36	X																					X							
36106	EFW3775	2009	04/03/21 20:26			1		1	1																X							
36106	EFW3775	2009	11/05/21 21:00																					X								
36112	ELW2715	2011	05/03/21 19:36																					X								
36113	EZL8143	2011	04/03/21 22:29																					X								
36115	FXS8526	2013	12/03/21 19:20																					X								
36115	FXS8526	2013	12/05/21 19:16																					X								
36116	FVC5368	2014	22/01/21 20:21									2					1	1													X	
36116	FVC5368	2014	03/02/21 21:00	X																						X						
36117	FVZ9G47	2020	04/03/21 19:52																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36118	ESS6185	2018	03/03/21 20:55																					X								
36119	FUX0639	2018	03/03/21 20:27																					X								
36120	CKU3H94	2020	05/03/21 21:09																					X								
36123	DWT0559	2018	03/03/21 20:37																					X								
36126	FJH9H06	2020	03/03/21 19:06																					X								
36127	EFV1918	2009	17/05/21 11:36																											X		
36127	EFV1918	2009	27/05/21 21:05																											X		
36133	EZL9436	2011	17/12/20 20:29																					X								
36133	EZL9436	2011	14/01/21 16:00																											X		
36133	FVC8I95	2020	03/03/21 19:04																					X								
36134	ELW7650	2011	29/12/20 13:54					1				6	2	2			7	1		1						X						
36136	FEJ9746	2016	03/03/21 19:45																					X								
36137	FIL1E47	2020	03/03/21 19:10																					X								
36138	BYP3444	2018	03/03/21 22:27																					X								
36140	FCB9978	2011	16/12/20 21:40									2					4	5												X		
36140	FCB9978	2011	17/12/20 20:30	X																					X							
36140	FCB9978	2011	14/05/21 23:59																											X		
36140	FCB9978	2011	27/05/21 23:30																											X		
36148	EMU2678	2011	16/12/20 21:50																					X								
36151	BZL8D45	2020	03/03/21 19:15																					X								
36153	FDC6503	2013	27/05/21 21:00																											X		
36156	FFJ4H96	2020	04/03/21 20:59		1	1		1																		X						
36156	FFJ4H96	2020	05/03/21 22:30	X																						X						
36157	FQE6847	2014	26/01/21 20:55									4		1	1		1													X		
36157	FQE6847	2014	04/02/21 13:40	X																					X							
36157	FQE6847	2014	04/03/21 22:38																					X								
36159	GJG5001	2015	05/03/21 19:28																					X								
36160	BKU2H13	2020	04/03/21 22:59																					X								
36167	GJG9717	2017	31/05/21 23:35																											X		
36168	FRF4968	2017	04/03/21 20:16																					X								
36174	EFV5748	2009	30/12/20 15:56																											X		
36175	GGU1075	2018	04/03/21 19:48																					X								
36177	FRT9450	2014	05/03/21 20:48																					X								
36179	EZL2284	2013	04/03/21 20:12									3					1														X	
36179	EZL2284	2013	19/04/21 20:10	X																						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36180	ELW6C09	2013	03/03/21 20:48																					X								
36182	GBF8198	2018	05/03/21 19:11																					X								
36183	EMU2489	2011	16/12/20 21:20																					X								
36184	FUX5788	2013	03/03/21 20:18																					X								
36186	GEM1186	2020	04/03/21 20:51																					X								
36188	DTA6388	2013	26/05/21 20:11																					X								
36189	FRO2988	2017	03/03/21 19:58					1																	X							
36192	GJV7518	2018	04/03/21 20:18									2					2													X		
36192	GJV7518	2018	05/03/21 22:55	X																					X							
36194	GHD9619	2015	04/03/21 19:14																					X								
36199	FTS1569	2013	18/05/21 08:45																										X			
36202	DWS8H12	2020	03/03/21 19:57																					X								
36204	FCT2540	2014	05/03/21 19:05																					X								
36204	FCT2540	2014	05/03/21 21:08																					X								
36205	FQZ6349	2017	03/03/21 20:50																					X								
36210	EYY5I58	2020	03/03/21 20:00																					X								
36212	FSE5420	2013	19/05/21 20:55																					X								
36215	EEN8959	2018	03/03/21 20:30																					X								
36216	FOE8144	2017	05/03/21 19:38																					X								
36221	FOH9009	2017	05/03/21 20:42																					X								
36224	FWY6686	2013	04/03/21 20:05																					X								
36226	GFC9H66	2020	04/03/21 22:34																					X								
36229	EUZ9F29	2020	04/03/21 19:50																					X								
36230	EMU2487	2011	03/03/21 20:25					1				1			1		3													X		
36230	EMU2487	2011	04/03/21 19:15	X																					X							
36231	BYQ3609	2018	04/03/21 20:53																					X								
36233	GED3H25	2020	04/03/21 19:26																					X								
36238	FRO5038	2018	05/03/21 21:00																					X								
36239	ELW2713	2011	16/02/21 20:04		2	1	2		2			2		1	1		3									X						
36239	ELW2713	2011	17/02/21 13:45	X																					X							
36242	FSI1F19	2017	05/03/21 22:55																					X								
36242	FSI1F19	2017	25/05/21 15:50																					X								
36248	FCK9975	2018	03/03/21 20:10																					X								
36249	GGB7429	2018	04/03/21 19:45					1				2					1													X		
36249	GGB7429	2018	22/04/21 20:29									2										1				X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36249	GGB7429	2018	23/04/21 15:55	X																					X							
36252	ELQ3138	2010	20/05/21 20:25																				X									
36252	ELQ3138	2010	27/05/21 23:30																										X			
36254	FZR4H94	2020	03/03/21 20:03																				X									
36255	GFJ6455	2018	19/02/21 20:00																				X									
36255	GFJ6455	2018	04/03/21 19:26																				X									
36256	FUH5D56	2020	03/03/21 19:09																				X									
36257	EFV6B14	2013	05/03/21 19:34					1	1															X								
36260	FQO4957	2018	04/03/21 20:07																				X									
36261	GDQ6089	2017	10/02/21 09:35																				X									
36261	GDQ6089	2017	10/02/21 11:30																				X									
36261	GDQ6089	2017	03/03/21 22:30																				X									
36266	GEF6439	2017	05/03/21 20:33																				X									
36267	FCX0964	2014	05/03/21 23:00																				X									
36271	FCB9058	2012	10/03/21 15:00																				X									
36272	FPY0J34	2020	04/03/21 20:38																				X									
36273	FWV1296	2018	25/02/21 15:02																				X									
36273	FWV1296	2018	03/03/21 19:30																				X									
36274	FAC7959	2015	03/03/21 20:07						1			2			1	1	1													X		
36274	FAC7959	2015	22/04/21 22:26	X																					X							
36275	EZL7767	2011	17/12/20 20:28																				X									
36277	EXJ7127	2018	03/03/21 20:22																				X									
36278	FMZ9089	2015	05/03/21 19:50																				X									
36280	GCZ7847	2015	05/03/21 20:22																				X									
36281	EFW5714	2010	21/05/21 23:59																										X			
36281	EFW5714	2010	26/05/21 14:08	X																					X							
36282	EFW3769	2010	27/05/21 21:01																										X			
36288	FJP7285	2013	04/03/21 19:08																				X									
36289	FFN8B29	2015	04/03/21 22:32																				X									
36291	EZL2354	2013	03/03/21 20:13														5													X		
36291	EZL2354	2013	04/03/21 20:33	X																					X							
36292	FXB3799	2015	04/03/21 19:57																				X									
36295	FQW0857	2017	04/03/21 20:31																				X									
36297	FMU3213	2013	27/05/21 21:30																										X			
36300	FOL6429	2017	04/03/21 19:54																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36301	FOI9149	2017	03/03/21 19:37									2																		X		
36301	FOI9149	2017	26/04/21 21:37	X																					X							
36303	GAZ4303	2017	03/03/21 20:45																				X									
36304	FTN2090	2013	04/03/21 22:42																				X									
36304	FTN2090	2013	24/03/21 19:45																				X									
36306	CUG1116	2020	04/03/21 19:37																				X									
36307	GDQ1008	2017	03/03/21 22:58																				X									
36308	GIX1219	2017	05/03/21 20:40																				X									
36311	GID2849	2018	10/02/21 09:20																				X									
36311	GID2849	2018	10/02/21 12:40																				X									
36314	FYR3D75	2020	05/03/21 20:18																				X									
36316	ELW7534	2012	16/12/20 21:26																				X									
36316	ELW7534	2012	27/05/21 23:30																										X			
36317	FSU3485	2013	27/05/21 21:11																										X			
36319	DAH9J89	2020	03/03/21 23:00																				X									
36320	FCH9202	2017	05/03/21 19:32																				X									
36322	GJX6109	2017	03/03/21 19:48																				X									
36323	GCT7929	2017	03/03/21 22:54																				X									
36326	EFV3628	2010	27/05/21 21:12																										X			
36328	GJE5079	2017	05/03/21 23:10				1					4					1													X		
36328	GJE5079	2017	26/04/21 23:30																										X			
36328	GJE5079	2017	19/05/21 11:26	X																					X							
36329	CFY8C69	2013	05/03/21 19:40																				X									
36333	FFD1G73	2020	05/03/21 20:12																				X									
36336	FLN0166	2013	02/03/21 00:01																										X			
36336	FLN0166	2013	02/03/21 20:31	X																					X							
36336	FLN0166	2013	04/03/21 19:18																				X									
36337	FUU7D69	2013	04/03/21 22:27																				X									
36505	EMU7419	2011	05/03/21 19:00		1				1			2		1	1		6		1											X		
36505	EMU7419	2011	05/03/21 22:10																				X									
36506	ELW7876	2011	26/01/21 23:30																										X			
36506	ELW7876	2011	05/02/21 16:00																										X			
36506	ELW7876	2011	12/02/21 15:20																				X									
36507	EQT1J35	2020	03/03/21 19:55																				X									
36513	CFD5A14	2020	04/03/21 19:22																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36515	FVG6516	2013	27/05/21 23:30																													
36516	ELW1629	2011	09/12/20 16:21																													
36516	ELW1629	2011	10/12/20 08:32	X																												
36519	EHH9355	2018	15/02/21 19:37																													
36522	GFW5112	2020	04/03/21 19:00																													
36526	FKG0256	2018	03/03/21 19:42																													
36527	FCB6988	2011	04/03/21 19:05																													
36527	FCB6988	2011	04/03/21 20:51																													
36528	EXO0563	2013	27/05/21 23:30																													
36529	FIK1571	2017	03/03/21 19:02																													
36530	EFV9520	2010	27/05/21 20:49																													
36537	FJP7287	2013	05/03/21 21:00									2					2															
36537	FJP7287	2013	03/05/21 22:55	X																												
36539	FCC6199	2017	22/02/21 14:44																													
36540	FZC7915	2013	27/05/21 19:12																													
36547	FJP7310	2013	27/05/21 19:48																													
36552	EMU2494	2011	16/12/20 20:40																													
36552	EMU2494	2011	27/05/21 21:17																													
36553	FRP2543	2014	11/03/21 19:38																													
36554	DTC5967	2010	14/12/20 23:30																													
36554	DTC5967	2010	15/12/20 11:02		1		1					2	1	1	1		4	1		1							X					
36554	DTC5967	2010	16/12/20 22:25	X																												
36554	DTC5967	2010	27/05/21 20:40																													
36555	FZY5335	2014	27/01/21 23:31																													
36555	FZY5335	2014	04/02/21 14:45	X																												
36555	FZY5335	2014	05/03/21 19:43																													
36558	ECH6F78	2020	05/03/21 23:05																													
36560	FXS1005	2013	27/05/21 19:26																													
36563	EFW3518	2010	27/05/21 19:40																													
36566	FCB9055	2011	16/12/20 21:15																													
36566	FCB9055	2011	27/05/21 23:30																													
36569	FNM9266	2018	05/03/21 21:13																													
36571	EFU2659	2010	27/05/21 19:14																													
36572	GDJ5A82	2020	04/03/21 19:55		1																											</



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36572	GDJ5A82	2020	05/03/21 22:50	X																					X							
36574	BVT8F14	2020	04/03/21 20:43																					X								
36576	FVR6C34	2020	03/03/21 22:45																					X								
36577	GKC3368	2017	04/03/21 20:03																					X								
36578	FCL1H14	2020	04/03/21 20:20																					X								
36583	FJP7306	2013	27/05/21 19:10																					X								
36585	GCY8249	2017	04/03/21 20:45																					X								
36588	EKU5C48	2020	04/03/21 20:24																					X								
36590	EZP7G28	2020	05/03/21 20:02																					X								
36592	FJP7307	2013	05/03/21 19:15									1			1		4													X		
36592	FJP7307	2013	30/04/21 23:10	X																					X							
36594	FJP7309	2013	27/05/21 19:20																					X								
36597	EOP0238	2018	03/03/21 19:25			1																			X							
36598	EXO1219	2013	04/03/21 19:10																					X								
36598	EXO1219	2013	04/03/21 20:59																					X								
36599	FVJ4669	2018	04/05/21 11:03		2	1						1	1		1	1	1	1								X						
36599	FVJ4669	2018	05/05/21 11:11	X																					X							
36600	FJP7279	2012	05/03/21 19:48																					X								
36601	EFV3975	2010	27/05/21 19:37																					X								
36602	GCB3212	2018	05/03/21 20:08																					X								
36607	GAS6198	2017	05/03/21 19:18		1			1																	X							
36608	FQU3229	2013	05/03/21 19:57									3					5													X		
36608	FQU3229	2013	03/05/21 19:20	X																					X							
36609	FNK3H66	2020	03/03/21 22:56																					X								
36618	FWC5209	2013	27/05/21 20:36																					X								
36619	EHJ8070	2018	05/03/21 19:30																					X								
36621	EMU9146	2011	10/05/21 16:10		1		1	2				2	1	1			4	4		1						X						
36621	EMU9146	2011	12/05/21 14:47	X																					X							
36622	FJP7275	2013	15/12/20 20:30									2					1													X		
36622	FJP7275	2013	16/12/20 20:33	X																					X							
36628	EFV9590	2010	27/05/21 21:03																										X			
36630	ELW7868	2011	29/12/20 12:00			2			2			7		2	1	2	6	1		1	1	1				X						
36637	GDN3187	2017	04/03/21 20:48																					X								
36638	GAZ6966	2017	23/02/21 23:12																					X								
36638	GAZ6966	2017	04/03/21 20:56						1																		X					



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
36638	GAZ6966	2017	05/03/21 22:35	X																					X							
36641	EFV4701	2010	27/05/21 19:43																					X								
36643	FDC6979	2017	04/03/21 19:33																					X								
36645	GBJ8547	2016	03/03/21 22:50																					X								
36646	FZV9096	2014	03/03/21 21:10																					X								
36646	FZV9096	2014	03/03/21 21:20																					X								
36647	FSG3558	2017	05/03/21 20:46																					X								
36648	EIS1C08	2020	04/03/21 19:35																					X								
36649	EZL8079	2011	18/12/20 19:00																											X		
36649	GAO9B26	2020	05/03/21 19:23																					X								
36650	GDG9259	2017	05/03/21 20:28		1																				X							
36655	DOM7929	2018	05/03/21 20:10																					X								
36659	FTG2659	2013	27/05/21 20:44																					X								
36664	FRF8464	2018	24/02/21 19:52																					X								
36664	FRF8464	2018	03/03/21 23:04																					X								
36668	FCB6990	2011	16/12/20 20:50																					X								
36668	FCB6990	2011	20/01/21 16:00																											X		
36668	FCB6990	2011	05/02/21 23:00																											X		
36668	FCB6990	2011	27/05/21 23:30																											X		
36669	EMU7429	2011	01/03/21 12:05			1							3														X					
36669	EMU7429	2011	01/03/21 12:06																								X					
36669	EMU7429	2011	19/03/21 13:05			1			1					1	1		1										X					
36669	EMU7429	2011	22/03/21 13:05	X																					X							
36678	GGX6F06	2020	04/03/21 20:34																					X								
36679	FNL3650	2013	27/05/21 21:02																										X			
36680	FZT8478	2018	17/02/21 14:30																					X								
36685	FVS7359	2017	12/05/21 10:20																					X								
36685	FVS7359	2017	12/05/21 12:00																						X							
36690	GKD4009	2017	04/03/21 19:40			1			1																X							
36691	EZL5116	2011	24/05/21 20:40					1				2		1	1					1							X					
36691	EZL5116	2011	25/05/21 16:06	X																						X						
36692	BTZ8238	2018	04/03/21 20:22																					X								
36694	GDO1499	2017	30/12/20 14:47									4	1							1	1						X					
36694	GDO1499	2017	04/01/21 15:10	X																						X						
36694	GDO1499	2017	03/03/21 20:05																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B								Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
36698	FIW0175	2014	19/02/21 00:01																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
41538	FFN3424	2013	06/01/21 20:10																				X									
41590	FFN3454	2013	06/01/21 20:25																				X									
41792	EZL7875	2011	06/01/21 20:05																				X									
41794	EZL7883	2011	14/04/21 10:15									2														X						
41794	EZL7883	2011	16/04/21 21:00	X																					X							
41806	EZL7897	2012	20/01/21 22:55																				X									
41904	EZL1415	2012	20/01/21 23:00																				X									
45002	FWZ9B18	2016	12/04/21 14:16																				X									
45003	GBI2808	2016	19/02/21 21:45																				X									
45009	EZL9759	2012	11/02/21 20:09			2			1								1									X						
45009	EZL9759	2012	12/02/21 14:54																				X									
45054	GDQ8690	2016	22/02/21 20:02																				X									
45060	CQU8949	2018	23/02/21 14:00																				X									
45068	ELQ1569	2010	26/05/21 15:20																				X									
45074	FRY7748	2014	24/02/21 20:06																				X									
45086	FJA5985	2011	06/04/21 15:52																				X									
45107	EAD3992	2018	25/02/21 20:35																				X									
45111	EFW5042	2010	03/03/21 16:00																										X			
45117	GJA1299	2017	12/03/21 19:43																				X									
45132	GFJ4430	2016	31/05/21 19:48																				X									
45134	DYE1319	2018	01/03/21 20:20																				X									
45140	DZA2960	2018	09/02/21 09:23																				X									
45140	DZA2960	2018	09/02/21 10:16																				X									
45164	EXO0818	2013	29/04/21 19:21																				X									
45179	FTU7C13	2020	12/05/21 14:52																				X									
45205	GCF0H18	2020	14/05/21 19:40																				X									
45226	EXO0918	2013	04/05/21 19:28																				X									
45289	EXO1099	2013	08/03/21 14:17																				X									
45294	FFC8089	2017	16/02/21 20:08																				X									
45298	BPQ7089	2018	10/03/21 09:20																				X									
45298	BPQ7089	2018	10/03/21 10:10																					X								
45311	EMU6028	2011	26/02/21 14:29																				X									
45329	DST6C79	2019	27/05/21 13:08																				X									
45346	FOK5289	2017	09/02/21 10:27																				X									
45346	FOK5289	2017	09/02/21 11:06																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
45377	FWK7G87	2020	11/05/21 16:45																					X								
45379	GGG7429	2018	25/03/21 19:51																					X								
45401	GBU4139	2015	10/03/21 09:50																					X								
45401	GBU4139	2015	10/03/21 12:00																						X							
45404	GBC3638	2015	12/05/21 15:00																					X								
45409	EZL9629	2011	02/03/21 19:38																					X								
45421	GFW1778	2015	17/05/21 14:58																					X								
45426	FN15146	2013	11/03/21 15:05																					X								
45437	GKF2789	2017	14/05/21 15:03																					X								
45438	FUC9647	2016	18/02/21 14:25																					X								
45439	GJS8389	2017	15/02/21 13:38																					X								
45491	EFV6053	2013	10/03/21 14:00																					X								
45508	CSN2949	2018	10/03/21 09:30																					X								
45508	CSN2949	2018	10/03/21 10:40																					X								
45536	DIE9299	2018	05/03/21 19:40																					X								
45567	EUC0710	2019	19/05/21 14:38																					X								
45570	GFM2709	2015	20/05/21 15:13																					X								
45601	FLQ8209	2014	17/02/21 21:00																					X								
45602	FFK5089	2016	12/02/21 14:52																					X								
45639	FFM0389	2017	09/02/21 09:14																					X								
45639	FFM0389	2017	09/02/21 10:17																					X								
45644	EFV7670	2010	04/01/21 23:30		1	2	2		2			9	1	2			10									X						
45659	GFI2950	2016	21/05/21 16:05																					X								
45700	FPJ3207	2015	05/05/21 16:01																					X								
45710	FMP0039	2013	18/05/21 19:47																					X								
45724	DAT7A38	2020	24/05/21 14:05																					X								
45728	FOW1775	2014	04/03/21 14:18																					X								
45734	EZL5739	2011	25/05/21 14:00																					X								
45763	ELW8156	2011	28/05/21 14:05																					X								
45802	GFP8069	2017	11/03/21 09:54	X																						X						
47012	ELQ8521	2011	01/12/20 20:48																					X								
47012	ELQ8521	2011	09/12/20 16:19																									X				
47012	ELQ8521	2011	11/12/20 13:51	X																					X							
47014	GHO0293	2017	11/12/20 09:40																					X								
47014	GHO0293	2017	11/12/20 10:30																						X							



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
47015	FID1104	2015	11/12/20 09:45																					X								
47015	FID1104	2015	11/12/20 11:10																						X							
47017	ELQ8536	2010	10/02/21 16:00																										X			
47017	ELQ8536	2010	11/02/21 13:25																					X								
47017	ELQ8536	2010	29/04/21 16:00																										X			
47017	ELQ8536	2010	30/04/21 11:20	X																						X						
47028	FDS1899	2017	27/05/21 19:29																					X								
47030	FNA1565	2013	04/05/21 20:10																					X								
47037	EZL7216	2011	02/12/20 19:38																					X								
47037	EZL7216	2011	08/03/21 19:59																					X								
47043	EZL5730	2011	01/12/20 19:24																					X								
47043	EZL5730	2011	05/05/21 23:59																										X			
47043	EZL5730	2011	06/05/21 19:45	X																					X							
47046	FIO6207	2013	06/05/21 19:35																					X								
47049	EFW1780	2010	07/05/21 19:27																					X								
47054	EZL5796	2011	01/12/20 19:10																					X								
47057	EZL2304	2013	19/05/21 14:34																					X								
47061	EBG1939	2019	15/02/21 11:00																					X								
47061	EBG1939	2019	15/02/21 13:25																					X								
47066	FFN3647	2012	01/12/20 19:45																					X								
47073	FCB0310	2011	02/12/20 20:20																					X								
47075	ELW4421	2010	02/12/20 21:00																										X			
47078	ELW3080	2011	04/03/21 14:21																					X								
47079	FSR6481	2013	10/05/21 20:15																					X								
47081	FVZ6C79	2012	16/02/21 16:01																										X			
47081	FVZ6C79	2012	17/02/21 13:55																					X								
47093	FFN3617	2011	02/12/20 20:15																					X								
47093	FFN3617	2011	12/05/21 20:53																					X								
47096	ELQ8532	2010	19/02/21 11:43					1				2	2	1			2	2								X						
47096	ELQ8532	2010	19/02/21 19:48	X																						X						
47107	ELQ1083	2011	23/02/21 23:04		3				3			1					2										X					
47107	ELQ1083	2011	24/02/21 20:13	X																						X						
47112	EJQ6644	2019	24/05/21 19:34		1																					X						
47112	EJQ6644	2019	24/05/21 23:13	X																						X						
47116	EZL6050	2011	01/12/20 20:25																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências								
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.	
47116	EZL6050	2011	17/05/21 23:50																												X		
47123	FZX2549	2014	11/02/21 16:04																												X		
47123	FZX2549	2014	12/02/21 11:20	X																					X								
47125	FYW5252	2018	15/02/21 11:30																				X										
47125	FYW5252	2018	15/02/21 13:00																				X										
47134	FJB3979	2018	22/02/21 19:54																				X										
47145	DPA1359	2016	24/02/21 14:46																				X										
47147	FCB9878	2011	01/12/20 20:35																				X										
47147	FCB9878	2011	14/05/21 20:20																				X										
47150	FOO2479	2017	25/02/21 19:21																				X										
47151	EZL7210	2011	02/12/20 20:33																				X										
47159	FLE2783	2014	18/02/21 00:01																												X		
47159	FLE2783	2014	18/02/21 13:00	X																					X								
47166	FFN7458	2013	25/05/21 23:30																												X		
47166	FFN7458	2013	28/05/21 20:50																				X										
47169	EOA8595	2018	15/02/21 10:30																				X										
47169	EOA8595	2018	15/02/21 13:15																				X										
47171	EFW4147	2010	18/05/21 20:54		2	2	4		2			4		1			4	1				1				X							
47171	EFW4147	2010	20/05/21 13:00	X																					X								
47175	FCB0313	2011	02/12/20 19:13																				X										
47181	GIN3171	2016	19/02/21 00:01																												X		
47181	GIN3171	2016	19/02/21 10:19	X																					X								
47203	FRC5406	2013	20/05/21 20:55																				X										
47210	EZL5812	2011	01/12/20 19:15																				X										
47211	EFV9153	2010	02/12/20 21:02																												X		
47233	FCB1844	2011	01/12/20 20:00																				X										
47235	FCB9908	2011	01/12/20 19:35																				X										
47239	ELW3050	2011	12/03/21 15:26																				X										
47243	EFW3531	2010	25/05/21 23:30																												X		
47243	EFW3531	2010	28/05/21 23:30																												X		
47245	FXF6876	2014	25/03/21 14:05	X																					X								
47249	EMU6718	2011	01/12/20 19:27														6	2														X	
47249	EMU6718	2011	02/12/20 21:00	X																					X								
47250	ELQ9873	2010	02/12/20 21:04																												X		
47251	FBU8350	2014	31/05/21 13:13																				X										



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
47252	FZY6656	2017	03/03/21 19:07																					X								
47257	FJP1943	2018	10/03/21 19:39																					X								
47262	GGD4569	2018	10/12/20 16:11																									X				
47262	GGD4569	2018	11/12/20 13:13	X																						X						
47268	EMN2961	2018	11/03/21 19:03																					X								
47269	FCB0309	2011	02/12/20 20:00																					X								
47271	FCB9877	2011	02/12/20 21:05																										X			
47276	FCB6791	2011	01/12/20 20:55									2		1			4														X	
47276	FCB6791	2011	02/12/20 19:05	X																						X						
47288	FSP6696	2017	01/03/21 11:56																					X								
47291	FCB1842	2011	02/12/20 20:10																					X								
47291	FCB1842	2011	03/12/20 21:48																					X								
47294	ELQ4273	2010	26/02/21 20:25																					X								
47303	FCI8668	2015	02/03/21 19:10																					X								
47305	FCB6119	2011	01/12/20 19:18																					X								
47309	EMU3046	2011	01/12/20 19:40																					X								
47313	FAB2789	2013	25/05/21 18:38									1					4														X	
47313	FAB2789	2013	31/05/21 20:44	X																						X						
47322	ELQ8294	2011	02/12/20 21:30																										X			
47397	ELW3066	2011	02/12/20 21:20																										X			
47397	ELW3066	2011	11/12/20 09:30	X																						X						
47540	FVZ3133	2015	21/05/21 11:31																					X								
47540	FVZ3133	2015	21/05/21 13:06																					X								
47546	EFW3793	2010	25/05/21 18:45									1					7														X	
47546	EFW3793	2010	31/05/21 20:42	X																						X						
47547	EFW4371	2010	01/12/20 19:38			2			2			3					6														X	
47547	EFW4371	2010	02/12/20 20:20	X																						X						
47548	ELQ8538	2010	02/12/20 21:20																										X			
47549	ELQ8569	2011	02/12/20 19:19																					X								
47566	FOO1926	2015	21/05/21 10:06																					X								
47566	FOO1926	2015	21/05/21 10:31																					X								
47570	EZL5515	2011	02/12/20 21:10																										X			
47571	DTC6871	2009	01/12/20 19:32																					X								
47571	DTC6871	2009	25/05/21 18:15																					X								
47572	FTE2761	2014	28/05/21 20:45																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
47580	FCB0311	2011	02/12/20 19:08																					X								
47582	EZL7223	2011	01/12/20 19:55																					X								
47582	EZL7223	2011	25/05/21 23:30																										X			
47583	FCB0796	2011	01/12/20 19:00																					X								
47588	EFW8638	2010	25/05/21 19:10									4					6	5												X		
47588	EFW8638	2010	31/05/21 20:47	X																						X						
47589	FQD0735	2013	25/05/21 20:00																					X								
47593	FAT5803	2015	04/01/21 16:00																										X			
47593	FAT5803	2015	05/01/21 13:20	X																						X						
47606	GGT3496	2018	11/12/20 10:00																					X								
47606	GGT3496	2018	11/12/20 11:30																						X							
47610	EXO0255	2011	01/12/20 20:40																					X								
47612	EVU2288	2018	19/04/21 19:46																					X								
47614	FWX3G24	2015	07/04/21 20:12																					X								
47626	FCB9899	2011	01/12/20 20:15																					X								
47626	FCB9899	2011	25/05/21 18:20																					X								
47641	EZL6068	2011	01/12/20 20:20																					X								
47650	EMU5320	2012	09/03/21 16:19																										X			
47650	EMU5320	2012	10/03/21 13:30																					X								
47661	ELQ9846	2010	05/03/21 16:01																										X			
47661	ELQ9846	2010	05/03/21 20:25	X																						X						
47678	EMU1372	2011	02/12/20 19:25																					X								
47688	EZL3805	2011	02/12/20 21:11																										X			
47691	ESQ0057	2019	25/05/21 11:10																					X								
47696	FCB9876	2011	02/12/20 20:45																					X								
47701	ELW3082	2011	02/12/20 19:45																					X								
47708	EZL6057	2011	01/12/20 20:10																					X								
47716	FCB1866	2011	01/12/20 19:26																					X								
47721	FSY9101	2013	25/05/21 18:59														5													X		
47721	FSY9101	2013	31/05/21 23:30																										X			
47741	EMU8037	2011	02/12/20 19:50																					X								
47745	FLN0488	2013	25/05/21 19:18																					X								
47751	EMU1400	2011	11/12/20 16:10																									X				
47751	EMU1400	2011	15/12/20 14:19				1		1			1					2			1						X						
47751	EMU1400	2011	18/12/20 14:30	X																						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
47757	GFY3680	2016	21/05/21 10:19																					X								
47757	GFY3680	2016	21/05/21 11:56																						X							
47774	DTE8824	2009	02/12/20 20:09																					X								
47774	DTE8824	2009	25/05/21 18:30																					X								
47774	DTE8824	2009	31/05/21 23:40																					X								
47780	EMU8687	2011	02/12/20 20:30																					X								
47780	EMU8687	2011	25/05/21 23:30																											X		
47780	EMU8687	2011	28/05/21 23:30																											X		
47789	FLN0495	2013	25/05/21 23:30																											X		
47795	CQU9748	2019	26/05/21 19:23																					X								
47804	EUK5729	2010	01/12/20 19:20									3					3														X	
47804	EUK5729	2010	02/12/20 19:00	X																						X						
47807	FNA1563	2013	25/05/21 23:30																											X		
47808	EXO0090	2011	02/12/20 19:30																					X								
47812	FNA1568	2013	14/12/20 16:20																									X				
47812	FNA1568	2013	15/12/20 14:06																					X								
47813	ELW3088	2011	02/12/20 20:05																					X								
47816	EZL5701	2011	24/03/21 23:59																											X		
47816	EZL5701	2011	25/03/21 13:40		1								2													X						
47816	EZL5701	2011	25/03/21 19:19	X																						X						
47831	EMU8055	2011	02/12/20 21:20																											X		
47831	EMU8055	2011	04/12/20 14:45	X	2		3					3	2	1	1		5	1													X	
47831	EMU8055	2011	07/12/20 15:40	X																						X						
47842	FFN3612	2011	02/12/20 21:20																											X		
47842	FFN3612	2011	25/05/21 23:30																											X		
47842	FFN3612	2011	28/05/21 23:30																											X		
47901	FXD0759	2017	11/12/20 21:05																					X								
47902	FSQ1039	2017	15/12/20 14:25																					X								
47903	GES5499	2017	15/12/20 14:20																					X								
47904	FWV5188	2017	16/12/20 13:31																					X								
47905	FFS8849	2017	16/12/20 13:26																					X								
47906	FQQ6627	2018	17/12/20 11:19																					X								
47907	FDE4663	2014	03/12/20 08:28					1							3		1	1		1							X					
47907	FDE4663	2014	04/12/20 11:52	X																						X						
47908	FHI6452	2014	03/12/20 08:13									1			2		1	1													X	



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
47908	FHI6452	2014	03/12/20 13:00	X																					X							
47909	FJF0267	2014	04/12/20 08:35																				X									
47910	FLV6208	2014	04/12/20 08:24									2								1	1	1				X						
47910	FLV6208	2014	04/12/20 19:40	X																					X							
47911	FPH5470	2014	04/12/20 08:42									2			1						3					X						
47911	FPH5470	2014	04/12/20 19:38	X																					X							
47912	FRH9623	2014	04/12/20 08:18																				X									
47912	FRH9623	2014	25/02/21 14:25																				X									
47914	FRU6138	2014	08/12/20 08:45						1			3			1											X						
47914	FRU6138	2014	10/12/20 14:40	X																					X							
47915	FSA3846	2014	08/12/20 08:30				2	1				3	1				1									X						
47915	FSA3846	2014	10/12/20 15:13	X																					X							
47917	FUK9726	2014	10/12/20 16:00									1								2						X						
47917	FUK9726	2014	10/12/20 21:00	X																					X							
47918	EMU3263	2011	03/12/20 08:36	X																					X							
47918	EMU3263	2011	10/12/20 21:26				1		1			3				1										X						
47918	EMU3263	2011	11/12/20 21:20	X																					X							
47919	EMU3291	2011	03/12/20 08:41	X																					X							
47923	FEE1741	2014	10/12/20 15:55									2								1						X						
47923	FEE1741	2014	10/12/20 21:04	X																					X							
47924	FSH9801	2014	10/12/20 21:35																				X									
47924	FSH9801	2014	13/04/21 14:13					1				2			1		1									X						
47924	FSH9801	2014	14/04/21 11:34	X																					X							
47925	FTW6534	2014	17/12/20 11:15																				X									
47925	FTW6534	2014	20/01/21 08:55		1		1					2					1				1					X						
47925	FTW6534	2014	20/01/21 14:30	X																					X							
47927	FRV4174	2014	11/12/20 14:14																					X								
47928	FFL7819	2014	11/12/20 14:00																					X								
47929	FYS4235	2014	11/12/20 21:00																					X								
47931	FDG9G58	2019	25/05/21 09:30																					X								
47936	EFW9201	2010	03/12/20 08:33	X																					X							
47937	EFW9202	2010	03/12/20 08:38	X																					X							
48010	FPP4766	2017	11/02/21 19:40																					X								
48011	CUJ6006	2019	18/05/21 13:52																					X								
48013	FEJ9836	2019	17/02/21 13:00																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
48044	FYR0702	2018	05/02/21 13:15																				X									
48059	GIY2506	2018	10/12/20 11:05																				X									
48059	GIY2506	2018	10/12/20 12:00																				X									
48061	GJW1666	2018	10/12/20 10:30																				X									
48061	GJW1666	2018	10/12/20 11:00																				X									
48063	GIN6663	2017	16/02/21 11:00																				X									
48063	GIN6663	2017	16/02/21 11:16																				X									
48078	EZL7187	2011	09/02/21 13:09																				X									
48088	EZL5804	2011	19/02/21 19:36																				X									
48138	ELW4942	2011	10/03/21 14:45																				X									
48143	FOM4293	2015	16/02/21 09:49																				X									
48143	FOM4293	2015	16/02/21 10:21																				X									
48144	FVC9636	2017	04/05/21 11:00																				X									
48144	FVC9636	2017	04/05/21 12:10																				X									
48170	BNP9291	2018	31/05/21 14:03																				X									
48175	ELW4946	2011	25/02/21 14:43																				X									
48185	FVO1986	2018	10/12/20 09:40																				X									
48185	FVO1986	2018	10/12/20 10:25																				X									
48202	EBV1981	2018	22/02/21 14:36																				X									
48215	ELW5022	2011	12/03/21 14:23																				X									
48220	EGZ6175	2018	23/02/21 19:27																				X									
48235	EVR4445	2018	04/05/21 12:00																				X									
48235	EVR4445	2018	04/05/21 12:30																				X									
48236	ETE0134	2018	23/12/20 14:00																				X									
48265	GEV9946	2017	04/05/21 11:30																				X									
48265	GEV9946	2017	04/05/21 11:45																				X									
48272	EZL7194	2011	06/04/21 14:32																				X									
48277	FKH9182	2017	08/03/21 13:24																				X									
48346	BQU7120	2018	05/02/21 13:10																				X									
48360	CTN9494	2018	18/02/21 19:18																				X									
48363	END7414	2018	15/02/21 19:25																				X									
48367	BUD7945	2018	25/05/21 13:45																				X									
48421	GAD4224	2015	01/02/21 15:30																				X									
48432	FQS5174	2015	01/02/21 15:15																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
48629	EZL5713	2011	24/02/21 19:33																				X									
48720	EZL7197	2011	02/02/21 15:31																				X									
48729	FZV0031	2017	16/02/21 09:21																				X									
48729	FZV0031	2017	16/02/21 09:56																				X									
48742	FXB5855	2017	08/02/21 13:17																				X									
48769	EEV0372	2019	17/05/21 14:04																				X									
48781	EKU2555	2019	20/05/21 14:05																				X									
48783	ECM0669	2019	27/05/21 14:15																				X									
48785	FVR9555	2019	26/05/21 14:10																				X									
48799	CUD6818	2011	09/03/21 14:14																				X									
48800	CUD7036	2011	03/03/21 14:22																				X									
48803	ELW4914	2011	12/02/21 15:24																				X									
48804	CUD7246	2011	02/02/21 15:27																				X									
48808	DGS3337	2019	21/05/21 13:59																				X									
48820	FEE9G22	2019	08/02/21 13:21																				X									
48829	EZL7205	2011	02/03/21 14:20																				X									
48871	FCB6121	2011	11/03/21 14:50																				X									
48920	EJX7787	2018	04/03/21 13:18																				X									
48945	FXU9966	2013	05/03/21 14:15																				X									
48960	FSI1323	2013	26/02/21 19:40																				X									
48965	FQB9384	2013	01/03/21 13:45																				X									
48980	EMU2284	2011	24/05/21 14:15																				X									
51004	BZL0846	2018	11/02/21 10:56																				X									
51030	BXK5261	2018	01/03/21 09:50																				X									
51030	BXK5261	2018	01/03/21 12:10																						X							
51032	EOB0156	2018	16/02/21 19:35																				X									
51043	EGQ3492	2019	01/03/21 09:35																				X									
51043	EGQ3492	2019	01/03/21 14:15																				X									
51044	EZF5961	2019	17/02/21 23:10																				X									
51045	BMR8793	2019	11/03/21 14:09																				X									
51047	DQZ9522	2019	19/05/21 23:25																				X									
51048	DRT6452	2019	03/03/21 13:20																				X									
51056	DCU2518	2019	08/04/21 19:30																				X									
51057	DYZ9387	2019	24/05/21 23:08																				X									
51058	ECU8250	2019	24/02/21 21:26																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
51059	BZG9528	2019	21/05/21 23:55																					X								
51079	COO6611	2019	17/05/21 23:10																					X								
51080	ECU9713	2019	05/03/21 23:38																					X								
51106	DEU8074	2019	18/01/21 09:45																					X								
51106	DEU8074	2019	18/01/21 10:35																					X								
51107	DPG9641	2019	26/05/21 20:52																					X								
51109	DEI7434	2019	22/02/21 20:45																					X								
51111	EHH2755	2019	04/03/21 23:07																					X								
51112	ENG2236	2019	10/03/21 22:27																					X								
51113	EXJ3267	2019	12/03/21 22:32																					X								
51122	BPQ1191	2019	26/01/21 09:40																					X								
51122	BPQ1191	2019	26/01/21 09:50																					X								
51201	FAF7386	2015	19/02/21 20:42																					X								
51232	BPZ9322	2018	01/03/21 10:45																					X								
51397	EMU5646	2011	23/02/21 14:10																					X								
51569	FZJ0794	2014	28/05/21 22:50																					X								
51570	FTJ8841	2014	08/03/21 14:12																					X								
51576	FKD2594	2014	02/03/21 21:02																					X								
51578	FDC7895	2014	09/03/21 22:32																					X								
51963	EZL5902	2011	26/02/21 14:05																					X								
51972	EZL5911	2011	15/02/21 14:18																					X								
51975	EMU7225	2012	25/02/21 21:08																					X								
51977	EMU7224	2012	27/05/21 23:49		1	1	1				1	1			1		4	1								X						
51977	EMU7224	2012	31/05/21 23:11	X																						X						
51978	EMU7223	2012	20/05/21 23:36						1																	X						
51978	EMU7223	2012	21/05/21 13:56	X																						X						
51979	EMU7222	2012	18/02/21 14:10																					X								
51986	EMU7212	2012	11/02/21 13:22																					X								
52005	DCU4868	2018	24/02/21 13:03																					X								
52008	BXD8285	2018	31/05/21 19:13																					X								
52012	DZF0222	2018	03/03/21 22:29																					X								
52013	BMV6403	2018	26/01/21 10:00																					X								
52013	BMV6403	2018	26/01/21 10:30																					X								
52015	BSZ2905	2018	01/03/21 09:25																					X								
52015	BSZ2905	2018	01/03/21 11:10																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
52017	BKU4037	2018	12/02/21 22:18																				X									
52018	EOD9218	2018	02/03/21 23:00																				X									
52018	EOD9218	2018	18/05/21 23:00																				X									
52023	BXZ8774	2018	16/02/21 13:18																				X									
52024	CCU0245	2018	26/05/21 20:51																				X									
52034	BXI6370	2019	11/03/21 23:05																				X									
52036	BPO5782	2019	01/03/21 13:40																				X									
52041	BZQ3852	2019	24/05/21 23:03																				X									
52049	FNX3156	2019	21/01/21 10:00																				X									
52049	FNX3156	2019	21/01/21 10:30																				X									
52057	GFS7826	2019	17/02/21 21:15																				X									
52058	EPA1437	2019	10/03/21 21:33																				X									
52060	FMW9286	2019	04/03/21 13:32																				X									
52061	ELM0597	2019	22/02/21 20:45																				X									
52062	ETV4528	2019	19/02/21 13:15																				X									
52063	BRY9059	2019	25/05/21 21:52																				X									
52101	GDF9320	2015	05/03/21 22:06																				X									
52102	FQG3981	2015	23/02/21 21:04																				X									
52105	GHC6934	2015	10/02/21 13:23																				X									
52121	FRT6011	2016	26/01/21 10:10																				X									
52121	FRT6011	2016	26/01/21 11:30																					X								
52126	FQZ4714	2016	14/04/21 14:07																				X									
52130	GCJ7983	2016	09/03/21 14:35																				X									
52131	FHH1734	2016	09/04/21 13:53																				X									
52132	FAB5632	2016	12/02/21 13:15	X																					X							
52142	EBR7209	2018	19/05/21 20:00																				X									
52352	EZL1337	2011	25/02/21 19:50																				X									
52359	EZL2745	2012	20/05/21 19:22																				X									
52377	FGA7356	2016	15/02/21 19:20																				X									
52378	FOQ3935	2016	18/02/21 19:10																				X									
52566	EMU5666	2011	26/02/21 21:45																				X									
52570	EMU5678	2011	08/03/21 23:08																				X									
52598	EZL1378	2012	28/05/21 21:05																				X									
52599	EZL1379	2012	15/02/21 23:13																				X									
52795	FWU6279	2015	29/12/20 10:45								1															X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
52795	FWU6279	2015	29/01/21 15:32	X																					X							
52795	FWU6279	2015	29/01/21 15:45	X																					X							
52796	FTN4691	2015	15/12/20 14:30								1															X						
52796	FTN4691	2015	29/01/21 15:45	X																					X							
52796	FTN4691	2015	29/01/21 15:46	X																					X							
52798	FSY7254	2015	15/12/20 11:45								1															X						
52798	FSY7254	2015	29/01/21 15:35	X																					X							
52798	FSY7254	2015	29/01/21 15:45	X																					X							
52799	FPE8848	2015	29/12/20 12:35								1															X						
52799	FPE8848	2015	29/01/21 15:43	X																					X							
52799	FPE8848	2015	29/01/21 15:45	X																					X							
52804	GDU1892	2016	04/01/21 14:35								1															X						
52804	GDU1892	2016	29/01/21 15:45	X																					X							
52822	FVM5423	2016	12/03/21 11:39																					X								
52861	EYV8292	2018	01/03/21 10:20																					X								
52864	BZA7659	2018	27/05/21 19:10																					X								
55002	FCB1876	2011	05/05/21 15:00																					X								
55008	FUD2226	2017	19/02/21 21:14																					X								
55008	FUD2226	2017	14/05/21 09:30																					X								
55008	FUD2226	2017	14/05/21 10:50																					X								
55010	FCB6758	2011	09/04/21 20:05																					X								
55013	EGG2096	2019	28/01/21 10:00																					X								
55013	EGG2096	2019	28/01/21 11:00																					X								
55017	FFN7432	2012	22/04/21 21:20																					X								
55019	EMU6033	2011	11/02/21 19:35																					X								
55028	FLN0E94	2012	30/04/21 19:20																					X								
55040	BYI7505	2018	19/05/21 13:49																					X								
55041	FTC6503	2014	22/01/21 14:07																					X								
55044	EZL4400	2018	22/02/21 13:36																					X								
55078	EMU8024	2011	12/02/21 16:03																					X								
55088	GIB8C94	2015	26/01/21 14:53																					X								
55102	FFN7454	2012	23/02/21 20:38		4							3	1				3			1						X						
55102	FFN7454	2012	24/02/21 21:00	X																					X							
55105	FCB9880	2012	16/04/21 15:02																					X								
55109	FZU3388	2017	24/02/21 20:55																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
55111	EZL0995	2011	22/04/21 20:17			1			1																X							
55111	EZL0995	2011	23/04/21 15:00	X																					X							
55112	GCE3B11	2017	24/05/21 13:50																				X									
55115	FFN7450	2012	15/02/21 23:00																				X									
55116	EZL5H40	2011	13/04/21 20:20																				X									
55124	GAF5B74	2015	27/01/21 14:23																				X									
55125	EZL3775	2011	25/02/21 14:57																				X									
55144	GGW6J05	2015	21/05/21 20:42																				X									
55151	FNA1F69	2013	03/05/21 19:25																				X									
55153	GIR1033	2019	18/05/21 20:14																				X									
55182	EMU7142	2011	12/04/21 20:22																				X									
55193	DIS5483	2019	20/05/21 14:56																				X									
55195	FZA3803	2017	23/04/21 15:15																				X									
55236	EYU4536	2018	14/05/21 09:45																				X									
55236	EYU4536	2018	14/05/21 12:15																				X									
55237	EZL6067	2011	27/05/21 20:33																				X									
55246	GBU1C13	2018	25/05/21 20:28																				X									
55249	FDS3B60	2014	17/05/21 20:15																				X									
55284	EEE4523	2018	02/03/21 09:30																				X									
55284	EEE4523	2018	02/03/21 10:45																					X								
55288	GEQ4129	2017	11/03/21 20:10																				X									
55293	FQO3191	2014	03/03/21 19:46																				X									
55304	GCD3336	2017	20/04/21 20:05																				X									
55305	EMU7831	2011	08/03/21 19:30																				X									
55321	BYQ1E84	2019	28/05/21 20:31																				X									
55327	GHQ8747	2018	10/03/21 14:40																				X									
55335	FCY1417	2014	31/05/21 14:51																									X				
55353	EFK0A15	2018	28/01/21 10:45																				X									
55353	EFK0A15	2018	28/01/21 12:00																				X									
55360	GAL7503	2017	02/03/21 10:10																				X									
55360	GAL7503	2017	02/03/21 11:55																				X									
55368	FFN7E56	2012	29/04/21 19:25																				X									
55369	COB9454	2018	26/04/21 20:32																				X									
55372	FRO3J88	2017	26/05/21 20:14														1													X		
55372	FRO3J88	2017	28/05/21 14:20	X																					X							



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
55376	GFU4217	2019	26/04/21 15:11																				X									
55378	BRY0923	2019	17/02/21 13:10																				X									
55379	GGR9F05	2017	28/01/21 10:30																				X									
55379	GGR9F05	2017	28/01/21 11:30																				X									
55390	ELQ8232	2011	23/04/21 21:40																				X									
55399	FUA1944	2017	02/03/21 09:50																				X									
55399	FUA1944	2017	02/03/21 11:15																					X								
55404	EFW4862	2010	01/03/21 15:08																				X									
55414	GEY0038	2017	04/03/21 20:30																				X									
55415	FJQ9175	2015	14/05/21 10:00																				X									
55415	FJQ9175	2015	14/05/21 11:30																				X									
55417	FCB1869	2011	05/04/21 15:07																				X									
55426	EZL0977	2011	06/05/21 16:01																										X			
55426	EZL0977	2011	14/05/21 10:30	X																					X							
55437	FCB1147	2011	19/04/21 14:55																				X									
55453	FCB6755	2011	18/02/21 20:50																				X									
55473	GEY8111	2017	09/03/21 20:09																				X									
55480	EZL5787	2011	12/03/21 20:23																				X									
55481	EFW4854	2010	26/02/21 19:56																				X									
55538	GAB9237	2017	05/03/21 14:30																				X									
55545	FQG6969	2017	18/05/21 13:39																				X									
55555	ELQ8257	2011	27/04/21 19:35																				X									
55558	EZL3817	2011	16/02/21 20:15																				X									
56200	FLI0311	2019	03/03/21 20:52																				X									
56200	FLI0311	2019	28/05/21 14:30											1			1	1											X			
56201	FPE2490	2013	03/03/21 20:23																				X									
56202	FLN0496	2013	05/03/21 20:18																				X									
56203	FCO5087	2013	03/03/21 22:19																				X									
56204	EFW6463	2010	03/03/21 22:04																				X									
56204	EFW6463	2010	14/04/21 19:55																				X									
56204	EFW6463	2010	06/05/21 23:30																										X			
56204	EFW6463	2010	11/05/21 20:00	X																					X							
56205	DGT5310	2019	04/03/21 20:40																				X									
56206	FWP2176	2014	22/01/21 19:53																				X									
56206	FWP2176	2014	04/03/21 21:18																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56207	EZL6399	2011	03/03/21 23:32																				X									
56208	ECT3565	2008	01/12/20 22:00																										X			
56209	FPG3719	2014	04/03/21 22:17																				X									
56210	FFN3637	2012	04/03/21 21:36																				X									
56211	EFV8958	2010	03/03/21 23:04																				X									
56211	EFV8958	2010	16/04/21 20:06																				X									
56212	EZL3798	2011	03/03/21 22:34																				X									
56213	EZL3799	2011	05/03/21 21:43																				X									
56213	EZL3799	2011	12/03/21 16:09																									X				
56213	EZL3799	2011	15/03/21 13:09						1			4	1	1		1	6					1				X						
56213	EZL3799	2011	16/03/21 19:23	X																					X							
56213	EZL3799	2011	31/05/21 23:35																									X				
56214	EZL3809	2011	03/03/21 22:13																				X									
56215	FCP8179	2014	04/03/21 21:30																				X									
56216	EZL5728	2011	05/03/21 19:06																				X									
56217	FCB0298	2011	04/03/21 21:10									4		3			2													X		
56217	FCB0298	2011	19/03/21 19:48	X																					X							
56218	DTC6885	2008	01/12/20 21:21																				X									
56218	DTC6885	2008	03/03/21 22:49																				X									
56218	DTC6885	2008	08/03/21 19:48																				X									
56218	DTC6885	2008	03/05/21 21:30																				X									
56219	EFV6664	2010	04/03/21 20:07																				X									
56219	EFV6664	2010	20/04/21 19:50																				X									
56220	FUW3158	2014	03/03/21 21:38																				X									
56221	ERI5002	2007	01/12/20 22:00																									X				
56222	ELQ4428	2011	04/03/21 19:20																				X									
56222	ELQ4428	2011	04/03/21 20:30																				X									
56223	DTC6897	2010	04/03/21 19:28									2		2			2													X		
56223	DTC6897	2010	17/03/21 19:50	X																					X							
56223	DTC6897	2010	23/04/21 21:00																				X									
56224	DTC6915	2009	01/12/20 20:44					1										5						X								
56224	DTC6915	2009	03/03/21 20:46		1									1			3	1												X		
56224	DTC6915	2009	19/03/21 22:07	X																					X							
56224	DTC6915	2009	27/04/21 20:33																				X									
56225	EFU4626	2009	04/03/21 22:42																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56225	EFU4626	2009	28/04/21 21:19																					X								
56226	ELQ1104	2011	04/03/21 22:08																					X								
56227	EMU6029	2011	03/03/21 22:07																					X								
56228	DTE4107	2007	01/12/20 20:38																					X								
56229	DTC9613	2008	01/12/20 21:06																					X								
56230	ELW5124	2011	03/03/21 19:25																					X								
56231	FUY0717	2014	22/02/21 20:06																					X								
56231	FUY0717	2014	03/03/21 23:07																					X								
56232	EMU5298	2013	03/03/21 20:05																					X								
56233	EMU7853	2011	03/03/21 22:22																					X								
56233	EMU7853	2011	24/05/21 19:54																					X								
56234	EFW0570	2008	01/12/20 21:15																					X								
56235	ECT3961	2008	01/12/20 21:31											1	1		4	3												X		
56236	FWK7C96	2014	05/03/21 21:50																					X								
56237	DTD0278	2008	01/12/20 22:00																											X		
56238	FFF5106	2012	03/03/21 22:01																					X								
56238	FFF5106	2012	26/05/21 16:19																											X		
56239	EFW1757	2010	03/03/21 23:01																					X								
56239	EFW1757	2010	21/05/21 21:00																					X								
56240	FCJ7486	2014	23/02/21 19:40																					X								
56240	FCJ7486	2014	03/03/21 19:42																					X								
56241	DTD8730	2009	01/12/20 20:41											2			2	1												X		
56241	DTD8730	2009	12/01/21 20:42	X																						X						
56241	DTD8730	2009	03/03/21 19:16																					X								
56241	DTD8730	2009	03/03/21 22:05																					X								
56241	DTD8730	2009	04/05/21 21:00																					X								
56242	ELW6C28	2013	03/03/21 19:48									2				1	2													X		
56242	ELW6C28	2013	04/03/21 19:35	X																						X						
56243	FFN3639	2012	24/02/21 16:02																											X		
56243	FFN3639	2012	25/02/21 11:27									1		2	1		5									X						
56243	FFN3639	2012	25/02/21 21:30	X																						X						
56243	FFN3639	2012	04/03/21 22:20																					X								
56244	FKR9287	2014	03/03/21 21:51																					X								
56245	EZL3810	2011	25/02/21 20:20																					X								
56245	EZL3810	2011	03/03/21 21:58																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56246	DVC0629	2019	03/03/21 19:57																				X									
56247	EFW6277	2010	05/03/21 21:41																				X									
56247	EFW6277	2010	05/05/21 19:30									4		1		1		4												X		
56247	EFW6277	2010	12/05/21 23:40																									X				
56248	EFV6201	2010	04/03/21 19:47																				X									
56248	EFV6201	2010	06/05/21 19:52																				X									
56249	FJE3609	2014	26/01/21 14:13																										X			
56249	FJE3609	2014	27/01/21 19:41	X																					X							
56249	FJE3609	2014	05/03/21 19:01																										X			
56249	FJE3609	2014	22/04/21 11:26		1	1						2		1			2	2								X						
56249	FJE3609	2014	22/04/21 20:04	X																					X							
56250	FFT9103	2014	03/03/21 20:40					1	2															X								
56251	EFV6074	2010	03/03/21 21:35																				X									
56251	EFV6074	2010	07/05/21 21:05																				X									
56252	DTC6884	2009	01/12/20 21:48																				X									
56252	DTC6884	2009	03/03/21 19:19																				X									
56252	DTC6884	2009	10/05/21 20:30																				X									
56252	DTC6884	2009	27/05/21 15:26									2	1	1			1													X		
56253	FVV6042	2013	05/03/21 19:03																										X			
56253	FVV6042	2013	06/04/21 19:40	X																					X							
56254	FFN7442	2013	04/03/21 21:22																				X									
56254	FFN7442	2013	09/03/21 16:10				1		1		1	1	2			1	3									X						
56254	FFN7442	2013	10/03/21 14:35	X																					X							
56255	FZG9556	2014	04/03/21 21:13																				X									
56256	FCB6120	2012	05/01/21 23:59																									X				
56256	FCB6120	2012	06/01/21 13:14		1				1		1	1	2	2	1	1	3	1		1	1	1				X						
56256	FCB6120	2012	08/01/21 21:52	X																					X							
56256	FCB6120	2012	03/03/21 19:28																				X									
56257	FAB5826	2013	04/03/21 20:45				1		2															X								
56258	FLN0487	2013	03/03/21 23:28																				X									
56259	EMU6032	2011	03/03/21 23:15																				X									
56260	GJJ4092	2008	01/12/20 20:51																				X									
56260	GJJ4092	2008	03/03/21 22:28				1		1																	X						
56260	GJJ4092	2008	04/03/21 19:15	X																					X							
56260	GJJ4092	2008	11/05/21 21:12																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56261	FLN0480	2013	26/01/21 14:10																													
56261	FLN0480	2013	28/01/21 14:32											3		1	4				3					X						
56261	FLN0480	2013	29/01/21 21:03	X																					X							
56261	FLN0480	2013	03/03/21 22:58																				X									
56262	FCB0297	2011	05/03/21 19:04																				X									
56262	FCB0297	2011	05/03/21 20:00																				X									
56263	EZL3800	2011	01/03/21 16:00																													
56263	EZL3800	2011	02/03/21 13:20				1					3		1	1		2	1			2					X						
56263	EZL3800	2011	05/03/21 13:00	X																					X							
56263	EZL3800	2011	05/03/21 19:12																				X									
56263	EZL3800	2011	30/04/21 19:33																				X									
56264	FYQ9219	2013	04/03/21 19:26																				X									
56264	FYQ9219	2013	04/03/21 20:35																				X									
56265	DTE4002	2008	01/12/20 22:00																													
56265	EZL2D52	2013	04/03/21 22:15																				X									
56266	FCP3632	2014	04/03/21 22:12																				X									
56267	FPZ9510	2013	04/03/21 21:42																				X									
56268	EBA5839	2008	01/12/20 22:00																													
56269	EZL5783	2011	05/03/21 19:02																				X									
56270	DTE6D11	2010	03/03/21 21:41																				X									
56270	DTE6D11	2010	12/05/21 20:06																				X									
56271	FNC1620	2013	09/12/20 11:10																				X									
56271	FNC1620	2013	09/12/20 12:15																					X								
56271	FNC1620	2013	04/03/21 20:45				1	1				1				1		1												X		
56271	FNC1620	2013	09/03/21 20:24	X																					X							
56272	FOJ8140	2014	04/03/21 20:00																				X									
56273	ECT4014	2007	01/12/20 21:40																				X									
56274	DTE5546	2008	01/12/20 20:32																				X									
56274	DTE5546	2008	05/03/21 19:08																				X									
56274	DTE5546	2008	17/05/21 20:30											2		1	1	2												X		
56274	DTE5546	2008	24/05/21 23:30																											X		
56274	DTE5546	2008	27/05/21 20:00	X																					X							
56275	FNA1566	2013	03/03/21 19:13																				X									
56275	FNA1566	2013	03/03/21 22:00																				X									
56276	EJV7820	2019	04/03/21 20:04																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56277	FRT0393	2014	03/03/21 22:55																					X								
56278	ELQ9853	2011	26/02/21 20:05																					X								
56278	ELQ9853	2011	04/03/21 20:16																					X								
56279	ELQ1094	2011	03/03/21 22:40																					X								
56280	EBA5840	2008	01/12/20 22:00																										X			
56281	FYB8436	2013	18/02/21 00:01																										X			
56281	FYB8436	2013	18/02/21 21:35	X																									X			
56281	FYB8436	2013	05/03/21 21:25																					X								
56282	DTE0369	2007	01/12/20 22:00																										X			
56283	DTE3499	2008	01/12/20 22:00																										X			
56285	FUD1566	2013	12/02/21 20:15									1					2	1												X		
56285	FUD1566	2013	18/02/21 19:52	X																												
56285	FUD1566	2013	04/03/21 22:05																					X								
56286	FUH2E83	2014	05/03/21 21:45																					X								
56287	FFN3642	2012	05/03/21 22:07																					X								
56288	DTC6910	2009	01/12/20 21:51																					X								
56288	DTC6910	2009	04/03/21 19:35																					X								
56288	DTC6910	2009	14/05/21 19:50																					X								
56289	EFU6361	2010	04/03/21 21:57									1		4		1	5													X		
56289	EFU6361	2010	17/03/21 19:48	X																								X				
56289	EFU6361	2010	07/04/21 20:05																					X								
56289	EFU6361	2010	03/05/21 19:35																					X								
56290	GHB3194	2019	04/03/21 20:36																					X								
56291	DTE4046	2008	01/12/20 22:00																										X			
56292	DTD8815	2009	01/12/20 22:00																										X			
56292	DTD8815	2009	05/03/21 23:34																										X			
56292	DTD8815	2009	25/05/21 23:12																										X			
56293	DJC0076	2008	01/12/20 22:00																										X			
56294	FPT2027	2014	01/02/21 14:43		1		1					4	1		1	2	4	3									X					
56294	FPT2027	2014	03/02/21 20:10	X																												
56294	FPT2027	2014	03/03/21 21:44																					X								
56295	DTE5532	2008	01/12/20 21:58																					X								
56295	DTE5532	2008	03/03/21 20:31									1			1		3													X		
56295	DTE5532	2008	10/03/21 19:45	X																												



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências								
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.	
56295	DTE5532	2008	26/05/21 23:30																											X			
56295	DTE5532	2008	28/05/21 19:48	X																					X								
56296	EZL5732	2011	02/03/21 20:25									2		3		1	5	1												X			
56296	EZL5732	2011	05/03/21 22:00	X																					X								
56296	EZL5732	2011	05/03/21 22:03																				X										
56297	FJG9090	2014	03/03/21 22:31																				X										
56298	FRY5660	2013	04/03/21 22:35																				X										
56299	FFD2870	2013	05/03/21 21:07																				X										
56299	FFD2870	2013	20/05/21 21:03																				X										
56300	FYE5680	2013	04/03/21 20:30																				X										
56301	FQZ9160	2013	03/03/21 20:13									1		3		1	1	2												X			
56301	FQZ9160	2013	19/03/21 20:50	X																					X								
56302	FGL3590	2013	09/12/20 10:40																				X										
56302	FGL3590	2013	09/12/20 13:40																					X									
56302	FGL3590	2013	04/03/21 22:38																				X										
56302	FGL3590	2013	09/04/21 19:25																				X										
56303	FML0490	2013	04/03/21 22:28																				X										
56304	FUJ2690	2013	11/02/21 08:46		1	1	2		1					2	1		3	4		1		1				X							
56304	FUJ2690	2013	11/02/21 09:31																							X							
56304	FUJ2690	2013	11/02/21 20:35	X																					X								
56304	FUJ2690	2013	11/02/21 20:36	X																					X								
56304	FUJ2690	2013	03/03/21 19:11																				X										
56305	FXV3460	2013	03/03/21 19:31																				X										
56305	FXV3460	2013	13/05/21 10:27																				X										
56305	FXV3460	2013	13/05/21 12:09																				X										
56306	FXE5760	2013	03/03/21 19:07																				X										
56307	FYB7420	2013	03/03/21 22:10																				X										
56308	FJU5720	2013	05/03/21 21:17																				X										
56309	FOE8940	2013	04/03/21 20:22																				X										
56310	FGI6870	2013	03/03/21 20:26																				X										
56310	FGI6870	2013	11/03/21 21:08																				X										
56311	FZB2790	2013	05/03/21 19:20																				X										
56311	FZB2790	2013	13/05/21 10:04																				X										
56311	FZB2790	2013	13/05/21 10:51																					X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

fls. 81

11/06/21

15:53:02

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56312	FJF1913	2013	03/03/21 19:22																					X								
56312	FJF1913	2013	10/03/21 20:55		1		1							3		1	4	4		2						X						
56312	FJF1913	2013	11/03/21 20:50	X																						X						
56313	FDL6549	2013	05/03/21 21:21																					X								
56314	FIL1040	2013	04/03/21 19:30																					X								
56315	FCQ5539	2013	09/12/20 09:24																					X								
56315	FCQ5539	2013	09/12/20 10:40																						X							
56315	FCQ5539	2013	04/03/21 20:33																					X								
56316	FKH8310	2013	27/01/21 10:40																											X		
56316	FKH8310	2013	05/03/21 19:10	X																						X						
56316	FKH8310	2013	05/03/21 19:11																					X								
56316	FKH8310	2013	05/03/21 19:13																					X								
56317	FKH9620	2013	03/03/21 23:12																					X								
56317	FKH9620	2013	13/05/21 11:30																					X								
56317	FKH9620	2013	13/05/21 11:51																					X								
56318	FJR5480	2013	05/03/21 19:00																										X			
56319	FID0580	2013	11/02/21 09:05		1		3		1									5									X					
56319	FID0580	2013	11/02/21 10:21																							X						
56319	FID0580	2013	11/02/21 20:30	X																						X						
56319	FID0580	2013	11/02/21 20:31	X																						X						
56319	FID0580	2013	05/03/21 19:38																					X								
56320	FUU8D12	2019	03/03/21 23:20																					X								
56321	EVA6B34	2019	03/03/21 22:16																					X								
56322	GGJ4H86	2019	04/03/21 19:54																					X								
56323	FXO6B39	2019	04/03/21 22:23																					X								
56324	FNU4I43	2019	03/03/21 22:37																					X								
56325	END3A68	2019	03/03/21 23:22																					X								
56326	FJO5E91	2019	04/03/21 21:26																					X								
56327	EUZ6E49	2019	03/03/21 22:52																					X								
56328	GBW4D22	2019	03/03/21 22:46																					X								
56329	FOD4A15	2019	03/03/21 20:43																					X								
56330	CDS0D47	2019	03/03/21 20:10																					X								
56331	FKX7C84	2019	05/03/21 19:00																					X								
56332	FZQ0H11	2019	03/03/21 21:55																					X								
56333	ELY5G83	2019	04/03/21 19:45																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
56334	GCP0G96	2019	03/03/21 22:43																				X									
56335	GDL6C08	2019	04/03/21 21:15																				X									
56336	FAT7G34	2019	03/03/21 19:46																				X									
56337	BXZ9B65	2019	03/03/21 21:53																				X									
56338	BYI9H75	2019	03/03/21 22:25																				X									
56339	BSX7D66	2019	04/03/21 21:24																				X									
56340	BYW1C62	2019	03/03/21 23:17																				X									
56341	CDR7C12	2019	04/03/21 21:54																				X									
56342	FZU6F11	2019	04/03/21 19:42																				X									
56343	BYY3C17	2019	03/03/21 23:25																				X									
56344	EZL3778	2011	05/03/21 22:20																				X									
56345	EPO9B42	2018	03/03/21 20:35																				X									
56346	FVP6F83	2019	04/03/21 22:26																				X									
56347	FJB0J54	2019	03/03/21 19:35																				X									
56348	GBY0G85	2019	04/03/21 20:27																				X									
56349	FPD5B76	2019	11/02/21 09:14																				X									
56349	FPD5B76	2019	11/02/21 09:37																				X									
56349	FPD5B76	2019	03/03/21 23:10																				X									
56350	FTU5B27	2019	03/03/21 19:33																				X									
56351	GJG8J38	2019	03/03/21 21:47																				X									
56352	CLK7G49	2019	03/03/21 20:02																				X									
56353	FUT8H11	2019	03/03/21 19:55																				X									
61041	DTD0245	2008	14/12/20 14:12		1							2				2	1	1		1	1	1				X						
61071	FFN0722	2013	30/12/20 10:45								1															X						
61071	FFN0722	2013	09/02/21 13:30	X																					X							
61098	FWM2512	2015	05/03/21 12:20																				X									
61098	FWM2512	2015	05/03/21 13:00									1		2	1	1	4	1						X								
61099	FCY1693	2015	26/02/21 19:53																				X									
61100	EMU5689	2011	18/02/21 19:38																				X									
61101	EMU5681	2011	10/02/21 20:02																				X									
61112	EZL1402	2011	22/12/20 15:58									1					1	3												X		
61112	EZL1402	2011	29/12/20 12:35	X																					X							
61133	EZL1399	2011	08/01/21 20:16		1		1		1			4		1	1		5									X						
61133	EZL1399	2011	26/01/21 21:40	X																					X							
61142	EZL9142	2011	24/03/21 20:09																			2				X						



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B								Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências						
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
61142	EZL9142	2011	25/03/21 20:09	X																					X							
61143	EZL9143	2011	19/02/21 20:09																				X									
61148	EZL7754	2011	25/02/21 14:55									2					2													X		
61148	EZL7754	2011	26/02/21 19:36	X																					X							
61149	EZL9151	2011	11/12/20 20:02																				X									
61153	EZL9273	2011	28/05/21 19:28																				X									
61164	EMU5671	2011	23/02/21 19:45																				X									
61184	EZL1343	2012	22/12/20 15:43									4					3													X		
61184	EZL1343	2012	29/12/20 12:40	X																					X							
61191	EZL5881	2011	12/03/21 20:51																				X									
61242	FSQ5793	2014	07/12/20 16:00																				X									
61247	FQT9760	2014	02/03/21 14:50																				X									
61269	FUL9048	2014	22/02/21 14:47									1					3													X		
61269	FUL9048	2014	23/02/21 19:51	X																					X							
61271	FQW2751	2014	23/12/20 15:55																				X									
61274	FNX8424	2016	31/05/21 19:37																				X									
61278	GHU9008	2016	27/05/21 09:20																				X									
61278	GHU9008	2016	27/05/21 13:00																					X								
61279	FOU0469	2016	01/02/21 10:55																				X									
61279	FOU0469	2016	01/02/21 13:30																					X								
61282	GGB8862	2016	24/02/21 19:56																				X									
61287	FAS2151	2016	05/03/21 10:00																				X									
61287	FAS2151	2016	05/03/21 10:30																				X									
61288	GGT1720	2016	01/03/21 19:35																				X									
61290	GBR5307	2016	19/05/21 20:48																				X									
61291	FYZ6588	2016	01/02/21 10:45																				X									
61291	FYZ6588	2016	01/02/21 11:45																				X									
61293	GJY7940	2016	10/03/21 14:48																				X									
61294	FGV7261	2016	15/02/21 20:14																				X									
61299	FQH9643	2016	27/05/21 09:40																				X									
61299	FQH9643	2016	27/05/21 11:40																				X									
61321	GFQ9564	2016	06/01/21 12:10																				X									
61337	GEQ3790	2016	01/02/21 11:30																				X									
61337	GEQ3790	2016	01/02/21 13:10									1	2		1			1							X							
61532	FSC6832	2014	06/01/21 11:54																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
61533	FRI0781	2014	23/12/20 15:40																				X									
61534	FQL3149	2014	09/04/21 19:57																				X									
61535	FUM5810	2014	11/12/20 20:10																				X									
61547	FYO2042	2014	12/02/21 20:56																				X									
61552	FQB5968	2014	22/04/21 14:48																				X									
61553	FWT8467	2014	17/02/21 15:00																				X									
61563	FQN0391	2014	28/12/20 13:50																				X									
61596	ECT7688	2008	16/12/20 10:53		1		1					3	1	1		1	3		1							X						
61602	ECT7692	2008	18/12/20 13:50									2		1	1			1				1				X						
61641	FUQ5162	2017	08/03/21 20:33																				X									
61642	FGU9023	2017	27/05/21 12:45																					X								
61642	FGU9023	2017	27/05/21 12:50												1		2							X								
61646	FYS7882	2017	03/03/21 19:23																				X									
61654	FEJ9583	2017	04/03/21 20:35																				X									
61668	DKR3827	2018	05/03/21 10:50																				X									
61668	DKR3827	2018	05/03/21 11:22																				X									
61669	DUC0400	2018	16/02/21 20:23																				X									
61677	BWY2724	2018	05/03/21 12:30																				X									
61679	DRH7401	2018	09/03/21 19:37																				X									
61735	FRP5631	2014	06/01/21 14:15																				X									
61744	FAR7490	2014	18/12/20 13:45								2															X						
61744	FAR7490	2014	02/02/21 10:30	X																					X							
61749	FCL5250	2014	02/03/21 23:30																													
61749	FCL5250	2014	03/05/21 19:45	X																					X							
61756	FII9285	2014	06/01/21 14:30																				X									
61773	DVI2891	2019	17/05/21 19:40																				X									
61774	DBM8592	2019	25/05/21 19:48																				X									
61783	ELE6073	2019	11/03/21 19:30																				X									
61784	EKH5405	2019	18/05/21 19:43																				X									
61786	GDI3513	2019	21/05/21 19:45																				X									
61788	EML6G68	2019	26/05/21 19:41																				X									
61790	FJV4278	2019	24/05/21 14:35																				X									
61793	BZG8F82	2019	25/03/21 14:31														1													X		
61793	BZG8F82	2019	08/04/21 11:30	X																					X							
63002	FIM9883	2014	18/05/21 19:28																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B								Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências						
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
63005	FNF4660	2014	10/02/21 14:29																					X								
63018	FON3H03	2014	19/05/21 20:10																					X								
63026	FCD8098	2014	26/02/21 14:43																					X								
63036	FQS7282	2014	03/12/20 12:10																					X								
63036	FQS7282	2014	03/12/20 12:33																					X								
63042	FCL7678	2014	08/03/21 14:25																					X								
63043	FXO2459	2014	05/03/21 19:23																					X								
63044	FPI7660	2014	11/03/21 12:20																					X								
63047	FLW8150	2013	25/02/21 19:10																					X								
63050	FUQ7098	2014	09/03/21 19:15																					X								
63054	GBN7330	2015	30/12/20 14:37																					X								
63058	GBJ1188	2015	10/03/21 19:30																					X								
63062	EFW0071	2012	12/03/21 19:36																					X								
63066	EFW0067	2012	22/02/21 19:39																					X								
63069	EFW0069	2012	24/02/21 19:59																					X								
63083	ELW8617	2011	15/02/21 14:40																					X								
63089	ELW8612	2011	12/02/21 14:50																					X								
63106	ELQ5B87	2011	04/12/20 15:13																					X								
63117	FQX8C15	2014	21/05/21 19:50																					X								
63118	FQT3H71	2014	25/05/21 19:35																					X								
63119	FQU7J57	2014	22/04/21 19:20																					X								
63120	FXY8B09	2014	24/05/21 19:37																					X								
63121	FSC8F03	2014	27/05/21 19:55																					X								
63135	FQY1E64	2014	31/05/21 19:33																					X								
63146	FYX2999	2016	11/03/21 09:40																					X								
63146	FYX2999	2016	11/03/21 10:45																					X								
63147	FOL5252	2016	17/05/21 13:10																					X								
63147	FOL5252	2016	17/05/21 13:15																					X								
63167	FCH3438	2016	02/03/21 21:20																					X								
63181	FCX7223	2016	18/02/21 14:05																					X								
63184	FJX8882	2016	03/12/20 11:15																					X								
63184	FJX8882	2016	03/12/20 11:50																					X								
63186	FFI9992	2016	11/03/21 09:25																					X								
63186	FFI9992	2016	11/03/21 10:20																					X								
63188	FIM6434	2016	17/12/20 11:00																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
63194	FVP2H95	2014	28/05/21 19:34																				X									
63200	FVT0563	2017	03/03/21 14:21																				X									
63201	GER0J65	2017	17/05/21 11:20																					X								
63201	GER0J65	2017	17/05/21 12:05																				X									
63214	FNA1C47	2013	13/04/21 19:30																				X									
63219	FFN6G94	2013	17/02/21 19:37																				X									
63219	FFN6G94	2013	24/03/21 14:35									1																		X		
63219	FFN6G94	2013	25/03/21 09:05	X																					X							
63220	FFN6G90	2013	19/04/21 19:27																				X									
63221	FFN6G95	2013	12/04/21 19:27																				X									
63222	FFN6G86	2013	20/04/21 19:38																				X									
63226	FRZ6F28	2014	03/05/21 19:30																				X									
63228	FRH7I72	2014	26/04/21 19:30																				X									
63229	FQC3E17	2014	27/04/21 19:25																				X									
63242	FAW6A69	2014	16/02/21 19:30																				X									
63244	FJU6812	2014	23/02/21 14:51																				X									
63316	GIQ6477	2017	19/02/21 19:44																				X									
63328	GFM7327	2018	11/03/21 11:20																				X									
63328	GFM7327	2018	11/03/21 11:40																				X									
63362	GAR6316	2018	20/05/21 19:33																				X									
63369	ESU7336	2018	03/12/20 09:45																				X									
63369	ESU7336	2018	03/12/20 10:25																				X									
63548	FCX9349	2017	01/03/21 20:30																				X									
63552	FEM8H12	2017	17/05/21 11:50																				X									
63552	FEM8H12	2017	17/05/21 12:10																				X									
63571	FCH8645	2017	04/03/21 19:24																				X									
64124	GIF1627	2016	24/02/21 14:56																				X									
64125	GDU7888	2016	19/05/21 20:05																				X									
64127	GJW6259	2016	12/02/21 14:40																				X									
64144	GDE7330	2016	18/02/21 19:14																				X									
64151	FPI4229	2016	15/02/21 19:22																				X									
64253	EZZ4A45	2019	17/02/21 19:33																				X									
64267	GDQ2797	2019	02/03/21 21:10																				X									
64273	ELE8D63	2019	24/05/21 19:41																				X									
64323	GHN9802	2018	25/02/21 18:45																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
64383	EMT1G98	2019	26/05/21 19:36																					X								
64384	EXN9G63	2019	28/05/21 19:38																					X								
64399	EPA3C84	2019	19/02/21 14:42																					X								
64411	EGI7625	2019	22/02/21 19:36																					X								
64412	EOC4626	2019	10/03/21 19:33																					X								
64413	ERL4099	2019	23/02/21 19:23																					X								
64420	EEG7124	2019	12/03/21 14:52																					X								
64428	EEU0729	2019	20/05/21 19:30																					X								
64430	EOD6434	2019	11/03/21 11:00																					X								
64689	DTE1663	2009	16/02/21 14:31																					X								
64813	FDR0376	2012	08/03/21 19:38																					X								
64816	FDR0360	2012	20/01/21 15:02	X																						X						
64817	FDR0384	2012	20/01/21 15:38																					X								
64818	FFN2667	2012	05/03/21 19:50																					X								
64824	FDR0390	2012	01/03/21 14:50																					X								
64826	FDR0386	2012	04/03/21 14:28																					X								
64827	FDR0377	2012	09/03/21 14:31																					X								
64842	FWS2884	2018	26/02/21 19:28																					X								
64843	FTW9398	2018	03/03/21 20:53																					X								
66001	DAV8651	2019	24/02/21 15:01																					X								
66003	CRM9269	2019	19/02/21 19:19																					X								
66006	GHU6107	2017	23/02/21 19:10																					X								
66019	GBW1306	2019	28/05/21 15:18																					X								
66024	EMU1413	2012	08/03/21 21:00																					X								
66051	CFY7C99	2019	04/02/21 12:10																					X								
66051	CFY7C99	2019	04/02/21 12:30																					X								
66059	FQH2329	2018	25/02/21 13:45																					X								
66069	ELQ0830	2010	08/03/21 22:15									3	1				4	1		1						X						
66077	DPM8630	2018	31/05/21 20:25									1	1																	X		
66087	FRG7340	2013	22/02/21 16:02																										X			
66087	FRG7340	2013	23/02/21 15:02				1				1	3	2	2			5			2						X						
66087	FRG7340	2013	26/02/21 23:08	X																						X						
66104	FZV3720	2014	21/01/21 10:00																										X			
66104	FZV3720	2014	29/01/21 13:30		1	1			1			2			1		2									X						
66104	FZV3720	2014	29/01/21 21:28	X																						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
66104	FZV3720	2014	08/03/21 21:55									3								2										X		
66104	FZV3720	2014	09/03/21 22:06	X																					X							
66120	DEM1932	2018	04/03/21 20:08									2			1		2													X		
66120	DEM1932	2018	05/03/21 12:00	X																					X							
66132	EFW7F59	2010	12/03/21 12:00																				X									
66161	EZY7560	2018	01/03/21 19:20									2					1													X		
66161	EZY7560	2018	05/03/21 19:15	X																					X							
66186	GAG0514	2015	17/02/21 00:01																											X		
66186	GAG0514	2015	17/02/21 19:15	X																					X							
66188	EFU3022	2010	19/04/21 23:30																											X		
66188	EFU3022	2010	31/05/21 23:32																											X		
66193	GCX1029	2017	03/03/21 22:12																				X									
66197	ELQ7484	2010	27/04/21 21:56																				X									
66225	GFO5168	2018	07/05/21 19:15	X																					X							
66261	ELQ8321	2010	29/04/21 23:59																											X		
66280	ELQ7186	2010	30/04/21 22:21									8	3	3			5													X		
66280	ELQ7186	2010	05/05/21 14:50	X																					X							
66325	GFY6869	2018	12/03/21 09:30																				X									
66325	GFY6869	2018	12/03/21 10:35																					X								
66344	EFV9134	2010	05/05/21 22:52																				X									
66344	EFV9134	2010	17/05/21 15:00																											X		
66367	ELW0373	2011	11/02/21 01:00																											X		
66367	ELW0373	2011	11/02/21 08:22		1	2						4	2	3			5	1		2		1				X						
66367	ELW0373	2011	17/02/21 11:35	X																					X							
66410	ELQ7517	2010	10/05/21 15:36									2		2	1		2													X		
66410	ELQ7517	2010	14/05/21 19:30	X																					X							
66418	ELQ7152	2010	17/02/21 16:18																											X		
66437	FSX5G68	2018	26/05/21 13:15									2		1	1															X		
66437	FSX5G68	2018	27/05/21 19:57	X																					X							
66474	GGD2170	2015	11/03/21 12:39																				X									
66509	EMU1452	2012	08/03/21 21:40																				X									
66523	GGT1129	2017	10/02/21 23:00																											X		
66523	GGT1129	2017	11/02/21 13:10	X																					X							
66527	ELW2587	2011	02/03/21 16:01																											X		
66527	ELW2587	2011	05/03/21 15:58		1	2	1										6	1	1	1		1				X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
66527	ELW2587	2011	17/03/21 14:55	X																					X							
66590	EFV9120	2010	03/05/21 23:59																										X			
66590	EFV9120	2010	31/05/21 23:34																										X			
66677	EBJ1172	2019	12/05/21 16:00																										X			
66677	EBJ1172	2019	12/05/21 19:23	X																					X							
66678	DHT9D96	2019	18/05/21 19:32																				X									
66679	FEF8B75	2019	17/05/21 09:40																				X									
66682	FKJ5320	2015	25/03/21 23:30																										X			
66682	FKJ5320	2015	12/04/21 13:39	X								3					3														X	
66682	FKJ5320	2015	14/04/21 13:25	X																					X							
66686	EMU3036	2012	08/03/21 21:20									3	1																	X		
66686	EMU3036	2012	11/03/21 14:00	X																					X							
66731	ELO5122	2019	20/05/21 23:59																										X			
66731	ELO5122	2019	27/05/21 19:37	X																					X							
66734	EMU1457	2011	13/02/21 00:01																										X			
66734	EMU1457	2011	15/02/21 13:20		1							3	1				4									X						
66734	EMU1457	2011	15/02/21 21:30	X																					X							
66737	FLN4699	2017	10/03/21 13:25									2	1																	X		
66737	FLN4699	2017	12/03/21 11:20	X																					X							
66743	ELQ7159	2010	26/02/21 20:26									5	1	3			7			1		1				X						
66743	ELQ7159	2010	02/03/21 14:20	X																					X							
66745	ELQ7175	2010	12/05/21 23:59																										X			
66745	ELQ7175	2010	17/05/21 14:56				1					2	2	1			2	1								X						
66745	ELQ7175	2010	19/05/21 20:46	X																					X							
66747	EFU3062	2010	21/05/21 23:59																										X			
66747	EFU3062	2010	25/05/21 11:45																				X									
66765	EOB2677	2018	07/05/21 21:50	X																				X								
66771	FSC4259	2012	15/12/20 21:40						2			2														X						
66771	FSC4259	2012	16/12/20 14:40	X																					X							
66777	GFF3119	2017	05/03/21 16:02																										X			
66777	GFF3119	2017	08/03/21 08:13	X																					X							
66792	EGX5653	2017	17/05/21 09:15	X																					X							
66816	EFV8799	2010	24/05/21 23:59																										X			
66816	EFV8799	2010	31/05/21 21:32	X																					X							
66817	FJU6G63	2019	20/04/21 23:59																										X			



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
66817	FJU6G63	2019	22/04/21 11:39	X																					X							
66817	FJU6G63	2019	14/05/21 21:49																				X									
66830	EZX8177	2018	18/02/21 20:05																				X									
66835	FGM9362	2018	15/02/21 21:15																				X									
66841	EMU1468	2011	30/04/21 11:40	X																					X							
66843	DGX1378	2018	19/05/21 15:10																				X									
66844	FTB3G87	2019	22/01/21 10:50																				X									
66844	FTB3G87	2019	22/01/21 11:00																				X									
66890	GKA4819	2017	03/12/20 19:25																				X									
66936	GCW5997	2018	09/03/21 19:05																				X									
66943	FKR0B87	2014	08/03/21 22:30									3					1													X		
66943	FKR0B87	2014	12/03/21 20:14	X																					X							
66946	EZL2291	2013	08/03/21 20:40									1		2			5	2												X		
66946	EZL2291	2013	09/03/21 14:26	X																					X							
66969	EFV9109	2010	25/05/21 20:00																	2						X						
66969	EFV9109	2010	27/05/21 13:52	X																					X							
66972	ELW6207	2012	08/03/21 22:50																				X									
68009	EZL2317	2013	18/02/21 22:55																				X									
68012	EHW0954	2018	11/02/21 21:04																				X									
68018	FUH5869	2016	19/02/21 21:00																				X									
68019	FYQ9769	2018	16/02/21 20:43									3	1	2		1	1													X		
68019	FYQ9769	2018	22/02/21 22:03	X																					X							
68021	EZL2283	2013	11/05/21 23:59																										X			
68021	EZL2283	2013	19/05/21 22:01																										X			
68021	EZL2283	2013	25/05/21 23:30																										X			
68022	DTD7214	2010	08/03/21 21:12																				X									
68022	DTD7214	2010	03/05/21 23:30																										X			
68022	DTD7214	2010	05/05/21 21:25	X																					X							
68029	EW7360	2017	04/03/21 12:05																					X								
68029	EW7360	2017	04/03/21 12:48			2																		X								
68033	GHT2795	2019	24/02/21 21:29																				X									
68035	FVU9849	2017	25/02/21 16:02																										X			
68035	FVU9849	2017	26/02/21 10:54	X																					X							
68040	CFZ6784	2018	23/02/21 23:00																				X									
68049	EZL2298	2011	01/12/20 20:23																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68049	EZL2298	2011	12/05/21 23:59																											X		
68049	EZL2298	2011	19/05/21 19:00																				X									
68050	ELQ0816	2010	19/05/21 22:03																											X		
68050	ELQ0816	2010	25/05/21 23:30																											X		
68055	ELW6123	2011	01/12/20 18:55																				X									
68056	EMU6712	2011	02/12/20 19:10																				X									
68056	EMU6712	2011	14/05/21 23:59																											X		
68056	EMU6712	2011	19/05/21 22:03																											X		
68056	EMU6712	2011	20/05/21 18:40	X																					X							
68058	ELW3462	2011	01/12/20 21:00																											X		
68059	FPR3207	2016	31/05/21 10:05																				X									
68059	FPR3207	2016	31/05/21 11:00																					X								
68063	EMU6713	2011	01/12/20 18:30																				X									
68063	EMU6713	2011	19/05/21 22:04																											X		
68063	EMU6713	2011	25/05/21 23:30																											X		
68064	EFV5823	2010	19/05/21 22:04																											X		
68064	EFV5823	2010	25/05/21 23:30																											X		
68065	EFV9111	2010	19/05/21 19:05																				X									
68066	FZA0264	2017	04/03/21 12:25																				X									
68066	FZA0264	2017	04/03/21 12:30																				X									
68073	BXD5592	2018	24/05/21 21:20																				X									
68074	ELQ0828	2010	19/05/21 22:05																											X		
68074	ELQ0828	2010	25/05/21 23:30																											X		
68075	FUI5788	2014	01/03/21 20:45																				X									
68077	ELW3401	2011	02/12/20 18:50																				X									
68079	GDL2239	2017	22/02/21 16:01																											X		
68079	GDL2239	2017	23/02/21 09:29	X																					X							
68103	EZL2360	2011	01/12/20 18:35																				X									
68103	EZL2360	2011	19/05/21 22:05																											X		
68103	EZL2360	2011	28/05/21 23:30																											X		
68115	FYO8699	2014	19/04/21 23:15						1			7		1	1		2			1						X						
68115	FYO8699	2014	20/04/21 23:58	X																					X							
68117	ELW3395	2011	01/12/20 19:35																				X									
68118	ELW1590	2011	08/04/21 11:50																				X									
68119	EZL2309	2011	02/12/20 18:30																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68119	EZL2309	2011	19/05/21 19:12																					X								
68121	EMU6677	2011	01/12/20 19:45																					X								
68131	FNT1928	2014	15/02/21 21:09																					X								
68131	FNT1928	2014	08/04/21 11:40																					X								
68131	FNT1928	2014	14/04/21 20:35																					X								
68135	ELW1576	2011	01/12/20 19:55																					X								
68137	ELQ0817	2010	19/05/21 19:15																					X								
68143	ELQ0812	2010	19/05/21 22:06																											X		
68143	ELQ0812	2010	28/05/21 23:30																											X		
68145	EMU1361	2011	01/12/20 19:30																					X								
68145	EMU1361	2011	19/05/21 19:19																					X								
68152	ELQ0815	2010	19/05/21 22:06																											X		
68152	ELQ0815	2010	20/05/21 19:25	X																						X						
68159	ELQ0823	2010	19/05/21 19:25																					X								
68163	EMU1362	2011	01/12/20 21:00																											X		
68164	EFV9093	2010	19/05/21 19:31																					X								
68165	FGW5439	2014	03/05/21 23:59																											X		
68167	FRK4711	2013	19/05/21 22:07																											X		
68167	FRK4711	2013	28/05/21 23:30																											X		
68168	ELQ0825	2010	19/05/21 19:35																					X								
68177	FUM5355	2016	01/02/21 10:07																					X								
68177	FUM5355	2016	01/02/21 12:00																						X							
68179	FDP0364	2016	01/02/21 11:00																						X							
68179	FDP0364	2016	01/02/21 12:10					1				1													X							
68180	FSB4790	2013	19/05/21 19:42																					X								
68189	EMU6686	2011	01/12/20 21:00																											X		
68203	FVQ2835	2016	04/03/21 12:10																					X								
68203	FVQ2835	2016	04/03/21 12:20					1				1					1								X							
68207	EZX5361	2019	17/05/21 23:06																					X								
68216	GDR6B22	2016	17/02/21 16:24																											X		
68216	GDR6B22	2016	18/02/21 11:50	X																						X						
68224	EZL2292	2013	19/05/21 22:07																											X		
68224	EZL2292	2013	28/05/21 23:30																											X		
68229	EZL2359	2011	02/12/20 20:35																					X								



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68229	EZL2359	2011	19/05/21 22:08																											X		
68229	EZL2359	2011	28/05/21 23:30																											X		
68237	GFF5086	2017	01/02/21 10:00																				X									
68237	GFF5086	2017	01/02/21 11:00																				X									
68260	FVU8096	2017	10/03/21 16:01																											X		
68260	FVU8096	2017	11/03/21 11:10				2						2													X						
68260	FVU8096	2017	12/03/21 11:04	X																					X							
68261	GFW6293	2017	20/05/21 19:30																				X									
68265	ELW3453	2011	02/12/20 19:50																				X									
68267	FMN4754	2019	18/05/21 21:50																				X									
68270	GID5568	2017	11/03/21 20:17																				X									
68279	FTA9323	2019	21/05/21 20:57																				X									
68283	ELW3458	2011	01/12/20 21:00																											X		
68289	EMU1341	2011	01/12/20 21:10																				X									
68289	EMU1341	2011	19/05/21 19:46																				X									
68292	ELW3438	2011	02/12/20 19:20																				X									
68292	ELW3438	2011	19/05/21 19:40																				X									
68301	FJG7943	2019	27/05/21 20:37																				X									
68312	ELW3452	2011	01/12/20 21:00																											X		
68314	EMU6717	2011	01/12/20 20:14																				X									
68334	FSN1C55	2020	12/03/21 20:17																				X									
68380	EMU1343	2011	01/12/20 19:00																				X									
68387	GFM7904	2016	04/03/21 19:46																				X									
68399	EMU1369	2011	02/12/20 19:00																				X									
68399	EMU1369	2011	19/05/21 19:53																				X									
68420	ELQ0814	2011	02/12/20 20:10																				X									
68434	FAP8513	2014	16/04/21 23:59																											X		
68434	FAP8513	2014	19/04/21 14:45									2	1				1									X						
68434	FAP8513	2014	20/04/21 23:43	X																					X							
68452	GEH3195	2015	13/04/21 23:59																											X		
68452	GEH3195	2015	14/04/21 20:45	X																					X							
68463	EZL2307	2011	01/12/20 19:25																				X									
68463	EZL2307	2011	19/05/21 19:58																				X									
68493	ELQ0112	2011	01/12/20 21:00																											X		
68494	EMU6704	2011	02/12/20 20:00																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68510	EMU6684	2011	01/12/20 19:40																					X								
68531	ELW3461	2011	01/12/20 21:00																										X			
68540	FRP0811	2013	20/05/21 19:50																					X								
68558	EMU1344	2011	01/12/20 18:50																					X								
68558	EMU1344	2011	20/05/21 19:45																					X								
68562	EMU1357	2011	01/12/20 21:00																											X		
68562	EMU1357	2011	20/05/21 21:37																											X		
68562	EMU1357	2011	28/05/21 23:30																											X		
68566	ELW6114	2011	26/02/21 20:57																					X								
68572	EMU1352	2011	01/12/20 21:00																											X		
68572	EMU1352	2011	20/05/21 21:39																											X		
68572	EMU1352	2011	28/05/21 23:30																											X		
68591	FCH6175	2014	20/04/21 23:59																											X		
68591	FCH6175	2014	23/04/21 21:50	X																						X						
68592	ELW6145	2011	01/12/20 19:20																					X								
68601	ELW1587	2011	01/12/20 21:00																											X		
68608	EZL2285	2013	20/05/21 18:50																					X								
68623	FCW2835	2014	07/04/21 21:50		1							3				1	2	2				1				X						
68623	FCW2835	2014	12/04/21 13:08	X																						X						
68623	FCW2835	2014	22/04/21 23:59																											X		
68623	FCW2835	2014	26/04/21 22:25	X																						X						
68630	ELW3446	2011	02/12/20 19:30																					X								
68630	ELW3446	2011	20/05/21 19:30																					X								
68638	FUL2880	2014	09/03/21 20:50																					X								
68639	EMU1332	2011	01/12/20 20:34																					X								
68639	EMU1332	2011	20/05/21 21:39																											X		
68639	EMU1332	2011	28/05/21 23:30																											X		
68643	FZS2820	2014	23/04/21 23:59																											X		
68643	FZS2820	2014	26/04/21 22:18	X																						X						
68648	ELW3448	2011	01/12/20 18:40																					X								
68648	ELW3448	2011	20/05/21 19:35																					X								
68654	FRM8349	2014	26/04/21 23:55																											X		
68654	FRM8349	2014	27/04/21 21:40	X																						X						
68662	FDC8640	2014	08/04/21 15:50																											X		
68662	FDC8640	2014	12/04/21 23:30	X																						X						



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68662	FDC8640	2014	12/04/21 23:40											1																X		
68662	FDC8640	2014	13/05/21 22:34	X																					X							
68692	FQO9567	2019	12/05/21 16:00																										X			
68692	FQO9567	2019	13/05/21 13:04																				X									
68704	ELW3460	2011	01/12/20 21:00																										X			
68704	ELW3460	2011	20/05/21 21:40																										X			
68704	ELW3460	2011	28/05/21 23:30																										X			
68706	DTC6003	2010	20/05/21 21:40																										X			
68706	DTC6003	2010	28/05/21 23:30																										X			
68711	FRT7811	2014	02/03/21 16:02																										X			
68711	FRT7811	2014	03/03/21 10:58									5	2				1			1						X						
68711	FRT7811	2014	04/03/21 10:43	X																					X							
68713	GDQ6216	2017	03/03/21 22:00																				X									
68728	EZL2295	2013	20/05/21 20:03																										X			
68728	EZL2295	2013	28/05/21 23:30																										X			
68754	EMU1367	2011	01/12/20 18:45																				X									
68756	FCQ7938	2014	28/04/21 21:05																				X									
68757	EMU6706	2011	01/12/20 19:05																				X									
68757	EMU6706	2011	20/05/21 19:15																				X									
68759	FII0533	2014	29/04/21 22:54																				X									
68760	FQN9780	2013	20/05/21 21:41																										X			
68760	FQN9780	2013	28/05/21 23:30																										X			
68769	EMU6695	2011	01/12/20 21:00																										X			
68770	FCQ6519	2014	30/04/21 21:14																				X									
68778	DTD8092	2010	20/05/21 19:20																				X									
68779	FHB4960	2014	08/04/21 23:30																										X			
68779	FHB4960	2014	09/04/21 20:00	X																					X							
68779	FHB4960	2014	09/04/21 23:40											1																X		
68779	FHB4960	2014	13/05/21 23:40																										X			
68779	FHB4960	2014	14/05/21 22:40	X																					X							
68780	EZL2C94	2013	20/05/21 21:42																										X			
68780	EZL2C94	2013	28/05/21 23:30																										X			
68785	EZL2274	2013	20/05/21 21:43																										X			
68785	EZL2274	2013	28/05/21 23:30																										X			
68807	EZL2290	2011	02/12/20 20:20																				X									



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68812	FAR6409	2014	04/05/21 22:00																					X								
68814	ELW3435	2011	01/12/20 21:00																											X		
68814	ELW3435	2011	20/05/21 21:43																											X		
68814	ELW3435	2011	28/05/21 23:30																											X		
68817	FIO8968	2014	20/04/21 23:30																											X		
68823	EMU6679	2011	02/12/20 18:40																					X								
68824	FQQ6046	2013	05/03/21 16:02																											X		
68824	FQQ6046	2013	08/03/21 11:34	X																						X						
68827	FRO6610	2013	20/05/21 21:44																											X		
68827	FRO6610	2013	28/05/21 23:30																											X		
68832	EMU1338	2011	01/12/20 21:00																											X		
68832	EMU1338	2011	20/05/21 21:45																											X		
68832	EMU1338	2011	28/05/21 23:30																											X		
68833	ELW3436	2011	01/12/20 20:05																					X								
68833	ELW3436	2011	20/05/21 18:30																					X								
68839	GCW9669	2015	12/04/21 22:10																					X								
68841	GCX8209	2015	15/04/21 23:50																					X								
68842	FLS9346	2015	07/05/21 11:20		1	3	1	1	1			3	1	1			7	1								X						
68842	FLS9346	2015	10/05/21 21:55	X																						X						
68849	ELW3439	2011	01/12/20 21:00																										X			
68850	EZL2348	2011	01/12/20 19:15																					X								
68851	EMU1345	2011	01/12/20 19:50																					X								
68851	EMU1345	2011	20/05/21 19:05																					X								
68856	EMU1333	2011	01/12/20 19:10																					X								
68856	EMU1333	2011	20/05/21 21:50																					X								
68857	EQL0870	2018	25/05/21 20:45																					X								
68861	FDC5407	2016	31/05/21 10:00																					X								
68861	FDC5407	2016	31/05/21 11:35																					X								
68862	FFS4484	2014	05/05/21 23:59																										X			
68862	FFS4484	2014	31/05/21 12:20	X																						X						
68863	EMU1346	2011	02/12/20 20:30																					X								
68863	EMU1346	2011	06/05/21 16:02																										X			
68863	EMU1346	2011	10/05/21 16:02				1					2		4			3			1						X						
68863	EMU1346	2011	13/05/21 15:30	X																						X						
68866	EZL1452	2013	20/05/21 19:40																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68869	EMU1349	2011	02/12/20 19:40																					X								
68870	GIE6E86	2019	26/05/21 21:00																					X								
68874	FAV7541	2014	06/05/21 21:25																					X								
68882	EFU1862	2010	20/05/21 19:30																					X								
68883	FCX5059	2014	20/01/21 23:30																										X			
68883	FCX5059	2014	27/01/21 22:55			2	2					5	3	1		1	3	3		1						X						
68883	FCX5059	2014	28/01/21 20:40	X																						X						
68883	FCX5059	2014	07/05/21 22:35																					X								
68891	ELW1582	2011	01/12/20 21:00																										X			
68895	EMU6726	2011	01/12/20 20:50																					X								
68897	FRL7608	2015	31/05/21 10:15																					X								
68897	FRL7608	2015	31/05/21 12:05																					X								
68900	FUR8204	2017	03/12/20 13:29									3																		X		
68900	FUR8204	2017	08/12/20 19:50	X																						X						
68900	FUR8204	2017	16/04/21 14:33									2			2	1										X						
68900	FUR8204	2017	16/04/21 23:52	X																						X						
68901	GGT7713	2017	03/12/20 13:17									2				1	2													X		
68901	GGT7713	2017	10/12/20 19:26	X																						X						
68901	GGT7713	2017	20/04/21 09:43			1						3		1		1	1			1						X						
68901	GGT7713	2017	23/04/21 19:51	X																						X						
68902	FCT0623	2017	03/12/20 13:23																					X								
68902	FCT0623	2017	20/04/21 10:30									1		1	1		1	1		1						X						
68902	FCT0623	2017	23/04/21 13:15	X																						X						
68903	FAT9703	2017	03/12/20 13:26																					X								
68903	FAT9703	2017	28/04/21 14:10																					X								
68904	FVF8154	2017	04/12/20 11:45				1	1									2									X						
68904	FVF8154	2017	04/12/20 21:40	X																						X						
68904	FVF8154	2017	28/04/21 14:00																					X								
68905	FKD2724	2017	04/12/20 11:58									2						1												X		
68905	FKD2724	2017	10/12/20 19:28	X																						X						
68905	FKD2724	2017	30/04/21 11:56												1		2	1									X					
68905	FKD2724	2017	30/04/21 20:04	X																						X						
68906	FQV3639	2017	04/12/20 11:41																					X								
68906	FQV3639	2017	30/04/21 15:05																					X								
68907	FPX6349	2017	04/12/20 11:55									1			1		2													X		



11/06/21
15:53:02

Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68907	FPX6349	2017	04/12/20 21:46	X																					X							
68907	FPX6349	2017	04/05/21 14:10			1			1			2			1		1	1								X						
68907	FPX6349	2017	05/05/21 19:35	X																					X							
68908	EZL4456	2013	12/02/21 11:45									4					6	1		1						X						
68908	EZL4456	2013	12/02/21 21:00	X																					X							
68908	EZL4456	2013	26/02/21 10:00		1							1								1	1					X						
68908	EZL4456	2013	01/03/21 21:45	X																					X							
68909	EZL4458	2013	01/03/21 09:45		1							6			1		5	4		1						X						
68909	EZL4458	2013	03/03/21 22:15	X																					X							
68909	EZL4458	2013	12/03/21 12:33									3														X						
68909	EZL4458	2013	12/03/21 19:45	X																					X							
68909	EZL4458	2013	07/04/21 14:52						2			8		1	1		2	1								X						
68909	EZL4458	2013	08/04/21 22:28	X																					X							
68910	EZL4431	2013	05/03/21 11:40									3						1								X						
68910	EZL4431	2013	05/03/21 22:26	X																					X							
68911	EZL4465	2013	15/12/20 12:00	X																					X							
68911	EZL4465	2013	19/01/21 13:37		1		1					5			1		2	1		4	1	1				X						
68911	EZL4465	2013	27/01/21 19:30	X																					X							
68911	EZL4465	2013	08/02/21 13:30				1					2	1		1		2			2	2					X						
68911	EZL4465	2013	12/02/21 20:30	X																					X							
68911	EZL4465	2013	03/03/21 11:35			2						4					1									X						
68911	EZL4465	2013	05/03/21 11:30	X																					X							
68912	EZL4462	2013	05/03/21 11:32			1						4			2		1	2								X						
68912	EZL4462	2013	08/03/21 19:18	X																					X							
68913	EZL4434	2013	10/03/21 10:15																				X									
68914	EZL4461	2013	10/03/21 10:35					1				5					1							X		X						
68914	EZL4461	2013	15/03/21 19:40	X																					X							
68914	EZL4461	2013	13/04/21 15:15									3						1		1						X						
68914	EZL4461	2013	19/04/21 23:00	X																					X							
68915	EZL4463	2013	17/03/21 12:30				1					3														X						
68915	EZL4463	2013	24/03/21 19:40	X																					X							
68916	EZL4464	2013	17/03/21 12:20																				X									
68918	FGA3889	2014	23/03/21 14:07									2				1		2						X							X	
68918	FGA3889	2014	25/03/21 19:16	X																					X							
68919	FWV6977	2014	23/03/21 14:18									2						1												X		



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
68919	FWV6977	2014	23/03/21 19:10	X																					X							
68920	FQL7151	2014	24/03/21 12:20			1	1		1	1		3			1		1									X						
68920	FQL7151	2014	05/04/21 19:25	X																					X							
68921	GDS2936	2018	08/12/20 13:07																				X									
68921	GDS2936	2018	17/05/21 10:46									1	2				1													X		
68921	GDS2936	2018	18/05/21 20:44	X																					X							
68923	GDY8907	2018	08/12/20 12:36									1								2						X						
68923	GDY8907	2018	09/12/20 16:00	X																					X							
68923	GDY8907	2018	17/05/21 10:10			2						1	2				1				1	1				X						
68923	GDY8907	2018	19/05/21 20:05	X																					X							
68924	FYB4075	2018	08/12/20 13:30																				X									
68924	FYB4075	2018	21/05/21 11:37																				X									
68925	FZH9366	2014	11/03/21 11:20																				X									
68926	GAL3564	2018	08/12/20 13:17																				X									
68926	GAL3564	2018	21/05/21 11:14				1								1			1								X						
68926	GAL3564	2018	21/05/21 20:38	X																					X							
68927	GBX7873	2018	10/12/20 13:29																				X									
68927	GBX7873	2018	12/03/21 12:28																				X									
68928	GFU4640	2016	16/04/21 22:32																				X									
68929	GHS9120	2015	24/03/21 12:25						2			1			1			2								X						
68929	GHS9120	2015	25/03/21 21:15	X																					X							
68930	EZL4368	2011	24/02/21 19:50																				X									
68931	EZL4376	2011	24/02/21 10:10		1	1	1					6			1		5	3		3						X						
68931	EZL4376	2011	01/03/21 22:05	X																					X							
68932	EFU3116	2011	02/02/21 13:56			1						4			1	2		1		3	1					X						
68932	EFU3116	2011	04/02/21 22:00	X																					X							
68933	DGY4622	2019	10/12/20 13:35																				X									
68934	GBS8871	2019	10/12/20 13:20																				X									
68935	EMH8011	2019	10/12/20 13:38																				X									
68936	FXS2494	2019	11/12/20 11:54																				X									
68937	EWf6577	2019	11/12/20 13:31																				X									
71129	GFJ1032	2016	11/02/21 19:50																				X									
71133	GHF6018	2016	18/05/21 09:00																				X									
71133	GHF6018	2016	18/05/21 09:40																				X									
71160	GHI9710	2016	11/03/21 20:57																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
71162	GDY4109	2016	16/02/21 20:28																					X								
71169	GEP3647	2016	21/12/20 11:50																					X								
71173	GGD3725	2016	15/02/21 11:50																					X								
71175	FMZ3511	2017	18/05/21 11:10																					X								
71175	FMZ3511	2017	18/05/21 12:00																					X								
71186	FGL9165	2017	09/03/21 19:57																					X								
71188	FXE1314	2017	26/02/21 23:13																					X								
71192	FUZ2007	2017	28/05/21 22:15																					X								
71194	GFB7239	2017	24/05/21 09:40																					X								
71194	GFB7239	2017	24/05/21 10:40																					X								
71195	FUP2403	2014	24/02/21 20:02																					X								
71198	FRL6913	2014	25/02/21 13:35																					X								
71204	FTW6627	2014	05/05/21 23:59																										X			
71204	FTW6627	2014	07/05/21 19:47																					X								
71206	FSZ7604	2014	16/12/20 12:20								1															X						
71206	FSZ7604	2014	22/12/20 16:00	X																					X							
71208	FRJ6370	2014	24/05/21 09:50																					X								
71208	FRJ6370	2014	24/05/21 11:10																					X								
71210	FRD4961	2014	20/05/21 23:59																									X				
71210	FRD4961	2014	31/05/21 21:39	X																					X							
71211	FTC5691	2014	26/05/21 21:38																					X								
71214	FSJ7642	2014	29/01/21 10:30								1															X						
71214	FSJ7642	2014	05/02/21 09:35	X																					X							
71244	FFW6125	2017	05/03/21 13:20																					X								
71262	GAZ9295	2017	14/12/20 13:06																					X								
71269	FZO4102	2017	25/05/21 20:21																					X								
71274	FII3285	2017	21/05/21 20:00																					X								
71275	GDY7976	2017	27/05/21 20:25																					X								
71277	FSZ1178	2017	26/04/21 19:40																					X								
71279	FWN2231	2017	12/03/21 21:04																					X								
71282	FOE8943	2017	25/03/21 19:40																					X								
71302	GAM7552	2017	17/05/21 19:48																					X								
71304	FXJ1303	2017	23/02/21 19:48																					X								
71311	FMN7176	2017	19/02/21 20:16																					X								
71312	FIL4667	2017	17/02/21 14:20																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
71312	FIL4667	2017	19/05/21 20:35																					X								
71314	FJV4578	2017	31/05/21 19:41																					X								
71319	FWW5737	2017	08/04/21 13:12																					X								
71364	FFK0490	2014	16/12/20 12:00								1															X						
71364	FFK0490	2014	22/12/20 16:02	X																					X							
71366	FDC2090	2014	22/12/20 10:40								1															X						
71366	FDC2090	2014	29/12/20 10:00	X																						X						
71368	FTH0801	2014	16/12/20 12:31								1															X						
71368	FTH0801	2014	22/12/20 16:04	X																					X							
71369	FXB6692	2014	10/03/21 13:51																					X								
71374	FOL3226	2014	23/12/20 14:00								1															X						
71374	FOL3226	2014	29/12/20 10:00	X																						X						
71377	FWX4257	2014	23/03/21 16:00																										X			
71377	FWX4257	2014	23/03/21 21:53	X																						X						
71379	FNX3219	2014	23/12/20 14:21								1																X					
71379	FNX3219	2014	29/12/20 10:00	X																						X						
71386	FTL9014	2014	23/12/20 21:05								1																X					
71386	FTL9014	2014	29/12/20 10:00	X																						X						
71388	FCZ7856	2014	16/12/20 12:13								1																X					
71388	FCZ7856	2014	22/12/20 16:06	X																						X						
71390	FOP3258	2014	23/12/20 14:42								1																X					
71390	FOP3258	2014	29/12/20 10:00	X																						X						
71392	FAS8410	2014	16/12/20 11:35								1																X					
71392	FAS8410	2014	22/12/20 16:08	X																						X						
71393	FSR6231	2014	18/05/21 19:35																					X								
71394	FRU2568	2014	08/03/21 19:51																					X								
71524	FQR6827	2014	04/03/21 19:42																					X								
71525	FSQ2658	2014	16/12/20 12:39								1																X					
71525	FSQ2658	2014	22/12/20 16:10	X																						X						
71543	FRF0821	2014	02/03/21 14:10																					X								
71549	FOD4626	2014	18/05/21 10:05																					X								
71549	FOD4626	2014	18/05/21 10:45																					X								
71727	FJG1897	2015	22/02/21 11:50																					X								
71729	FWQ8369	2015	01/03/21 20:10																					X								
71737	FKH3511	2015	16/12/20 12:10								1																X					



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
71737	FKH3511	2015	22/12/20 16:01	X																					X							
71739	FPO1773	2015	16/12/20 12:03								1															X						
71739	FPO1773	2015	22/12/20 16:03	X																					X							
71740	FUB4630	2015	23/12/20 14:33								1															X						
71740	FUB4630	2015	29/12/20 10:00	X																					X							
71741	FRC8561	2015	23/12/20 13:59								1															X						
71741	FRC8561	2015	29/12/20 10:00	X																					X							
71745	GAI1555	2015	16/12/20 11:40								1															X						
71745	GAI1555	2015	22/12/20 16:05	X																					X							
71747	GAF3067	2015	16/12/20 12:28								1															X						
71747	GAF3067	2015	22/12/20 16:07	X																					X							
71748	GAJ9108	2015	16/12/20 11:57								1															X						
71748	GAJ9108	2015	22/12/20 16:09	X																					X							
71748	GAJ9108	2015	12/02/21 13:18																				X									
71750	GAI1430	2015	28/12/20 09:43								1															X						
71750	GAI1430	2015	18/01/21 15:25	X																					X							
71754	FQZ8514	2015	16/12/20 11:45								1															X						
71754	FQZ8514	2015	22/12/20 16:11	X																					X							
71755	GAJ7865	2015	16/12/20 12:05								1															X						
71755	GAJ7865	2015	22/12/20 16:15	X																					X							
71756	FSN8246	2015	16/12/20 11:54								1															X						
71756	FSN8246	2015	22/12/20 16:17	X																					X							
71757	FUA6437	2015	16/12/20 12:36								1															X						
71757	FUA6437	2015	22/12/20 16:19	X																					X							
71757	FUA6437	2015	24/05/21 10:00																				X									
71757	FUA6437	2015	24/05/21 11:30																				X									
71758	GAA7238	2015	16/12/20 11:50								1															X						
71758	GAA7238	2015	22/12/20 16:12	X																					X							
71839	GDQ9310	2016	23/12/20 14:03								1															X						
71839	GDQ9310	2016	29/12/20 10:00	X																					X							
71840	FED0885	2016	16/12/20 12:16								1															X						
71840	FED0885	2016	30/12/20 09:51	X																					X							
71840	FED0885	2016	18/02/21 19:30																				X									
71842	FQF8915	2016	03/03/21 22:06																				X									
71846	FYL9315	2016	23/12/20 14:09								1															X						



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
71846	FYL9315	2016	29/12/20 10:00	X																					X							
71848	FPH5871	2016	28/12/20 09:46								1															X						
71848	FPH5871	2016	07/01/21 08:50	X																					X							
71850	FOJ9078	2016	16/12/20 11:48								1															X						
71850	FOJ9078	2016	22/12/20 16:14	X																					X							
71852	FMI6022	2016	28/12/20 09:21								1															X						
71852	FMI6022	2016	12/01/21 10:15	X																					X							
71853	FPP8221	2016	23/12/20 14:27								1															X						
71853	FPP8221	2016	29/12/20 10:00	X																					X							
71854	GEZ0360	2016	28/12/20 09:25								1															X						
71854	GEZ0360	2016	14/01/21 14:54	X																					X							
71856	GEV8470	2016	11/01/21 10:30								1															X						
71856	GEV8470	2016	14/01/21 14:56	X																					X							
71863	FJC4569	2016	28/12/20 09:30								1															X						
71863	FJC4569	2016	14/01/21 14:58	X																					X							
71867	GEJ6400	2016	28/12/20 09:27								1															X						
71867	GEJ6400	2016	14/01/21 15:00	X																					X							
71868	FCT3943	2016	28/12/20 09:35								1															X						
71868	FCT3943	2016	18/01/21 15:30	X																					X							
71871	FEF3546	2016	28/12/20 09:23								1															X						
71871	FEF3546	2016	18/01/21 15:35	X																					X							
71872	FPR5387	2016	16/12/20 12:34								1															X						
71872	FPR5387	2016	22/12/20 16:16	X																					X							
72199	FRS7924	2014	26/02/21 21:40																				X									
72209	FRL4743	2014	29/01/21 12:11								1															X						
72209	FRL4743	2014	05/02/21 09:30	X																					X							
72209	FRL4743	2014	28/05/21 20:14																				X									
72218	FTR3643	2014	19/05/21 20:57																				X									
72362	FUN3622	2014	29/01/21 10:39								1															X						
72362	FUN3622	2014	05/02/21 09:40	X																					X							
72391	FPA0349	2014	16/12/20 12:47								1															X						
72391	FPA0349	2014	22/12/20 16:20	X																					X							
72465	GJV9364	2015	19/02/21 13:20																				X									
72474	GEZ6705	2015	22/02/21 20:10																				X									
72479	GHV3178	2015	11/02/21 13:15																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B								Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências						
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
72486	GIK7702	2015	09/03/21 13:20																					X								
72491	GAJ6837	2015	23/02/21 23:08																					X								
72492	GIP0270	2015	08/03/21 21:04																					X								
72495	GCE8923	2015	18/02/21 19:34																					X								
72516	FQY2691	2014	16/12/20 12:43								1															X						
72516	FQY2691	2014	22/12/20 16:22	X																						X						
72518	FSH9376	2014	28/12/20 09:40								1															X						
72518	FSH9376	2014	18/01/21 15:40	X																						X						
72536	FXK2969	2014	05/03/21 19:58																					X								
72537	FXQ6818	2014	25/05/21 20:17																					X								
72575	FQY9124	2015	27/05/21 19:50																					X								
72580	GCV4250	2015	11/03/21 21:12																					X								
72581	FTU9741	2015	12/03/21 13:40																					X								
72582	ETH0881	2018	01/03/21 13:05																					X								
72769	FQU6371	2015	16/02/21 13:13																					X								
72772	FSX3824	2015	10/03/21 20:07																					X								
72828	FSH0952	2015	02/03/21 19:54																					X								
72910	FCY6961	2015	15/02/21 21:38																					X								
72921	FCS2802	2015	04/03/21 13:26																					X								
73203	FRZ4601	2014	23/02/21 14:43																					X								
73208	FRN4734	2014	01/03/21 19:30																					X								
73354	FSI7214	2014	19/02/21 19:22																					X								
73402	FIX3071	2016	04/02/21 10:10																					X								
73402	FIX3071	2016	04/02/21 11:40																					X								
73404	FCU3183	2016	04/02/21 09:40																					X								
73404	FCU3183	2016	04/02/21 11:05																					X								
73405	FKP5144	2016	04/02/21 09:55																					X								
73405	FKP5144	2016	04/02/21 12:15																					X								
73407	GDH1096	2016	06/05/21 09:50																					X								
73407	GDH1096	2016	06/05/21 10:55																					X								
73408	FZE5607	2016	06/05/21 10:00																					X								
73408	FZE5607	2016	06/05/21 11:30																					X								
73419	GHM2369	2016	06/05/21 09:30																					X								
73419	GHM2369	2016	06/05/21 11:30																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
73434	GJJ5926	2019	28/05/21 19:05																				X									
73440	GAT2476	2019	08/03/21 14:15																				X									
73442	EEH8659	2019	17/02/21 19:29																				X									
73573	EFU5267	2009	02/12/20 11:05																				X									
73573	EFU5267	2009	09/03/21 19:23																				X									
73574	EFU5261	2009	02/12/20 10:30																				X									
73575	EFU5284	2009	02/12/20 12:06																				X									
73576	EFU5285	2009	02/12/20 11:25																				X									
73577	EFU5280	2009	02/12/20 11:10																				X									
73578	EFU5281	2009	02/12/20 11:15																				X									
73579	EFU5282	2009	02/12/20 11:30																				X									
73580	EFU5283	2009	02/12/20 10:10																				X									
73581	EFU5277	2009	02/12/20 12:28																				X									
73582	EFU5278	2009	02/12/20 12:12																				X									
73583	EFU5279	2009	02/12/20 12:20																				X									
73584	EFU5271	2009	02/12/20 11:38																				X									
73584	EFU5271	2009	15/04/21 12:10																										X			
73584	EFU5271	2009	20/04/21 19:42	X																					X							
73585	EFU5272	2009	02/12/20 11:35																				X									
73585	EFU5272	2009	19/04/21 19:35																				X									
73586	EFU5273	2009	02/12/20 11:01																				X									
73586	EFU5273	2009	20/04/21 19:31																				X									
73587	EFU5274	2009	02/12/20 11:41																				X									
73587	EFU5274	2009	25/02/21 13:30																				X									
73587	EFU5274	2009	27/04/21 19:20																				X									
73588	EFU5275	2009	02/12/20 11:10																				X									
73588	EFU5275	2009	29/04/21 19:56																				X									
73589	EFU5276	2009	02/12/20 10:00																				X									
73589	EFU5276	2009	13/01/21 11:15																				X									
73589	EFU5276	2009	10/03/21 20:10																				X									
73590	EFU5268	2009	02/12/20 12:01																				X									
73590	EFU5268	2009	30/04/21 20:15																				X									
73591	EFU5269	2009	02/12/20 10:15																				X									
73591	EFU5269	2009	04/05/21 20:15																				X									
73592	EFU5270	2009	02/12/20 11:55																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
73592	EFU5270	2009	05/05/21 20:44																					X								
73618	GHN6D75	2019	11/03/21 13:20																					X								
73625	GFA6C18	2019	14/12/20 08:45																					X								
73625	GFA6C18	2019	14/12/20 10:05																					X								
73684	ECT1285	2008	02/12/20 10:53																					X								
73718	DTE1647	2008	02/12/20 10:50																					X								
73726	DTC6097	2008	02/12/20 10:20																					X								
73733	DTE1641	2008	02/12/20 10:45																					X								
73740	DTD0307	2007	02/12/20 10:40																					X								
73743	DTD0312	2007	02/12/20 10:58																					X								
73746	ECT1660	2007	02/12/20 11:50																					X								
73751	EFW8895	2010	06/05/21 23:59																										X			
73751	EFW8895	2010	10/05/21 10:45	X																					X							
73753	EFW8908	2010	07/05/21 21:00																					X								
73755	EFW8911	2010	10/05/21 20:00																					X								
73757	EFW8915	2010	11/05/21 20:15																					X								
73758	EFW8916	2010	12/05/21 20:44																					X								
73761	EFW9186	2010	17/05/21 20:05																					X								
73762	EFW9187	2010	14/05/21 20:25																					X								
73763	EFW9185	2010	26/04/21 20:24									4		1			1													X		
73763	EFW9185	2010	28/04/21 11:58	X																					X							
73764	EFW9184	2010	03/05/21 19:40																					X								
73765	EFW9183	2010	25/05/21 20:12																					X								
73766	EFW9182	2010	18/05/21 19:39																					X								
73767	EFW9180	2010	21/05/21 19:30																					X								
73768	EFW9181	2010	20/05/21 19:36																					X								
73769	EFW9179	2010	05/01/21 15:16																					X								
73769	EFW9179	2010	24/05/21 20:10																					X								
73770	EFW9188	2010	26/05/21 20:05																					X								
73777	EMU5715	2012	12/03/21 19:55																					X								
73780	EMU5719	2011	19/05/21 20:40																					X								
73787	EZL9164	2012	15/12/20 20:30		1							1		1			1	2								X						
73787	EZL9164	2012	16/12/20 15:00	X																					X							
73788	EZL9162	2012	10/02/21 20:12																					X								
73795	FCB2738	2012	12/02/21 20:20																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
73796	FCB2744	2012	15/02/21 14:46																				X									
73801	FFN0724	2013	15/12/20 21:55																				X									
73808	FFN7389	2013	02/03/21 20:11																				X									
73812	EFW6755	2012	26/02/21 13:17																				X									
73816	FFN3744	2012	12/02/21 10:58																				X									
73817	FFN0678	2013	03/03/21 13:16																				X									
73821	EFW0098	2012	10/02/21 21:03									2		1		1	5													X		
73821	EFW0098	2012	15/02/21 20:10	X																					X							
73832	FQA4801	2013	16/02/21 20:34																				X									
73842	FSS6894	2014	24/02/21 20:43																				X									
73844	FRJ8918	2014	05/03/21 20:06																				X									
73852	FSY7861	2014	22/02/21 20:32																				X									
73855	FRB4156	2014	18/02/21 13:00																				X									
73857	FCS6840	2014	11/05/21 10:10																				X									
73857	FCS6840	2014	11/05/21 11:25																				X									
73866	GJW4923	2016	02/02/21 11:20																				X									
73866	GJW4923	2016	02/02/21 12:00																				X									
73870	GBG9451	2016	31/05/21 21:00																				X									
73872	GIN5917	2016	14/12/20 09:00																				X									
73872	GIN5917	2016	14/12/20 09:30																				X									
73875	GCL3276	2016	08/01/21 12:45								1															X						
73875	GCL3276	2016	21/01/21 10:00	X																					X							
73875	GCL3276	2016	21/01/21 10:15	X																					X							
73878	GEW5868	2016	09/03/21 11:20																				X									
73878	GEW5868	2016	09/03/21 12:10																				X									
73887	GIU7511	2017	09/03/21 09:40																				X									
73887	GIU7511	2017	09/03/21 10:30																				X									
73895	GEY6658	2017	02/02/21 10:00																				X									
73895	GEY6658	2017	02/02/21 10:30																				X									
73906	GAK4258	2017	11/05/21 09:50																				X									
73906	GAK4258	2017	11/05/21 12:10																				X									
73914	GIK6459	2017	11/05/21 09:25																				X									
73914	GIK6459	2017	11/05/21 12:30																						X							
73921	GJN7839	2017	09/03/21 09:50																				X									
73921	GJN7839	2017	09/03/21 11:05																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
73922	GEN0429	2017	02/02/21 10:40																				X									
73922	GEN0429	2017	02/02/21 11:10																				X									
73930	GJT5896	2019	27/05/21 20:21																				X									
73956	EEE3969	2019	04/03/21 19:14																				X									
73970	GGQ2224	2019	19/01/21 11:00																				X									
73970	GGQ2224	2019	19/01/21 11:30																				X									
76030	EFV9935	2010	15/04/21 19:39																				X									
76031	EFV9936	2010	26/04/21 19:15																				X									
76032	EFV9967	2010	28/04/21 23:30																										X			
76032	EFV9967	2010	29/04/21 19:30	X																					X							
76033	EFU7865	2010	29/04/21 19:30																				X									
76043	FHT1181	2017	22/02/21 19:42																				X									
76045	FPN9429	2017	28/05/21 09:15																				X									
76045	FPN9429	2017	28/05/21 10:40																				X									
76047	FPX0648	2017	19/02/21 19:54																				X									
76053	FFB9894	2016	28/05/21 09:10																				X									
76053	FFB9894	2016	28/05/21 10:05																				X									
76062	FCK4802	2016	28/05/21 09:20																				X									
76062	FCK4802	2016	28/05/21 11:20																				X									
76075	FCL0951	2016	23/02/21 13:10																				X									
76077	FBK9891	2016	24/02/21 19:20																				X									
76128	DTC3703	2010	09/03/21 19:26																				X									
76130	EFU3128	2010	12/03/21 19:16																				X									
76134	ELQ8418	2010	06/05/21 19:10																				X									
76135	ELQ8419	2010	07/05/21 19:37																				X									
76138	ELQ8416	2010	11/05/21 19:15																				X									
76139	FFN5630	2012	10/03/21 19:43																				X									
76145	FFN5628	2012	26/02/21 13:30																				X									
76146	FFN6679	2012	26/02/21 00:01																										X			
76146	FFN6679	2012	03/03/21 13:26	X																					X							
76149	FFN5G32	2012	16/02/21 19:15																				X									
76163	ELW8613	2011	12/02/21 20:05																				X									
76303	FFN5904	2012	01/03/21 19:25																				X									
76305	FTK2160	2014	02/03/21 19:33																				X									
76311	FQG7256	2014	04/03/21 13:29																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
76323	FVE9577	2014	08/03/21 13:10																				X									
76325	FLC0990	2014	17/02/21 19:44																				X									
76333	FKP6100	2014	03/03/21 13:22																				X									
76336	FZJ7990	2014	05/03/21 13:25																				X									
76339	FPY4569	2014	22/01/21 11:30																				X									
76345	DKH2144	2019	11/03/21 13:25																				X									
76359	ELY3826	2019	10/02/21 11:38																				X									
76550	ELQ1737	2010	17/05/21 19:29																				X									
76551	ELQ1738	2010	14/05/21 20:34																				X									
76552	ELQ1736	2010	30/04/21 19:10																				X									
76553	ELQ1707	2010	18/05/21 19:51																				X									
76554	ELQ1708	2010	19/05/21 20:44																				X									
76556	ELQ2321	2010	20/05/21 19:27																				X									
76557	ELQ5387	2010	21/05/21 19:25																				X									
76557	ELQ5387	2010	28/05/21 11:45																				X									
76558	ELQ5852	2010	24/05/21 19:47																				X									
76559	ELQ5388	2010	25/05/21 19:32																				X									
76560	ELQ5413	2010	26/05/21 19:32																				X									
76561	ELQ5382	2010	27/05/21 19:44																				X									
76562	ELQ5384	2010	10/05/21 19:30																				X									
76563	ELQ2324	2010	31/05/21 19:30																				X									
76935	BQU6955	2018	18/02/21 13:10																				X									
76948	EWV4095	2018	02/02/21 10:45																				X									
76958	EWU0109	2018	15/02/21 13:23																				X									
77100	EFW4816	2011	17/05/21 21:26																				X									
77101	EFW4811	2011	15/02/21 23:07																				X									
77103	EFW4818	2011	10/02/21 23:06																				X									
77107	ELQ8454	2011	19/02/21 22:00																				X									
77117	ELQ8444	2011	05/03/21 13:50																				X									
77122	ELQ8459	2011	31/05/21 14:52																											X		
77128	ELQ8434	2011	20/05/21 21:05																				X									
77129	ELQ8425	2011	11/03/21 23:10																				X									
77199	FFN3882	2012	12/03/21 22:00																				X									
77215	FFN3774	2012	14/01/21 21:23																				X									
77401	FSG9E78	2019	05/04/21 21:35																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
77402	BRY5D29	2019	18/05/21 21:20																					X								
77403	CUI2G30	2019	21/05/21 11:17																					X								
77404	CUN7D11	2019	24/05/21 21:15																					X								
77406	EFM0I11	2019	26/05/21 11:08																					X								
77609	ENU5A64	2018	27/05/21 21:15																					X								
77610	FZN8E73	2018	14/01/21 20:27																					X								
77794	ELQ4394	2010	22/02/21 10:50									1					2														X	
77794	ELQ4394	2010	22/02/21 20:29	X																						X						
77795	ELQ4391	2010	25/02/21 16:01																										X			
77795	ELQ4391	2010	26/02/21 13:11	X																					X							
77796	ELQ4397	2010	12/02/21 21:50																					X								
77797	ELQ4406	2010	23/02/21 21:08																					X								
77814	ELQ4401	2010	26/02/21 21:50																					X								
77822	ELQ4413	2010	18/02/21 22:25																					X								
77830	EMU8269	2011	10/03/21 21:36																					X								
77832	EMU8017	2011	14/12/20 23:30																										X			
77832	EMU8017	2011	15/12/20 21:00	X																					X							
77835	EMU8291	2011	25/05/21 13:11																					X								
77841	EMU8287	2011	01/03/21 23:05																					X								
77849	EZL8044	2012	02/03/21 14:10																					X								
77853	EZL8021	2012	24/02/21 23:05																					X								
77888	FQX3415	2014	09/03/21 22:12																					X								
77901	FAT1659	2014	14/12/20 23:30																										X			
77901	FAT1659	2014	15/12/20 21:20	X																					X							
77916	FAU8627	2014	08/03/21 21:23																					X								
77926	FCD3028	2014	03/03/21 22:18																					X								
77927	FLO5240	2014	04/03/21 21:33																					X								
78003	ELQ0837	2011	12/02/21 14:25																					X								
78012	GDS9780	2016	25/02/21 19:06																					X								
78013	EMU5313	2012	08/03/21 22:27									1					3														X	
78017	FRQ8165	2015	19/02/21 16:02																										X			
78017	FRQ8165	2015	23/02/21 11:09				2					2	1	1		1	1									X						
78017	FRQ8165	2015	25/02/21 14:00	X																					X							
78018	GHB8618	2017	28/05/21 21:10																					X								
78023	ELW6167	2013	26/04/21 23:55																										X			



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências														
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.							
78029	GIW1688	2018	10/03/21 23:30																																X				
78029	GIW1688	2018	11/03/21 09:15	X																						X													
78038	DYH3789	2019	22/02/21 20:37																					X															
78042	EWU9F88	2019	18/05/21 13:30																					X															
78061	FVB0960	2015	24/02/21 16:01																																X				
78061	FVB0960	2015	25/02/21 09:32																					X															
78102	FVR0059	2017	23/02/21 20:05																					X															
78107	EMU1404	2012	01/03/21 15:45									3	3				6			1							X												
78107	EMU1404	2012	05/03/21 09:50	X																						X													
78122	FZX3990	2014	22/01/21 12:30																					X															
78122	FZX3990	2014	03/03/21 23:30																																X				
78122	FZX3990	2014	16/04/21 14:07		1																						X												
78122	FZX3990	2014	16/04/21 19:55	X																						X													
78125	FNA0218	2015	11/02/21 16:05																																X				
78125	FNA0218	2015	12/02/21 13:09	X																						X													
78162	ELQ0277	2010	28/04/21 23:30																																X				
78164	ELQ7160	2010	19/05/21 22:25				2		1			4								2							X												
78164	ELQ7160	2010	21/05/21 23:30	X																						X													
78209	FKC6020	2015	27/05/21 19:15																					X															
78219	FOQ2285	2018	05/03/21 11:46																					X															
78248	FYQ3930	2014	26/01/21 23:30																																X				
78248	FYQ3930	2014	27/01/21 11:58		1				1			7					5			1		1					X												
78248	FYQ3930	2014	01/02/21 15:50	X																						X													
78324	EMU5324	2012	03/12/20 23:30																																X				
78324	EMU5324	2012	04/12/20 19:45	X																						X													
78389	FRB2690	2013	21/05/21 23:59																																X				
78389	FRB2690	2013	31/05/21 23:30																																X				
78411	FVV7G43	2019	04/02/21 11:34																					X															
78411	FVV7G43	2019	04/02/21 12:40																					X															
78415	FTS0180	2014	15/12/20 22:30						1			5					2	1									X												
78415	FTS0180	2014	17/12/20 19:40	X																						X													
78417	FXK8110	2015	11/03/21 13:01																					X															
78457	GFH2348	2017	18/02/21 20:10																					X															
78510	FRP1360	2014	03/03/21 00:01																																X				
78510	FRP1360	2014	04/03/21 19:56					1	2			5	3				4			1	1	1					X												



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
78510	FRP1360	2014	05/03/21 13:40	X																					X							
78518	FZA8D69	2017	25/05/21 21:44										1	1	1	2														X		
78518	FZA8D69	2017	27/05/21 21:28	X																					X							
78559	EMU5230	2012	24/05/21 23:59																										X			
78569	FPM3398	2017	09/03/21 14:43												1		2													X		
78569	FPM3398	2017	11/03/21 10:18	X																					X							
78630	FJY2589	2017	17/02/21 20:00																				X									
78727	FTM5229	2017	03/03/21 19:31		3								2				1									X						
78727	FTM5229	2017	04/03/21 11:17	X																					X							
78733	FWZ9D34	2019	22/01/21 10:30																				X									
78733	FWZ9D34	2019	22/01/21 11:40																				X									
78772	GEN1B68	2020	14/04/21 10:45																				X									
78779	EPZ9I59	2019	26/05/21 19:44																	1						X						
78779	EPZ9I59	2019	26/05/21 20:29	X																					X							
78798	EMU5C38	2012	10/02/21 19:34									4	3	1			6													X		
78798	EMU5C38	2012	12/02/21 19:13	X																					X							
78858	FYP5529	2014	27/01/21 23:31																										X			
78858	FYP5529	2014	01/02/21 11:00	X																					X							
78858	FYP5529	2014	04/03/21 23:31																										X			
78858	FYP5529	2014	15/04/21 08:55									3		1			3									X						
78858	FYP5529	2014	16/04/21 09:32	X																					X							
78879	FVX9147	2015	12/03/21 09:15																				X									
78879	FVX9147	2015	12/03/21 11:15																					X								
78900	ELQ7494	2011	26/02/21 19:15																				X									
78917	FZQ6940	2015	31/05/21 19:36																				X									
78926	BZK4D64	2018	16/02/21 15:35																				X									
78970	FPY8350	2014	01/02/21 21:00									2	1				6			1		1				X						
78970	FPY8350	2014	02/02/21 13:27	X																					X							
78970	FPY8350	2014	16/04/21 11:58									2		1			3													X		
78970	FPY8350	2014	05/05/21 11:20	X																									X			
78970	FPY8350	2014	07/05/21 11:53	X																					X							
78982	EZL0979	2011	15/02/21 23:26																				X									
78991	FVL4C09	2017	17/05/21 10:05																				X									
78998	GJO8101	2017	04/03/21 13:16									3			1			1												X		
78998	GJO8101	2017	27/04/21 08:00																										X			



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
78998	GJO8101	2017	07/05/21 19:40	X																					X							
80022	EMU4E02	2011	13/04/21 14:00																				X									
80029	FCJ5F96	2014	11/02/21 19:30																				X									
80054	EZL5843	2011	23/03/21 15:59																										X			
80054	EZL5843	2011	23/03/21 19:30	X																					X							
80077	FBO9982	2014	02/12/20 19:44																				X									
80084	FDE4540	2014	21/05/21 19:35																				X									
80095	FCP3963	2014	31/05/21 19:16																				X									
80099	FAE4331	2014	02/12/20 19:50																				X									
80104	FAT8525	2014	19/05/21 19:43																				X									
80113	FCR5300	2014	25/02/21 19:16																				X									
80124	FCQ7974	2014	28/05/21 19:20																				X									
80135	FCU1547	2014	26/02/21 19:10																				X									
80234	EMU4530	2011	24/05/21 19:44																				X									
80237	EMU4490	2011	01/03/21 13:00																				X									
80263	FAT7460	2015	17/05/21 13:25																				X									
80281	FBU9785	2015	16/02/21 13:26																				X									
80294	EMU4412	2011	12/05/21 14:30																				X									
80306	EMU4527	2011	22/02/21 14:20																				X									
80308	EMU4524	2011	11/02/21 20:53																				X									
80309	EMU4523	2011	25/05/21 13:50																				X									
80317	EMU4529	2011	19/02/21 13:55																				X									
80342	FGJ8024	2015	24/02/21 14:08																				X									
80344	FCM6928	2015	05/03/21 19:11																				X									
80345	FCI6724	2015	23/02/21 19:15																				X									
80350	CUE1573	2019	07/12/20 09:50																				X									
80350	CUE1573	2019	07/12/20 11:20																				X									
80351	GGN1853	2017	02/03/21 19:18																				X									
80354	FGP1814	2019	20/05/21 19:10																				X									
80359	FCF3750	2015	11/05/21 13:17																				X									
80363	FEG9590	2015	18/02/21 12:40																				X									
80364	ENN1864	2019	18/05/21 19:15																				X									
80365	CDR1595	2019	27/05/21 19:33																				X									
80373	GEX8153	2017	08/12/20 09:20																				X									
80373	GEX8153	2017	08/12/20 09:40																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
80383	GEF4505	2017	18/02/21 09:05																				X									
80383	GEF4505	2017	18/02/21 10:30																					X								
80383	GEF4505	2017	12/03/21 13:18																				X									
80397	FCL1069	2016	15/02/21 19:17																				X									
80401	GHS1857	2016	09/03/21 13:25																				X									
80424	GDM2980	2016	10/03/21 19:13																				X									
80513	DGN7014	2019	15/02/21 19:10																				X									
80903	EZL1422	2013	04/03/21 16:01																										X			
80903	EZL1422	2013	10/05/21 13:42		1							1					2									X						
80903	EZL1422	2013	10/05/21 19:20	X																					X							
80919	ELW6626	2013	03/03/21 19:11																				X									
80926	ELW6624	2013	14/05/21 19:15																				X									
80928	ELW6603	2013	08/03/21 19:24																				X									
80943	ELW6590	2013	26/02/21 11:00																				X									
80956	FRV6855	2014	11/03/21 19:13																				X									
81043	EZL5848	2011	01/03/21 19:14																				X									
81044	EZL5841	2011	10/02/21 19:10																				X									
81045	EZL5836	2011	12/02/21 20:10																				X									
81045	EZL5836	2011	08/03/21 19:21																				X									
81157	EQL6879	2018	18/02/21 11:00																				X									
81157	EQL6879	2018	18/02/21 11:25																				X									
81159	FFN0940	2015	18/02/21 12:25																				X									
81200	GHX6989	2018	17/02/21 13:05																				X									
81217	EZL9807	2011	15/02/21 19:14																				X									
81219	EZL9809	2011	05/03/21 00:01																									X				
81219	EZL9809	2011	03/05/21 19:10	X																					X							
81220	EZX3549	2018	16/02/21 19:45																				X									
81221	EZL9810	2011	13/01/21 19:27									4					2													X		
81221	EZL9810	2011	18/01/21 09:18	X																					X							
81221	EZL9810	2011	23/02/21 19:19																				X									
81229	EZL9818	2011	26/02/21 19:25																				X									
81230	EFX0475	2018	08/12/20 09:30																				X									
81230	EFX0475	2018	08/12/20 10:30																				X									
81244	ELB0389	2018	08/12/20 09:25																				X									
81244	ELB0389	2018	08/12/20 10:00																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
81257	ETK2201	2018	13/01/21 19:15																				X									
81260	FOS3313	2017	31/05/21 19:10																				X									
81275	FAP7214	2015	19/05/21 19:47																				X									
81277	FBY6211	2015	27/05/21 19:20																				X									
81279	EAT1729	2019	07/12/20 10:10																				X									
81279	EAT1729	2019	07/12/20 10:25																				X									
81326	EZL9823	2011	12/02/21 20:00																				X									
81328	EZL9I25	2011	25/02/21 13:20																				X									
81340	ENE3897	2019	12/03/21 19:13																				X									
81368	EGG3748	2019	24/05/21 19:23																				X									
81370	FGA6047	2019	02/03/21 13:50																				X									
81371	CQU1267	2019	26/02/21 12:00																				X									
81372	FQQ1692	2019	20/05/21 19:20																				X									
81374	DST8739	2019	25/05/21 19:23																				X									
81377	FWT4287	2019	28/05/21 19:25																				X									
81405	GJR9620	2016	18/02/21 10:10																				X									
81405	GJR9620	2016	18/02/21 12:00																					X								
81408	FHF2392	2016	05/03/21 13:15																				X									
81412	FCT1324	2016	11/03/21 19:09									1		2				2												X		
81412	FCT1324	2016	12/03/21 10:40	X																					X							
81418	GGI1607	2016	22/02/21 19:15																				X									
81422	GGX2726	2016	05/02/21 08:35		2										1		1							X								
81422	GGX2726	2016	05/02/21 09:50																				X									
81429	FXR9793	2016	05/02/21 09:47																				X									
81429	FXR9793	2016	05/02/21 10:30																				X									
81512	GAN4037	2019	07/04/21 13:57																				X									
81526	GEU8274	2019	26/05/21 19:38																				X									
81546	GJK7194	2019	27/04/21 19:05																				X									
81750	GGE2355	2017	07/12/20 10:00																				X									
81750	GGE2355	2017	07/12/20 10:50																				X									
81751	GHJ0871	2017	10/03/21 14:10																				X									
81754	GBY9874	2017	05/02/21 08:10																				X									
81754	GBY9874	2017	05/02/21 09:10																				X									
81907	ELW6625	2013	17/02/21 13:50																				X									
81911	ELW6619	2013	19/02/21 19:32																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
81912	ELW6618	2013	09/03/21 19:29																				X									
81939	ELW6594	2013	05/05/21 14:11																				X									
81953	FUV1331	2014	06/05/21 14:00																				X									
81968	FSC2745	2014	10/02/21 19:20																				X									
82321	EMU3294	2011	22/02/21 19:33																				X									
82327	EZL5872	2011	19/02/21 19:53																				X									
82328	EMU3287	2011	23/02/21 14:20																				X									
82334	EZL5873	2011	18/02/21 13:42																				X									
82335	EZL5895	2011	01/03/21 20:01																				X									
82338	EZL5887	2011	12/03/21 19:23																				X									
82346	EZL9971	2011	19/05/21 09:52																				X									
82347	EZL9968	2011	11/02/21 11:40																				X									
82350	EZL3267	2011	26/02/21 11:35																				X									
82359	EZL9956	2011	11/03/21 13:15																				X									
82366	EZL9959	2011	16/02/21 19:54																				X									
82379	FCB5637	2012	24/02/21 19:25																				X									
82390	FFN8982	2013	17/02/21 19:25																				X									
82393	FFN8984	2013	25/02/21 19:32																				X									
82408	FLT1002	2013	08/03/21 13:39																				X									
82412	FLT1005	2013	02/03/21 19:25																				X									
82417	FFN0515	2013	05/03/21 10:20																				X									
82435	FTY1795	2014	28/05/21 19:31			1																				X						
82435	FTY1795	2014	31/05/21 19:22	X																					X							
82439	FUW3501	2014	31/05/21 19:21																				X									
82446	FQH5435	2014	05/03/21 13:34																				X									
82450	FQB6591	2014	09/03/21 23:44																										X			
82450	FQB6591	2014	10/03/21 19:24	X																					X							
82453	FTL0545	2014	10/03/21 21:30																				X									
82481	FRV2074	2014	22/01/21 19:46																				X									
82482	FFW3670	2014	26/01/21 19:31																				X									
82498	FPD9470	2015	06/04/21 14:23																				X									
82500	FZP3729	2015	27/01/21 08:45																				X									
82500	FZP3729	2015	27/01/21 11:43																				X									
82504	FTV2472	2015	03/03/21 13:31									1					1	1												X		



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
82504	FTV2472	2015	12/03/21 09:41	X																					X							
82505	FSR6913	2015	27/01/21 09:00																				X									
82505	FSR6913	2015	27/01/21 10:15																				X									
82518	FKV6817	2015	12/02/21 08:40																				X									
82518	FKV6817	2015	12/02/21 11:00																				X									
82535	FQO7840	2014	04/03/21 19:38																				X									
82562	FBQ2213	2017	27/01/21 08:50																				X									
82562	FBQ2213	2017	27/01/21 10:50																				X									
82637	BSZ6241	2018	16/02/21 19:18																				X									
82664	EMA0818	2019	17/05/21 19:25																				X									
82665	DVT1059	2019	20/05/21 19:25																				X									
82696	BZG5920	2019	24/05/21 19:27																				X									
82702	EXJ2207	2019	26/05/21 19:29																				X									
82719	GIX9205	2019	18/05/21 20:17																				X									
82720	EKR3051	2019	21/05/21 21:25																				X									
82724	ECO2617	2019	25/05/21 19:44																				X									
82728	BYX5171	2019	27/05/21 20:18																				X									
82731	ECM6642	2019	15/02/21 13:07																				X									
85044	FPY7240	2014	25/02/21 13:40																				X									
85055	EMU6530	2011	12/03/21 19:52																				X									
85058	EMU6508	2011	12/02/21 21:41																				X									
85061	FVM6550	2014	11/02/21 11:00																				X									
85073	FHK7019	2014	11/03/21 19:26																				X									
85077	FCB6299	2011	22/02/21 13:43																				X									
85111	FWZ6049	2015	22/01/21 08:18			2						2		2	1		1									X						
85111	FWZ6049	2015	26/01/21 08:26	X																					X							
85178	FVD8869	2014	26/01/21 19:59		2		2					4	1		1		1					1				X						
85178	FVD8869	2014	28/01/21 08:15	X																					X							
85261	EZL8990	2011	23/02/21 20:53																				X									
85268	FCB7709	2012	30/04/21 19:42																				X									
85290	FFY5290	2011	24/02/21 20:20																				X									
85329	ELW0240	2010	22/01/21 08:10									2		2		1	1	1												X		
85342	ELW1724	2011	01/03/21 20:32																				X									
85342	ELW1724	2011	13/04/21 08:49																				X									
85383	EMU6689	2011	04/03/21 23:02																	2		1				X						



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
85383	EMU6689	2011	05/03/21 08:38	X																					X							
85425	EZL6680	2011	02/03/21 16:03																										X			
85425	EZL6680	2011	03/03/21 08:12	X																					X							
85445	ELW9879	2011	26/02/21 21:57																				X									
85467	FHK8418	2015	27/01/21 14:37																										X			
85467	FHK8418	2015	28/01/21 08:10																					X								
85474	GJV7640	2016	10/02/21 11:00																					X								
85474	GJV7640	2016	10/02/21 11:20																					X								
85475	FOG5069	2016	05/03/21 09:25																					X								
85486	GGF5D70	2016	16/02/21 20:00																					X								
85494	FPE0559	2016	09/03/21 19:20																					X								
85510	FVU2239	2017	28/05/21 08:10		1																					X						
85510	FVU2239	2017	28/05/21 11:50	X																					X							
85514	FJR6809	2017	08/03/21 19:27																					X								
85519	FNA4629	2017	03/03/21 19:51																					X								
85524	FPS5179	2017	10/02/21 10:00																					X								
85524	FPS5179	2017	10/02/21 10:20																					X								
85532	FWY9939	2017	10/02/21 12:00																					X								
85532	FWY9939	2017	10/02/21 12:20																					X								
85565	BZB2588	2018	19/05/21 09:05																					X								
85570	EWV0898	2018	24/03/21 19:20																					X								
85571	EEI3890	2018	24/05/21 10:15																					X								
85572	DSM7440	2018	31/05/21 19:39																					X								
85574	EOB9220	2018	10/03/21 08:55																					X								
85585	EHZ1828	2018	27/05/21 19:52																					X								
85604	EWU0046	2018	19/02/21 20:20																					X								
85611	EOQ0664	2018	20/01/21 08:11																					X								
85620	EXV5096	2018	18/02/21 20:45																					X								
85622	EFH0097	2018	17/02/21 11:18																					X								
85623	EUM5155	2018	18/05/21 19:25																					X								
85643	EWJ3068	2019	17/05/21 23:03																					X								
85644	ERR8717	2019	20/05/21 13:15																					X								
85669	EGX6337	2019	25/05/21 19:38																					X								
85681	FIG6442	2019	21/05/21 20:48																					X								
85684	EZN9760	2019	15/02/21 19:45																					X								



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências							
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.
85713	FFW2A94	2020	26/05/21 09:09																				X									
86001	GBG8720	2015	19/02/21 20:03																				X									
86002	ELQ8269	2011	01/03/21 19:10																				X									
86003	EOC3740	2019	24/05/21 19:50																				X									
86005	FRT1985	2016	11/02/21 19:45																				X									
86009	GFM2089	2017	08/02/21 10:30																				X									
86009	GFM2089	2017	08/02/21 11:10																				X									
86010	FUU4282	2017	08/02/21 11:25																				X									
86010	FUU4282	2017	08/02/21 12:00																				X									
86014	GIR1202	2016	22/02/21 19:45																				X									
86070	DNA8224	2018	19/05/21 20:15																				X									
86080	GG55886	2015	25/02/21 19:46																				X									
86100	FZW5178	2018	08/02/21 09:10																				X									
86100	FZW5178	2018	08/02/21 10:00																				X									
86114	GGN6799	2013	24/02/21 19:37																				X									
86152	FFN7439	2011	28/05/21 19:43																				X									
86154	FWD2299	2016	31/05/21 13:20																				X									
86155	EQI6969	2018	16/02/21 19:39																				X									
86168	ELQ9860	2010	09/03/21 19:33																				X									
86180	ELQ5067	2011	18/02/21 13:35																				X									
86192	EMU3044	2012	15/02/21 16:10																										X			
86192	EMU3044	2012	15/02/21 19:33	X																					X							
86196	EFV6196	2011	23/02/21 13:53																				X									
86201	EXU0475	2019	25/05/21 19:41																				X									
86204	EFW5635	2011	11/03/21 13:55																	1						X						
86204	EFW5635	2011	11/03/21 19:20	X																					X							
86215	FPI2830	2014	08/03/21 19:41																				X									
86222	ELQ8551	2010	17/02/21 19:40																				X									
86223	ELW2704	2011	10/03/21 19:20																				X									
86304	FVC6759	2012	02/03/21 19:29																				X									
86326	EFW4836	2010	26/02/21 13:59																				X									
86327	GGH8558	2016	04/03/21 19:18																				X									
86341	EOO2909	2019	17/05/21 19:15																				X									
86349	FFL4827	2016	08/03/21 08:50																				X									
86349	FFL4827	2016	08/03/21 09:40																				X									



Relação de Vistorias Mecânicas por Prefixo

Data Inicial: 01/12/2020 | Data Final: 31/05/2021

Dados da Vistoria					Defeitos grupo A							Defeitos grupo B							Defeitos grupo C			Aprovado			Pendências												
Prefixo	Placa	Ano Fabr	Data	2º insp	Freio	Susp	Tração	Rod	Eixo	Alim	Chassi	Carroc Ext	Limp	Ilum. Int.	Equip Seg	Posto Com.	Carroc Int.	Ilum. Ext.	Sist. Eletr.	Elevad	Itens Segur.	Rampa	Sem Defeito	Repasse Liberado no dia	Pendência Liberada	Lacrado com defeito	Lacrado Inoperante	Lacrado Não Apres.	Lacrado em Reforma	Reinsp	Lacrado não Liber. Reins.	Lacrado Não Apres. Reins.					
86351	GAL3380	2015	12/03/21 19:27																				X														
86360	GJD8420	2013	03/03/21 13:18																				X														
86463	GAY0820	2019	18/05/21 13:47																				X														
86482	FCF9649	2017	08/03/21 11:05																				X														
86482	FCF9649	2017	08/03/21 12:05																				X														
86487	FOT0429	2016	05/03/21 13:10																				X														
86500	EMY1089	2019	21/05/21 13:47																				X														
86516	FBJ6157	2015	08/03/21 10:00																				X														
86516	FBJ6157	2015	08/03/21 10:40																				X														
Total: 3.291				402	76	77	68	31	64	1	67	513	99	134	75	47	518	144	2	80	20	28	2.228	57	398	216	0	5	276	108	3	0					
Vistorias para Cálculo					58	48	48	30	51	1	66	205	60	85	69	41	188	82	2	57	16	27															



SÃO PAULO TRANSPORTE S/A
Chefia de Gabinete da Presidência

Rua Boa Vista, 236, - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone: 3396-6813/3396-6815

PROCESSO 6010.2021/0001606-5

Encaminhamento SPTRANS/DP/GAB Nº 046526150

São Paulo, 21 de junho de 2021

INTERESSADO: Gabinete do Prefeito – Assessoria Técnico-Legislativa – PREF/CASA CIVIL/ATL - Assessor Técnico Chefe – Procurador Dr. Ricardo Ferrari Nogueira (Via SMT/GAB)

ASSUNTO: Ofício SGP23 nº 545/2021 da CMSP - Presidente Milton Leite, que encaminha cópia do Requerimento RDS 704/21, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, solicitando da SMT resposta a questionamentos sobre o transporte urbano e a sua fiscalização, bem como o envio dos relatórios de fiscalização/autuação/vistoria dos últimos 06 (seis) meses e cópias dos PAD's que culminaram em penalidades, tendo em vista a situação precária de diversos ônibus das empresas que prestam serviços de transporte na Capital, o que pode causar sérios acidentes e por em risco a vida dos munícipes.

SMT/GAB

C/C SMT/INSTITUCIONAL

Em atenção ao doc. SEI 045889709, restituímos o presente com os esclarecimentos prestados pelas áreas técnicas responsáveis, conforme a competência envolvida por parte desta SPTrans (documentos SEI 045942969, 046118852, 046270251 e anexo 046270210).



Documento assinado eletronicamente por **Lúcia Helena Rodrigues Capela, Chefe de Gabinete**, em 21/06/2021, às 12:38, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046526150** e o código CRC **F7BDDDB2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001606-5

Informação SMT/AJ Nº 046605011

São Paulo, 22 de junho de 2021.

Interessado Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Rubinho Nunes

Assunto Ofício SGP23 nº 545/2021 Requerimento RDS nº 704/2021

SMT/GAB

Sr. Secretário

Trata o presente de encaminhamento da Casa Civil, 045824543, referente ao Requerimento do Vereador Rubinho Nunes que solicita informações a respeito dos contratos e fiscalização das empresas de ônibus. 045824167

A São Paulo Transporte – SPTrans apresentou os esclarecimentos através dos documentos SEI 045942969, 046118852, 046270251 e anexo 046270210.

Desta forma, sugerimos que a informação apresentada seja encaminhada para a Casa Civil para resposta à Câmara Municipal.

REGINA NONO SPINOLA SALGADO

Assessoria Jurídica – SMT/AJ

OAB /SP 142.257

De acordo

GILMAR PEREIRA MIRANDA

Procurador do Município - OAB/SP 298.549

Chefe da Assessoria Jurídica - SMT



Documento assinado eletronicamente por **Regina Nono Spinola Salgado, Assessora Jurídica**, fls. 223 em 22/06/2021, às 10:33, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



Documento assinado eletronicamente por **Gilmar Pereira Miranda, Chefe de Assessoria Jurídica**, em 22/06/2021, às 10:40, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046605011** e o código CRC **0EB4FDF3**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE E TRANSPORTES

Assessoria Jurídica de Transportes

Rua Boa Vista, 128, 4º andar - Fundos - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01014-000

Telefone:

PROCESSO 6010.2021/0001606-5

Encaminhamento SMT/AJ Nº 046605346

São Paulo, 22 de junho de 2021.

Interessado Câmara Municipal de São Paulo – Vereador Rubinho Nunes

Assunto Ofício SGP23 nº 545/2021 Requerimento RDS nº 704/2021

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Sr. Assessor Técnico Chefe

Em atenção ao quanto solicitado, 045824543, restituímos o presente com os esclarecimentos prestados pela São Paulo Transporte – SPTrans através dos documentos SEI 045942969, [046118852](#), [046270251](#) e anexo [046270210](#).

Permanecendo à disposição para quaisquer outras providências ou esclarecimentos eventualmente considerados necessários, renovo, nesta oportunidade, protestos de elevada estima e distinta consideração.

LEVI DOS SANTOS OLIVEIRA

Secretário de Mobilidade e Transportes



Documento assinado eletronicamente por **Levi dos Santos Oliveira, Secretário Municipal de Mobilidade e Transportes**, em 24/06/2021, às 15:13, conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 e art. 8º, inciso I do Decreto 55.838/2015



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **046605346** e o código CRC **FAC4FD1D**.

