

São Paulo, 31 de julho de 2021.

## NOTA TÉCNICA – MNTV 020/2021

Ref.: OF-SGP23 n. 871/2021

### Assunto: Limpeza de galeria e canalização da rede de esgoto

Em referência a ofício 871/2021 de Milton Leite, presidente da Câmara Municipal de São Paulo, realizamos a vistoria na Rua da Paz do Nilo altura do número 46 e identificamos a rede coletora de esgoto que atende os moradores da via em funcionamento normal.

Foram identificados também, sólidos depositados no fundo dos poços de visita que não fazem parte dos efluentes domésticos a qual a rede é projetada para captar e enviar através de escoamento gravitacional à estação de tratamento.

Como responsável pela manutenção, a SABESP realizou uma limpeza preventiva a fim de remover os sólidos para que não causem obstrução em um momento de alta utilização, gerando transtorno aos moradores e necessidade de intervenção corretiva.

Segue abaixo, relatório fotográfico:




Figura 1 – Identificação de Logradouro



Figura 2 – Materiais assoreados

Divisão Polo de Manutenção Vila Maria  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Prainha, 227 – Vila Maria Alta – CEP 02130-050 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 2363-1701 – Fax (11) 2363-1712  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)

Assinado por 3 pessoas: ALEXANDRE SALVADOR, JOAO RAFAEL DE LIMA e IRINEU DELATORRE JUNIOR

Para verificar a validade das assinaturas, acesse <https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/> e informe o código BF92-E805-A3DB-4AB4

Materia Digitalizada e autenticada por ANDERSON ROGERIO DE SOUZA, juntado ao IND 667/2021 por Anderson Rogério de Souza. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriuDocumento?plD=320905>.




Figura 3 – Limpeza Preventiva



Figura 4 – Poço de Visita limpo

A utilização correta da rede coletora de esgoto é de extrema importância para o seu funcionamento. O despejo de quaisquer outro material além de efluentes doméstico prejudica o sistema afetando diretamente o cliente.

Sem mais, nos colocamos a disposição para qualquer esclarecimento.

**Alexandre Alves Sousa Salvador**

Encarregado de Esgoto  
MNTV – Polo de Manutenção Vila Maria

**João Rafael de Lima**

Gerente de Divisão  
MNTV – Polo de Manutenção Vila Maria

**Irineu Delatorre Junior**

Gerente de Departamento  
MNT – Unidade de Gerenciamento Regional Santana

Divisão Polo de Manutenção Vila Maria  
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp  
Rua Prainha, 227 – Vila Maria Alta – CEP 02130-050 – São Paulo – SP  
Tel. 55 (11) 2363-1701 – Fax (11) 2363-1712  
[www.sabesp.com.br](http://www.sabesp.com.br)



## VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: BF92-E805-A3DB-4AB4

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ ALEXANDRE SALVADOR (CPF 428.196.388-05) em 03/09/2021 11:27:23 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ JOAO RAFAEL DE LIMA (CPF 300.775.548-41) em 03/09/2021 11:31:48 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)
- ✓ IRINEU DELATORRE JUNIOR (CPF 168.060.948-30) em 03/09/2021 11:35:12 (GMT-03:00)  
Papel: Parte  
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/BF92-E805-A3DB-4AB4>