



P-0249/2022

São Paulo, 03 de maio de 2022

Ref.: Correio eletrônico de 12/04/2022. Vistoria e ligação de esgotos de imóvel situado na rua Póvoa de Varzim nº 202, bairro Jardim Macedônia.

Senhor Deputado,

Em atenção à correspondência supracitada, encaminhamos nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente à solicitação de vistoria e ligação de esgotos de imóvel situado na rua Póvoa de Varzim nº 202, bairro Jardim Macedônia.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Deputado ALTAIR MORAES
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

M/jcfm
0441/22

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br

Materia: Associação de pessoas: LUIZ FERNANDO BERAL DO GUIMARÃES, juntado ao IND 38/2022 por ANDRE MARCON, informado o código DE44-E1A6-719C-8518 e informe o código DE44-E1A6-719C-8518. Documento assinado digitalmente por ANDRE MARCON em 17/05/2022 19:08:40. Para verificar a validade das assinaturas acesse o link: <https://sigleg.abr.org.br/verificacao/DE44-E1A6-719C-8518>





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE44-E1A6-719C-8518

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.XXX.XXX-68) em 09/05/2022 15:00:21
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/DE44-E1A6-719C-8518>

São Paulo, 02 de maio de 2022.

NOTA TÉCNICA

Ref: OF-SGP23 N° 390/22 – Câmara Municipal de São Paulo.
Assunto: Vazamento de água

Em resposta ao ofício em epígrafe, referente à vazamento de água na Rua Demas Zitto, 03, Parque Residencial Cocaia, informamos:

Realizada vistoria no local em 27/04/2022 (Ordem de Serviço 2213821473) e por meio de pesquisas e sondagens não foi constatado vazamentos provenientes da rede de distribuição de água e tampouco da rede coletora de esgotos da Sabesp.

No local foi constatado acúmulo de água servida proveniente do descarte irregular nas sarjetas provocado pelas residências do logradouro, não sendo de responsabilidade desta Cia a autuação e/ou notificação dos moradores e/ou proprietários desses imóveis a fim de que providenciem a regularização de suas respectivas instalações hidráulicas internas.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Richard Welsch

Gerente Operação de Água e Controle de Perdas
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Abiatar Castro Oliveira

Gerente de Departamento
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 307C-2C92-6DA2-1841

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICHARD WELSCH (CPF 082.XXX.XXX-00) em 02/05/2022 08:57:35 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ABIATAR CASTRO DE OLIVEIRA (CPF 187.XXX.XXX-37) em 02/05/2022 11:47:26 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/307C-2C92-6DA2-1841>

São Paulo, 03 de maio de 2022.

NOTA TÉCNICA

Ref: OF-SGP23 N° 390/22 – Câmara Municipal de São Paulo.

Assunto: Vazamento de água local e limpeza na rede coletora de esgoto

Em resposta ao ofício em epígrafe, referente à vazamento de água e limpeza na rede coletora de esgoto na Rua Domênico Lanzetti, 318 situado em Parelheiros, informamos que foi realizado conserto de ramal de água em 27/04/2022 (Ordem de Serviço no. 2213820664) e a recomposição do pavimento asfáltico em 28/04/2022.

Oportuno informar que nossa equipe realizou vistoria no logradouro em questão e não foi identificada nenhuma anomalia e/ou necessidade de manutenção corretiva no local no que se refere à limpeza na rede coletora de esgotos, uma vez que foi realizada inspeção e constatado a mesma possuir normalidade operacional. A Sabesp mantém cronograma com programação de vistoria na região com lavagem preventiva em toda bacia de esgotamento sanitário.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Richard Welsch

Gerente Operação de Água e Controle de Perdas
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Abiatar Castro Oliveira

Gerente de Departamento
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1454-3093-0A96-01EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICHARD WELSCH (CPF 082.XXX.XXX-00) em 03/05/2022 17:03:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ABIATAR CASTRO DE OLIVEIRA (CPF 187.XXX.XXX-37) em 03/05/2022 17:10:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1454-3093-0A96-01EB>

Nota Técnica

São Paulo, 28 de abril de 2022

À

Câmara Municipal de São Paulo

Ref: OF – SPG 23n.425/2022 – Encaminha Indicação

Assunto: Drenagem e limpeza de galeria e manutenção de canalização da rede de esgoto.

Local: Rua Salvador Dali, 1005 – Jardim Apurá – São Paulo - SP

Em resposta ao ofício supra referenciado, temos a informar que executamos, na data de hoje, uma lavagem na rede coletora existente no logradouro em questão. A rede apresenta condições normais de operação.

Sendo estas as informações que temos a fornecer, nos colocamos à vossa disposição para o caso da necessidade de eventuais esclarecimentos.

Luiz Cláudio Gomes Pinto.

Gerente da Divisão da Operação de Esgotos – UGR Santo Amaro (MSNN02)

Manoel dos Santos Paiva Neto

Gerente de Departamento da UGR Santo Amaro - MSN



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC25-B63F-5E3C-D7E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ CLAUDIO GOMES PINTO (CPF 143.XXX.XXX-57) em 28/04/2022 15:25:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MANOEL DOS SANTOS PAIVA NETO (CPF 057.XXX.XXX-50) em 28/04/2022 17:18:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/CC25-B63F-5E3C-D7E9>