



P-0249/2022

São Paulo, 03 de maio de 2022

Ref.: Correio eletrônico de 12/04/2022. Vistoria e ligação de esgotos de imóvel situado na rua Póvoa de Varzim nº 202, bairro Jardim Macedônia.

Senhor Deputado,

Em atenção à correspondência supracitada, encaminhamos nota técnica, elaborada pela Diretoria Metropolitana, referente à solicitação de vistoria e ligação de esgotos de imóvel situado na rua Póvoa de Varzim nº 202, bairro Jardim Macedônia.

Aproveitamos a oportunidade para apresentar nossos protestos de consideração.

LUIZ FERNANDO B. GUIMARÃES
Chefe de Gabinete

Excelentíssimo Senhor
Deputado ALTAIR MORAES
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo

M/jcfm
0441/22

Presidência
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - Sabesp
Rua Costa Carvalho, 300 – Pinheiros – CEP 05429-900 – São Paulo – SP
Tel. 55 (11) 3388-8000 – Fax (11) 3813-3587
www.sabesp.com.br

Materia Doc 357/2022 - Pessoa: LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARÃES, juntado ao IND 37/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em <https://sigleg.leg.br/verificacao/DE44-E1A6-719C-8518> e informe o código DE44-E1A6-719C-8518.





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: DE44-E1A6-719C-8518

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



LUIZ FERNANDO BERALDO GUIMARAES (CPF 549.XXX.XXX-68) em 09/05/2022 15:00:21
(GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: AC VALID RFB v5 << AC Secretaria da Receita Federal do Brasil v4 << Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5
(Assinatura ICP-Brasil)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/DE44-E1A6-719C-8518>

NOTA TÉCNICA

Assinado por 2 pessoas: RICHARD WELSCH e ABATIR CASTRO DE OLIVEIRA
Data: 03/05/2022. Documento digitalizado e autenticado por ANPRB MARCON, juntado ao IND 37/2022 por Otávio de Carvalho Moreira. Sua validade pode ser conferida em <https://sigisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/nomeABRIB/documento?ID=379968>.
Para visualizar a validade das assinaturas, acesse o site om.br/verificacao/307C-2C92-6DA2-1841 e informe o código 307C-2C92-6DA2-1841

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo – Sabesp
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos - MSL
Av. Interlagos, 6395 – Interlagos – CEP 04777-001 São Paulo – SP
Tel. (11) 5660-5001
www.sabesp.com.br



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 307C-2C92-6DA2-1841

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ RICHARD WELSCH (CPF 082.XXX.XXX-00) em 02/05/2022 08:57:35 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ ABIATAR CASTRO DE OLIVEIRA (CPF 187.XXX.XXX-37) em 02/05/2022 11:47:26 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/307C-2C92-6DA2-1841>

São Paulo, 03 de maio de 2022.

NOTA TÉCNICA

Ref: OF-SGP23 N° 390/22 – Câmara Municipal de São Paulo.

Assunto: Vazamento de água local e limpeza na rede coletora de esgoto

Em resposta ao ofício em epígrafe, referente à vazamento de água e limpeza na rede coletora de esgoto na Rua Domênico Lanzetti, 318 situado em Parelheiros, informamos que foi realizado conserto de ramal de água em 27/04/2022 (Ordem de Serviço no. 2213820664) e a recomposição do pavimento asfáltico em 28/04/2022.

Oportuno informar que nossa equipe realizou vistoria no logradouro em questão e não foi identificada nenhuma anomalia e/ou necessidade de manutenção corretiva no local no que se refere à limpeza na rede coletora de esgotos, uma vez que foi realizada inspeção e constatado a mesma possuir normalidade operacional. A Sabesp mantém cronograma com programação de vistoria na região com lavagem preventiva em toda bacia de esgotamento sanitário.

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

Richard Welsch

Gerente Operação de Água e Controle de Perdas
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos

Abiatar Castro Oliveira

Gerente de Departamento
Unidade de Gerenciamento Regional Interlagos



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: 1454-3093-0A96-01EB

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



RICHARD WELSCH (CPF 082.XXX.XXX-00) em 03/05/2022 17:03:44 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)



ABIATAR CASTRO DE OLIVEIRA (CPF 187.XXX.XXX-37) em 03/05/2022 17:10:31 (GMT-03:00)

Papel: Parte

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/1454-3093-0A96-01EB>



Nota Técnica

São Paulo, 28 de abril de 2022

À

Câmara Municipal de São Paulo

Ref: OF – SPG 23n.425/2022 – Encaminha Indicação

Assunto: Drenagem e limpeza de galeria e manutenção de canalização da rede de esgoto.

Local: Rua Salvador Dali, 1005 – Jardim Apurá – São Paulo - SP

Em resposta ao ofício supra referenciado, temos a informar que executamos, na data de hoje, uma lavagem na rede coletora existente no logradouro em questão. A rede apresenta condições normais de operação.

Sendo estas as informações que temos a fornecer, nos colocamos à vossa disposição para o caso da necessidade de eventuais esclarecimentos.

Luiz Cláudio Gomes Pinto.

Gerente da Divisão da Operação de Esgotos – UGR Santo Amaro (MSNN02)

Manoel dos Santos Paiva Neto

Gerente de Departamento da UGR Santo Amaro - MSN





VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: CC25-B63F-5E3C-D7E9

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

- ✓ LUIZ CLAUDIO GOMES PINTO (CPF 143.XXX.XXX-57) em 28/04/2022 15:25:07 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

- ✓ MANOEL DOS SANTOS PAIVA NETO (CPF 057.XXX.XXX-50) em 28/04/2022 17:18:37 (GMT-03:00)
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://assinaturasabesp.1doc.com.br/verificacao/CC25-B63F-5E3C-D7E9>