



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 076629511

Ref.: Ofício SGP-23 nº 794/21

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção às Indicações do Vereador Faria de Sá, restituo-lhe o presente com as informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana (SMSUB/DZU), a respeito da solicitação de serviço de tapa buraco na Av. Dona Belmira Marin, nº 1278 - Parque Brasil, e na Rua Padre José de Anchieta, nº 1175.

Nas informações apresentadas pela SMSUB/DZU, cabe ressaltar que tendo em conta o lapso temporal, novos serviços de tapa buraco foram realizados nos endereços solicitados.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
 Chefe de Gabinete
 Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos
 Chefe de Gabinete
 Em 09/01/2023, às 20:39.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076629511** e o código CRC **C2E3F029**.

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 6214005

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO 6214005 (25/08/22 14:26 ERAMI05)



25 de ago de 2022 08:40:21
1150 Rua Padre José de Anchieta
São Paulo 04742-001
Brasil
M2

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO 6214005 (25/08/22 14:27 ERAMI05)



25 de ago de 2022 08:40:17
1150 Rua Padre José de Anchieta
São Paulo 04742-001
Brasil
M2

Execução do Serviço

RECORTE - 6247428

1 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE 6247428 (02/09/22 08:39 MXINTADM)



2 de set de 2022 08:47:31
1191 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

2 | RECORTE → LIMPEZA CXA: Item de OS RECORTE 6247428 (02/09/22 08:39 MXINTADM)



2 de set de 2022 08:47:45
1191 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

3 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE 6247428 (02/09/22 08:39 MXINTADM)



2 de set de 2022 08:47:45
1191 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

4 | DESMARC. CXA.: Item de OS RECORTE 6247428 (02/09/22 08:39 MXINTADM)



2 de set de 2022 08:47:31
1191 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

5 | INSPEÇÃO: Item de OS RECORTE 6247428 (02/09/22 08:39 MXINTADM)



2 de set de 2022 08:47:45
1191 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

APLICAÇÃO DE MASSA - 6247429

1 | PROFUNDIDADE → FUNDA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:02:23
1185 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

2 | COMPACTAÇÃO → BASE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:02:34
1185 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

3 | APLICAÇÃO → M.ASFÁLTICA (HASTE): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:35:41
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

4 | PROFUNDIDADE → RASA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

5 | ACABAMENTO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)




2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

6 | APLICAÇÃO → EMULSÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)




2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

7 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)




2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

8 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo

9 | ACABAMENTO → NÍVEL C/RÉGUA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



2 de set de 2022 07:54:25
1180 Rua Padre José de Anchieta
Santo Amaro
São Paulo



10 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



11 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



12 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6247429 (02/09/22 09:01 MXINTADM)



RECORTE - 6229186

1 | RECORTE → LIMPEZA CXA: Item de OS RECORTE 6229186 (02/09/22 08:38 MXINTADM)



2 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE 6229186 (02/09/22 08:38 MXINTADM)



3 | INSPEÇÃO: Item de OS RECORTE 6229186 (02/09/22 08:38 MXINTADM)



4 | DESMARC. CXA.: Item de OS RECORTE 6229186 (02/09/22 08:38 MXINTADM)



5 | RECORTE → FRESADORA (USO): Item de OS RECORTE 6229186 (02/09/22 08:38 MXINTADM)




APLICAÇÃO DE MASSA - 6229187

1 | COMPACTAÇÃO → BASE: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)




2 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)




3 | ACABAMENTO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)



4 | APLICAÇÃO → M.ASFÁLTICA (HASTE): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)



5 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)



6 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)





7 | PROFUNDIDADE → FUNDA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)

8 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)

9 | APLICAÇÃO → EMULSÃO: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)



10 | PROFUNDIDADE → RASA: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)

11 | ACABAMENTO → NÍVEL C/RÉGUA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)

12 | ACABAMENTO → IRRE. DA VIA (CAIXA PRONTA): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA 6229187 (03/09/22 07:11 MXINTADM)





PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Departamento de Zeladoria Urbana

Rua São Bento, 405, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01011-100

Telefone: 49343000

PROCESSO 6010.2021/0002350-9

Encaminhamento SMSUB/DZU/GAB Nº 076524200

São Paulo, 02 de janeiro de 2023.

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Referente: Conclusão do Serviço de Tapa Buraco.

Segue para ciência e prosseguimento:

Com escusas pelo tempo decorrido, em cumprimento ao Doc. SEI nº 049596347, este Departamento de Zeladoria Urbana - **DZU** informa que os serviços de tapa buraco junto a R. Padre José de Anchieta e Av. Dona Belmira Marin, foram executados tendo seu término efetivo em 02 de setembro de 2022, cujas respectivas fotos de execução constituem o Documento SEI número 076524100, de acordo com o **SGZ** - Sistema de Gerenciamento de Zeladoria.

Atenciosamente,

Radyr Llamas Papini

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Radyr Llamas Papini

Diretor(a)

Em 04/01/2023, às 10:36.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **076524200** e o código CRC **7D14877E**.