

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****GABINETE DO PREFEITO****OFÍCIO AO LEGISLATIVO****Ofício ATL SEI nº 084707161**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1370/2022

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção ao Requerimento RDS nº 1163/2022, de autoria do Vereador Rubinho Nunes, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Executiva de Limpeza Urbana (SELIMP), da Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), e pela Subprefeitura Santana/Tucuruvi (SUB-ST), a respeito de suposto abandono de obras e falta de jardinagem nos canteiros da Avenida Braz Leme.

Dentre os elementos ofertados pela SELIMP, destaco o envio de relatório detalhado acerca das ações de zeladoria e de varrição mecanizada na referida Avenida, bem como a informação de que "[...] os serviços de limpeza (varrição) vem sendo executados na Avenida Bras Leme conforme programações em planos de trabalho [...]" (sic), também esclarecendo que a varrição manual em guias e sarjetas é feita de segunda a domingo e que a varrição mecanizada em guias do canteiro central é realizada às terças, quintas e sábados. Em complementação, foi elucidado que a área ajardinada do canteiro central da Avenida Braz Leme não pertence ao escopo contratual da Secretaria, sendo de responsabilidade da equipe de áreas verdes da respectiva Subprefeitura.

No que tange à SUB-ST, foi elucidado "[...] que o local encontra-se adotado", tendo sido celebrados dois Termos de Cooperação: um, com a empresa Hostfiber Comunicação Multimídia Ltda., tendo como objeto "[...] área municipal situada na Avenida Brás Leme na altura do número 2702, : Limpeza, recuperação e paisagismo – Colocação e corte de grama e adequação de iluminação, manutenção" (sic) e, outro, com a empresa Lanchonete Três Irmãos Marques Eireli, responsável pela limpeza de lixo (semanalmente), recuperação e paisagismo, corte e plantio de grama (quinzenalmente), pintura de guias com cal (mensalmente), monitoramento da poda das árvores e adequação de iluminação. Foi apresentado pela Regional, por fim, relatório fotográfico da manutenção da área.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

MILTON LEITE

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Ramos

Chefe de Gabinete

Em 26/06/2023, às 20:06.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **084707161** e o código CRC **629DCADD**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Ouvidoria

Rua Libero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003043-4

Encaminhamento SMSUB/SELIMP/DOSILU/OUV Nº 071796437

A

SELIMP/DOSILU

Senhora Diretora,

Em atenção ao Ofício 070210091, informamos que os serviços de limpeza (varrição) vem sendo executados na Avenida Bras Leme conforme programações em planos de trabalho:

Varrição Manual em guias e sarjetas: SEGUNDA a DOMINGO

Varrição Mecanizada em guias do canteiro central: TERÇA/QUINTA/SÁBADO

Aproveitamos para encaminhar Relatório Av. Braz Leme (071495250) com evidências dos serviços prestados por esta Secretaria.

Esclarecemos que a área ajardinada do canteiro central da Avenida Braz Leme não pertence ao escopo contratual desta Secretaria, sendo de responsabilidade da equipe de áreas verdes da respectiva Subprefeitura.

Sendo assim, encaminhamos o presente para prosseguimento.

Lucimeire Crema

Assessora II

Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana - Núcleo Ouvidoria

SMSUB/SELIMP

A

SMSUB/SELIMP

Senhor Secretário,

Com as devidas informações pertinentes a Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis, encaminhamos o presente para o vosso conhecimento e demais providências que se façam necessárias.

Barbara Dionisio

Diretora

Divisão de Operações de Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana

SMSUB/SELIMP



Lucimeire Crema

Assessor(a) II

Em 07/10/2022, às 11:14.



Barbara Dionisio
Diretor(a) de Divisão Técnica
Em 10/10/2022, às 16:45.

4

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **071796437** e o código CRC **FBDC7805**.

Matéria DOCREC 414/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbrirDocumento?pid=464016>.



**SEI n. 6010.2022/0003043-4 ZELADORIA E VARRIÇÃO MECANIZADA
AVENIDA BRAZ LEME**

**SEI n. 6010.2022/0003043-4 ZELADORIA E VARRIÇÃO MECANIZADA
AVENIDA BRAZ LEME**

pg. 6


A LimpaSP Limpeza Pública SPE, vem através desta informar a regularização da Sei n. 6010.2022/0003043-4, enviada através do e-mail datado no dia 26/09/2022, sobre apresentação de rastreamento dos serviços de zeladoria e varrição mecanizada executados a Av Braz Leme nos últimos 2 meses.

Reforçamos nosso compromisso com a qualidade e pontualidade nos serviços prestados



RASTREAMENTO - CAPINA/ RASPAGEM/ PINTURA


9. 7



No dia 17/06/22 o veículo LMZ5I61 esteve na Av. Braz Leme no horário das 13:29 executando o serviço de capina, raspagem e pintura conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - LIMPEZA DE BOCA DE LOBO

fig. 8




17/06/2022				
Exportar rotas selecionadas para KML				
Exportar rotas selecionadas para GPX				
Deselecionar todos				
DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	
17/06/2022	12:35:33	13:27:27	15,068 km	☒
17/06/2022	13:40:46	15:42:51	47,068 km	☐
17/06/2022	15:42:54	15:43:57	56,068 km	☐
17/06/2022	15:44:00	16:14:26	15,068 km	☐
17/06/2022	16:16:04	17:38:17	7,8068 km	☐
17/06/2022	17:38:20	17:42:43	47,068 km	☐
17/06/2022	17:43:44	18:03:05	2,4068 km	☐
17/06/2022	18:03:08	18:35:16	12,068 km	☐
17/06/2022	18:35:22	19:16:02	3,9068 km	☐
17/06/2022	19:16:05	19:28:48	69,068 km	☐
1	2	3	4	6
Identificação:	LMZ5I63			
Placa:	LMZ5I63			
Distância percorrida:	64,97 km			
Tempo desligado:	17 hr(s) 15 min			
Tempo ligado:	6 hr(s) 45 min			
Tempo em movimento:	3 hr(s) 7 min			
Tempo parado ligado:	3 hr(s) 37 min			
Velocidade média:	9,63 km/h			
Velocidade máxima:	57 km/h			
Id. do motorista:	Não identificado			

No dia 17/06/22 o veículo LMZ5I63 esteve na Av. Braz Leme no horário das 13:15 executando o serviço de limpeza de boca de lobo conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - CAPINA/ RASPAGEM/ PINTURA


9



No dia 15/09/22 o veículo LUN8I11 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:29 executando o serviço de Capina, raspagem e pintura conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - LIMPEZA DE BOCA DE LOBO


fls 10



No dia 17/06/22 o veículo JAE7F33 esteve na Av. Braz Leme no horário das 11:29 executando o serviço de limpeza de boca de lobo conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 11



05/08/2022

Exportar rotas selecionadas para KML

Exportar rotas selecionadas

Deselecionar todos


DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	
05/08/2022	00:00:02	03:46:05	25,6 km	✓
05/08/2022	05:40:59	12:11:49	54,6 km	✓
05/08/2022	13:12:48	13:20:22	1,2 km	✓
05/08/2022	13:32:56	14:15:07	5,1 km	✓
05/08/2022	14:23:00	14:23:15	18,0 m	✓
05/08/2022	21:56:54	23:59:18	25,6 km	✓
06/08/2022	00:00:19	03:30:18	22,6 km	✓
06/08/2022	05:48:28	07:30:12	10,0 km	✓
06/08/2022	07:37:47	07:39:16	5,3 km	✓
06/08/2022	07:50:51	10:51:00	12,0 km	✓

Identificação: RFX7E30
Placa: RFX7E30
Distância percorrida: 152,6 km
Tempo desligado: 1 hr(s) 50 min
Tempo ligado: 22 hr(s) 10 min
Tempo em movimento: 12 hr(s) 13 min
Tempo parado ligado: 9 hr(s) 56 min
Velocidade média: 6,89 km/h
Velocidade máxima: 81 km/h
Id. do motorista: Não identificado

No dia 06/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:13 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 12



10/08/2022

Esconder painel de rotas

Legendas

Configuração de Rotas por Checkpoint

Exportar rotas selecionadas para KML

Exportar rotas selecionadas para GPX

Deselecionar todos

DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	
10/08/2022	00:00:36	02:05:13	17,707 km	✓
10/08/2022	02:52:13	03:11:00	1,33 km	✓
10/08/2022	05:34:16	12:10:10	50,13 km	✓
10/08/2022	13:01:36	14:11:12	5,13 km	✓
10/08/2022	14:20:13	14:24:29	14,24 km	✓
10/08/2022	14:29:11	14:32:39	5,13 km	✓
10/08/2022	16:18:50	16:44:47	8,88 km	✓
10/08/2022	21:06:30	21:09:13	9,6 km	✓
10/08/2022	22:00:57	23:59:42	16,6 km	✓
11/08/2022	00:00:15	03:28:30	41,3 km	✓


Identificação: RFX7E30
 Placa: RFX7E30
 Distância percorrida: 190,5 km
 Tempo desligado: -135,883 min
 Tempo ligado: 1 dia(s) 2 hr(s) 16 min
 Tempo em movimento: 16 hr(s) 12 min
 Tempo parado ligado: 10 hr(s) 4 min
 Velocidade média: 7,25 km/h
 Velocidade máxima: 72 km/h
 Id. do motorista: Não identificado

No dia 11/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 09:32 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.



RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 13



No dia 13/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:48 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 14



No dia 16/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:24 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 15



No dia 18/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:27 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 16



No dia 20/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 10:22 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 17



No dia 23/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:13 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 18



25/08/2022

Esconder painel de rotas

Legendas

Configuração de Rotas por Checkpoint

Exportar rotas selecionadas para KML

Exportar rotas selecionadas para CSV

Deselecionar todos

DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	SELECIONADO
25/08/2022	00:01:55	03:08:52	27,54	☐
25/08/2022	05:59:41	11:54:58	56,7	☒
25/08/2022	12:23:30	14:02:05	21,5	☒
25/08/2022	14:06:12	14:13:30	85,5	☒
25/08/2022	15:25:36	17:17:19	10,7	☐
25/08/2022	17:43:50	19:24:59	8,7	☐
25/08/2022	22:05:20	23:59:17	11,5	☐
26/08/2022	00:00:02	03:26:14	27,3	☐
26/08/2022	05:55:31	12:06:05	50,7	☐
26/08/2022	12:39:40	14:02:30	4,7	☐

Identificação: RFX7E30

Placa: RFX7E30

Distância percorrida: 77,54 km

Tempo desligado: 16 hr(s) 19 min

Tempo ligado: 7 hr(s) 41 min

Tempo em movimento: 5 hr(s) 18 min

Tempo parado ligado: 2 hr(s) 23 min

Velocidade média: 10,09 km/h

Velocidade máxima: 70 km/h

Id. do motorista: Não identificado

No dia 25/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:37 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 19



No dia 27/08/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 06:51 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 20



No dia 03/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:24 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls. 21



No dia 06/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 06:58 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 22



No dia 08/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 10:39 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 23



10/09/2022

Esconder painel de rotas

Legendas

Configuração de Rotas por Checkpoint

Exportar rotas selecionadas para XML

Exportar rotas selecionadas

Deselecionar todos


DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	
10/09/2022	00:02:23	03:36:33	29.1	☐
10/09/2022	05:48:39	13:13:21	86.5	☒
10/09/2022	13:16:34	13:24:10	70.0	☒
10/09/2022	21:20:56	21:21:40	1.2 m	☐
10/09/2022	21:58:47	23:59:48	19.9	☐
11/09/2022	00:00:05	02:59:20	42.9	☐

Identificação: RFX7E30
 Placa: RFX7E30
 Distância percorrida: 86,58 km
 Tempo desligado: 16 hr(s) 28 min
 Tempo ligado: 7 hr(s) 32 min
 Tempo em movimento: 5 hr(s) 17 min
 Tempo parado ligado: 2 hr(s) 15 min
 Velocidade média: 11,48 km/h
 Velocidade máxima: 71 km/h
 Id. do motorista: Não identificado

No dia 10/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 07:04 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 24



No dia 13/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 13:03 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls. 25



No dia 15/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 06:39 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA

fls 26



17/09/2022

Exportar rotas selecionadas para KML

Exportar rotas selecionadas para GPX

Deselecionar todos


DATA	INÍCIO	FIM	DISTÂNCIA	SELECIONADO
17/09/2022	00:00:03	02:11:07	24,44 km	☐
17/09/2022	05:37:28	12:44:37	86,84 km	☒
17/09/2022	13:10:22	13:15:18	81,11 km	☒
17/09/2022	13:26:06	13:36:06	38,11 km	☒
17/09/2022	13:45:44	13:47:29	12,11 km	☒
17/09/2022	14:02:58	14:07:50	23,11 km	☒
17/09/2022	21:10:17	21:14:33	13,11 km	☐
17/09/2022	21:15:41	21:23:11	20,11 km	☐
17/09/2022	21:53:23	23:58:56	17,11 km	☐
18/09/2022	00:00:13	02:57:48	30,11 km	☐

Identificação: RFX7E30
 Placa: RFX7E30
 Distância percorrida: 86,84 km
 Tempo desligado: 16 hr(s) 31 min
 Tempo ligado: 7 hr(s) 29 min
 Tempo em movimento: 4 hr(s) 59 min
 Tempo parado ligado: 2 hr(s) 30 min
 Velocidade média: 11,61 km/h
 Velocidade máxima: 71 km/h
 Id. do motorista: Não identificado

No dia 17/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:10 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls. 27



No dia 20/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:10 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.

RASTREAMENTO - VARRIÇÃO MECANIZADA


fls 28



No dia 22/09/22 o veículo RFX7E30 esteve na Av. Braz Leme no horário das 08:10 executando o serviço de varrição mecanizada conforme rastreamento acima.


SEI n. 6010.2022/0003043-4 ZELADORIA E VARRIÇÃO MECANIZADA AVENIDA BRAZ LEME

fls. 29



SEI n. 6010.2022/0003043-4 ZELADORIA E VARRIÇÃO MECANIZADA AVENIDA BRAZ LEME

fls 30



Relatório Av. Braz Leme (071495250)



SEI 6010.2022/0003043-4/pag. 30



**SEI n. 6010.2022/0003043-4 ZELADORIA E VARRIÇÃO MECANIZADA
AVENIDA BRAZ LEME**



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Secretaria Executiva de Limpeza Urbana

Rua Líbero Badaró, 504, 10º Andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2022/0003043-4

Encaminhamento SMSUB/SELIMP Nº 072105874

São Paulo, 14 de outubro de 2022.

À

PREF/CASA CIVIL

Senhor Secretário,

Em atendimento à PREF/CASA CIVIL/ATII 071950658, ratifico a manifestação da Divisão de Operações e Serviços Indivisíveis de Limpeza Urbana desta Secretaria Executiva, em 071796437 e, encaminho também, relatório da contratada responsável pelos serviços na região 071495250.

Att.

Acacio Miranda da Silva Filho

Secretário Executivo



Acacio Miranda da Silva Filho
Secretario(a) Executivo(a) Adjunto(a)

Em 01/11/2022, às 15:02.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **072105874** e o código CRC **75803326**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003043-4

Encaminhamento SUB-ST/CMIU/SLP Nº 073391190

SUB-ST/CPO

Sr. Coordenador

Com nossas escusas pelo tempo decorrido.

Retornamos o presente com as nossas providências, conforme fotos em doc. 073360794, informamos que o local encontra-se adotado.Segue acordo com as empresas.

-Coperante: HOSTFIBER COMUNICAÇÃO MULTIMIDIA LTDA OBJETO DA COOPERAÇÃO:área municipal situada na Avenida Brás Leme na altura do número 2702, : Limpeza, recuperação e paisagismo – Colocação e corte de grama e adequação de iluminação, manutenção;

-Cooperante: Empresa Lanchonete Três Irmãos Marques Eireli anexo Limpeza de lixo semanalmente, recuperação e paisagismo, corte e plantio de grama que será realizado quinzenalmente, pintura de guias com cal será executada mensalmente, monitoramento da poda das arvores, e adequação de iluminação.



João Wilson Pereira Dos Santos
Supervisor(a)

Em 07/11/2022, às 16:37.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073391190** e o código CRC **120F3D7C**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Supervisão Técnica de Limpeza Pública

Av. Tucuruvi 808, 2o.andar - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-001

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003043-4

Informação SUB-ST/CMIU/SLP Nº 073360794

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

fls. 34

Matéria DOCREC 414/2023. Documento digitalizado e autenticado por DIEGO MARINETTO. Sua validade pode ser conferida em <https://splegisconsulta.saopaulo.sp.leg.br/Home/AbriDocumento?pid=464016>



ESTA ÁREA É CONSERVADA PELA:



MARQUES HAMBURGUER

Qualidade com Sabor

SEI N°051818387
12/2024

7 de nov de 2022 10:22

88 Avenida Braz L



**CIDADE DE
SÃO PAULO**

COORDENAÇÃO DAS
SUBPREFEITURAS

SUBPREFEITURA SÃO IV

Santa
São Pa



7 de nov. de 2022 10:33
2241 Avenida Braz Le
Santa
São Pa







lone de Fátima Casadio
Chefe de Unidade Técnica I
Em 07/11/2022, às 13:25.

fls. 39

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073360794** e o código CRC **380E9F7F**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA DE SANTANA / TUCURUVI

Gabinete do Subprefeito

Av. Tucuruvi, 808, - Bairro Tucuruvi - São Paulo/SP - CEP 02304-002

Telefone: 29873844

PROCESSO 6010.2022/0003043-4

Informação SUB-ST/G Nº 073492098

São Paulo, 12 de junho de 2023.

PREF/CASA CIVIL/ATL II

Senhora Assessora

Ref: Pedido de informações e providências sobre obras e jardinagem na Avenida Braz Leme

Encaminho manifestação da Supervisão técnica de limpeza urbana desta Subprefeitura sob doc nº 073391190, em atendimento ao requerimento da CMSP - RDS nº 1163/2022 no tocante a suposta falta de zeladoria publica na Avenida Braz Leme.

Permaneço à disposição de Vossa Senhoria e aproveito a oportunidade para renovar votos de estima e consideração.

JOÃO NETO

Subprefeito de Santana-Tucuruvi



João Evangelista dos Santos Neto

Subprefeito(a)

Em 13/06/2023, às 02:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **073492098** e o código CRC **3AEC4B63**.