



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### GABINETE DO PREFEITO

### OFÍCIO AO LEGISLATIVO

**Ofício ATL SEI nº 104192992**

Ref.: Ofício SGP-23 nº 259/2024

Senhor Presidente,

Reportando-me ao ofício acima referenciado, em atenção à Indicação da Vereadora Elaine do Quilombo Periférico, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) e pela Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município de São Paulo (SP-REGULA), a respeito da solicitação de informação e providências a respeito da falta de segurança e aumento de furtos no bairro do Campo Limpo.

Nos elementos apresentados, a SMSU informa que os endereços indicados constituem rotas das viaturas da GCM quando em deslocamento para postos municipais existentes no entorno, e complementa que a unidade responsável pela circunscrição, dentro da capacidade operacional, intensificará as rondas na região visando coibir a prática de infrações administrativas e criminais aumentando a sensação de segurança da população.

Quanto à SP-REGULA, destaco que após vistoria foi realizado a execução da manutenção e reparos, e ressalta que ambos os logradouros estão com iluminação em LED, atendendo os parâmetros de norma, conforme relatórios fotográficos.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência meus protestos de apreço e consideração.

**DENISE RAMOS**  
Chefe de Gabinete  
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

**MILTON LEITE**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos  
Chefe de Gabinete  
Em 04/06/2024, às 19:24.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **104192992** e o código CRC **D3796283**.

---



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

#### SMSU/Comando da Guarda Civil Metropolitana-Gabinete

Rua General Couto de Magalhães, 444, - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP - CEP 01212-030

Telefone: (11) 3396-5853

**PROCESSO 6010.2024/0001933-7**

**Informação SMSU/CMDO-G Nº 103425255**

São Paulo, 15 de maio de 2024.

**Interessado:** Casa Civil / ATL.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 259/2024 – Indicação nº 123/2024 (Vereadora Elaine do Quilombo Periférico) – Solicitação de informação e providências a respeito de falta de segurança e aumento de furtos no bairro do Campo Limpo.

**SMSU/CG**

**Sra. Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao assunto relacionado em link 102488856, informo que os endereços indicados constituem rotas das viaturas da GCM quando em deslocamento para postos municipais existentes no entorno, sendo:

- Rua João Bernardo Vieira – Jardim Paris: CEI Indireta Campo Limpo IV, EMEF Cel. Palimércio de Rezende e CEU Campo Limpo e;
- Rua Koto Mitsutani – Jardim Mitsutani: CEU Cantos do Amanhecer e UBS Jardim Mitsutani.

A unidade responsável pela circunscrição, dentro da capacidade operacional, intensificará as rondas na região visando coibir a prática de infrações administrativas e criminais aumentando a sensação de segurança da população.

Respeitosamente,



**Agapito Marques**  
**Comandante Geral**  
Em 15/05/2024, às 11:19.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103425255** e o código CRC **B4728A17**.

---



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

### SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

#### SMSU/Chefia de Gabinete

Rua da Consolação, 1379, - Bairro Consolação - São Paulo/SP - CEP 01301-100

Telefone: 3124-5128/5199

**PROCESSO 6010.2024/0001933-7**

**Encaminhamento SMSU/CG Nº 103442407**

**Interessado:** Casa Civil / ATL.

**Assunto:** Ofício SGP-23 nº 259/2024 – Indicação nº 123/2024 (Vereadora Elaine do Quilombo Periférico) – Solicitação de informação e providências a respeito de falta de segurança e aumento de furtos no bairro do Campo Limpo.

**PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Senhora Chefe de Gabinete,**

Encaminho a manifestação do Comando Geral da GCM, conforme consta em link 103425255, a qual acolho.



**BRUNA GADELHA DA SILVA**

**Chefe de Gabinete**

Em 15/05/2024, às 18:29.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103442407** e o código CRC **270D3855**.



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Operação e Fiscalização**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone:

**PROCESSO 6010.2024/0001933-7**

**Informação SP-REGULA/GIP/FISC Nº 103598523**

**Processo SEI Nº 6010.2024/0001933-7**

**Referência: Ofício CMSP Nº 102488856**

**Assunto: Solicitação de manutenção de Iluminação Pública nas ruas João Bernardo Vieira e Koto Mitsutani**

**À PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Senhor Secretário**

Prezado(a)

Em atenção ao solicitado em ofício 102488856, após análise deste departamento, solicitamos à Concessionária de Iluminação Pública ILUMINA SP a realização de vistoria e execução da manutenção e reparos, conforme relatórios fotográficos 103598296 e 103598388 deixando assim os locais em ordem.

Observação: ambos os logradouros estão com iluminação em LED, atendendo os parâmetros de norma.

Vale ressaltar que eventuais falhas na Iluminação Pública, detectadas pela FISCALIZAÇÃO e MANUTENÇÃO da SP REGULA e ILUMINA SP, bem como solicitações diversas pelos canais 0800-7790156 e APP ILUMINA SP, são rotineiramente atendidas pela equipe de manutenção da ILUMINA SP e verificadas pela SP REGULA.

Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,

São Paulo, 17 de maio de 2024.



**Marco Antonio do Nascimento Santos**  
**Assistente Técnico de Gestão**  
Em 17/05/2024, às 10:45.



**Gilberto Rosa**  
**Assistente Técnico de Gestão**  
Em 17/05/2024, às 11:04.



**Mauricio Nastari**  
**Gerente**  
Em 17/05/2024, às 11:28.

---

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103598523** e o código CRC **22E25577**.

---

17/05/2024, 10:26

about:blank



## Detalhes da Ordem de Serviço

### Detalhes da Ordem de Serviço

|                                                 |                                        |                                               |                                   |                                         |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Identificador:</b><br>997413                 | <b>Data:</b><br>30/04/2024<br>20:09:00 | <b>N. Poste:</b><br>IP0081342                 | <b>Reclamante:</b><br>RONDA RONDA | <b>Telefone:</b><br>11 947802110        |
| <b>Município:</b><br>São Paulo                  | <b>Bairro:</b><br>JARDIM<br>MITSUTANI  | <b>Logradouro:</b><br>RUA KOTO MITSUTANI      |                                   | <b>Número:</b><br>180                   |
| <b>Referência:</b>                              |                                        | <b>Usuário que criou:</b><br>fernanda.almeida |                                   | <b>Nº Interno</b><br><b>Prefeitura:</b> |
| <b>Coordenadas:</b><br>(-23.6458413,-46.783801) |                                        |                                               |                                   |                                         |

|                           |                        |                         |                                                     |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Status:</b><br>Fechado | <b>Lote:</b><br>191164 | <b>Equipe:</b><br>0210N | <b>Tipo de acesso ao poste:</b><br>Não especificado |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|

**Ocorrências:**  
FALHA DE COMUNICAÇÃO NA TELEGESTAO  
**Ocorrência Relacionada**  
**Motivo do relacionamento:** -  
**Observação:**

### Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

|                                                                                                                                                                              |                                                   |                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Data do Início da Execução:</b><br>30/04/2024 23:30:07                                                                                                                    | <b>Data do Fechamento:</b><br>30/04/2024 23:41:44 | <a href="#">Visualizar fotos</a> |
| <b>Coordenadas:</b><br>(-23.6457635,-46.7836837) <a href="https://google.com/maps?q=-23.6457635,-46.7836837">Maps</a><br>(https://google.com/maps?q=-23.6457635,-46.7836837) | <b>Situação do Fechamento:</b><br>ENCERRADO       |                                  |
| <b>Observação do Fechamento:</b><br>-                                                                                                                                        |                                                   |                                  |
| <b>Causa do defeito:</b><br>FENÔMENOS NATURAIS / RAIOS / VENTOS, ETC                                                                                                         |                                                   |                                  |
| <b>Defeito encontrado:</b><br>Eliminação de Mau Contato                                                                                                                      |                                                   |                                  |
| <b>Motivo do não atendimento:</b><br>-                                                                                                                                       |                                                   |                                  |

17/05/2024, 10:26

about:blank

Serviço executado:  
SUBSTITUIÇÃO E/OU INTERVENÇÃO - CONECTOR


Executante:  
João José da Silva

Responsável pelo serviço:  
Celio Vital dos Santos

| Produtos<br>Incluídos                 | Quantidade | Unidade<br>de<br>medida |
|---------------------------------------|------------|-------------------------|
| Conector<br>tipo<br>Piercing 70<br>mm | 2          | Unidade                 |

| Produtos<br>Retirados      | Quantidade | Unidade<br>de<br>medida |
|----------------------------|------------|-------------------------|
| Nenhum registro encontrado |            |                         |

Imagens da Ordem de Serviço



about:blank

17/05/2024, 10:26

about:blank



**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**

Data / Hora: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ h\_\_

**SUPERVISOR**

Data / Hora: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ h\_\_

17/05/2024, 10:24

about:blank



## Detalhes da Ordem de Serviço

### Detalhes da Ordem de Serviço

|                                                |                                        |                                                   |                                                       |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Identificador:</b><br>963963                | <b>Data:</b><br>18/03/2024<br>20:20:00 | <b>N. Poste:</b><br>IP0077459                     | <b>Reclamante:</b><br>EVANDRO<br>GLICERIO DE<br>SOUZA | <b>Telefone:</b><br>11 983644931 |
| <b>Município:</b><br>São Paulo                 | <b>Bairro:</b><br>JARDIM PARIS         | <b>Logradouro:</b><br>RUA JOAO BERNARDO<br>VIEIRA | <b>Número:</b><br>301                                 |                                  |
| <b>Referência:</b>                             |                                        | <b>Usuário que criou:</b><br>luciana.ferreira     | <b>Nº Interno</b>                                     | <b>Prefeitura:</b>               |
| <b>Coordenadas:</b><br>(-23.638572,-46.771908) |                                        |                                                   |                                                       |                                  |

|                           |                        |                         |                                                     |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Status:</b><br>Fechado | <b>Lote:</b><br>182536 | <b>Equipe:</b><br>0211N | <b>Tipo de acesso ao poste:</b><br>Não especificado |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|

**Ocorrências:**  
Div. Lâmpadas apagadas em sequência  
**Ocorrência Relacionada**  
**Motivo do relacionamento:** -  
**Observação:**  
DIVERSAS LAMPADAS APAGADAS

### Detalhes do fechamento da Ordem de Serviço

|                                                                                                                                                                                             |                                                   |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Data do Início da Execução:</b><br>19/03/2024 00:56:01                                                                                                                                   | <b>Data do Fechamento:</b><br>19/03/2024 00:59:59 | <a href="#">Visualizar fotos</a> |
| <b>Coordenadas:</b><br>(-23.638606,-46.7719734) <a href="#">Maps</a><br>( <a href="https://google.com/maps?q=-23.638606,-46.7719734">https://google.com/maps?q=-23.638606,-46.7719734</a> ) | <b>Situação do Fechamento:</b><br>ENCERRADO       |                                  |
| <b>Observação do Fechamento:</b><br>-                                                                                                                                                       |                                                   |                                  |
| <b>Causa do defeito:</b><br>FENÔMENOS NATURAIS / RAIOS / VENTOS, ETC                                                                                                                        |                                                   |                                  |
| <b>Defeito encontrado:</b><br>Eliminação de Mau Contato , Rele queimado                                                                                                                     |                                                   |                                  |

17/05/2024, 10:24

about:blank

Motivo do não atendimento:

-

Serviço executado:  
MANUTENÇÃO

Executante:




Wedson Gomes da Silva

Responsável pelo serviço:

Wedson Gomes da Silva

| Produtos<br>Incluídos           | Quantidade | Unidade<br>de<br>medida | Produtos<br>Retirados           | Quantidade | Unidade<br>de<br>medida |
|---------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|------------|-------------------------|
| RELE<br>TELEGESTAO<br>KDL SIMUC | 1          | Unidade                 | RELE<br>TELEGESTAO<br>KDL SIMUC | 1          | Unidade                 |

Imagens da Ordem de Serviço



about:blank

17/05/2024, 10:24

about:blank

**RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO**  
Data / Hora: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ h\_\_

**SUPERVISOR**  
Data / Hora: \_\_ / \_\_ / \_\_\_\_ h\_\_



**AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

**Diretoria Colegiada / Secretaria Executiva**

Viaduto do Chá, 15, - Bairro Sé - São Paulo/SP - CEP 01002-900

Telefone: (11) 3113-9819

**PROCESSO 6010.2024/0001933-7**

**Encaminhamento SP-REGULA/DIR/SEEXEC Nº 103894664**

**INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo/Vereadora Elaine do Quilombo Periférico.

**ASSUNTO:** Ofício SGP-23 nº 259/2024 - Indicação nº 123/2024 - Solicitação de informação e providências a respeito da falta de segurança e aumento de furtos no bairro do Campo Limpo.

**À PREF/CASA CIVIL/ATL**

**Senhora Chefe de Gabinete,**

Em atenção ao solicitado por essa Assessoria ( 102489379), vimos por meio deste formalizar o envio das informações prestadas pela Gerência de Iluminação Pública desta Agência ( 103598523).

Sendo o que nos apresenta para o momento, colocamo-nos à disposição para prestar os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários.

Com os cumprimentos de estilo, subscrevemo-nos.



**Fabio Brisotti da Silva**  
**Secretário(a) Executivo**  
Em 24/05/2024, às 15:13.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **103894664** e o código CRC **4396781D**.