

Relatório fotográfico de Deslizamento ao redor da associação Akaji Dojo

DADOS DA LOCALIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO AKAJI DOJO

NOME: ASSOCIAÇÃO AKAJI DOJO

ENDEREÇO: JOÃO CARLOS FERREIRA 145, PQ BOA ESPERANÇA, SÃO PAULO-SP

CEP: 08341-385

- DESCRIÇÃO DE DESLIZAMENTO E RUPTURA EM VOLTA DO LOCAL
- FOTOS RECEPCIONADAS NO DIA 05/09/2024.

FOTO 01



FOTO 02



FOTO 03



FOTO 04



FOTO 05



- RELAÇÃO DE DESCRIÇÃO DAS FOTOS ACIMA

Como verificamos as imagens acima, diversos índices de apontamento de trincas e deslizamentos ao redor do local, apresentando o deslocamento de terra, onde o fator prejudica a estrutura do local e comprometendo a praça localizada ao lado da associação. Visando esses apontamentos de análise, para solucionar o problema e a restauração do local será necessário o uso de gabiões. Assim, conseguimos restaurar a praça e preservar a estrutura da associação Akaji Dojo, mantendo a continuidade das atividades no local.

RESPONSÁVEIS PELO RELATÓRIO

Tatiana Sheyla Da Silva

Glaucia Regiane Lé Garcia

