



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 122144030

Ref.: Ofício SGP-23 nº 154/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me ao Ofício acima referenciado, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, encaminho-lhe cópia das informações prestadas pelo Departamento de Zeladoria Urbana, vinculado à Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB/DZU) acerca da solicitação de tapa-buraco na Rua Icaraima.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e de consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Chefe de Gabinete
Casa Civil

Ao

Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 28/03/2025, às 01:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **122144030** e o código CRC **4C797E34**.

19/03/2025, 12:26

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço



Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 11363017 Relatado Em: 12/03/25 16:01 Relatado Por: D944099 Status: EMAND Data do Status: 19/03/25 12:20 Dias: 7 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

R. Icaraima, 11 - Jardim Vista Alegre, São Paulo - SP, 02877-010

Logradouro: R. ICARAIMA

Número: 11

Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Distrito: BRASILANDIA

Orientações:

CEP: 02877010

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial? ☐

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 > TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 > Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 > CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Trabalho: 1123 > Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

19/03/2025, 12:26

Ordem de Serviço SGZ

Extensão da Via (M):

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Ativo Viário: 11368831 > R ICARAIMA

Autoriz. Estend.? ☐

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 19/03/25 12:20 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
+ Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 12/03/25 16:01 Modificado Em: 19/03/25 12:20 Modificado Por: MAXADMI

Notificações

19/03/2025 12:21

Previsão de nível de alerta Alerta para
CÓRREGO RINCÃO - RRI 2

19/03/2025 12:21

Previsão de nível de alerta Atenção para
RIO TIETÊ - JARDIM ROMANO

19/03/2025 12:21

Previsão de nível de alerta Atenção para
RIO TIETÊ - VILA SEABRA / JD.
GUARACY

19/03/2025 12:21

Previsão de nível de alerta Atenção para
RIO ARICANDUVA - RAR 5

19/03/2025 12:21

Previsão de nível de alerta Alerta para
RIO TIETÊ - ESTALEIRO

19/03/2025 11:41

Previsão de nível de alerta Observação
para CÓRREGO RINCÃO - RRI 2

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11363017

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11363017 - (Foto Capturada Em: 12/03/25 16:01, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

Padrão

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 11363017

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 11363017 - (Foto Capturada Em: 12/03/25 16:06, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

Execução do Serviço

RECORTE - 11363238

1 | Inspeção: Item de OS RECORTE Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 10:16, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_t=estvsmg8c2thmb9mrs18o66ir

Ordem de Serviço (121916334)

SEI 6010.2025/0000357-2 / pg. 7

4/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS **RECORTE** Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 10:16, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_tt=estvsmg8c2thmb9mrsl8o66ir

Ordem de Serviço (121918334) SER 6010.2025/0000357-2 / pg. 10

7/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS RECORTE Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 10:16, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

fls. 12

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_tt=estvsmsg8c2thmb9mrsl8o66ir

Ordem de Serviço (121918334) SER 6010.2025/0000357-2 / pg. 13

10/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **RECORTE** Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 10:17, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_tt=estvsmg8c2thmb9mrs18o66ir

Ordem de Serviço (121918334)

SEI 6010.2025/0000357-2 / pg. 16

13/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **RECORTE** Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 10:17, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

fls. 18

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_tt=estvsmg8c2tmb9mrs18o66ir

Ordem de Serviço (121518334)

SEI 6010.2025/0000357-2 / pg. 19

16/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **RECORTE** Origem: 11363238 - (Foto Capturada Em: 19/03/25 11:12, Por: mxintadm)

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=77&_tt=estvsmsg8c2thmb9mrs18o66ir

Ordem de Serviço (121918334) SEI 6010.2025/0000357-2 / pg. 22

19/21

19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



19/03/2025, 12:29

Ordem de Serviço SGZ



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0000357-2

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 121918485

À

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sra. Chefe de Gabinete

Assunto: Ofício SGP-23 nº 154/2025 - Indicação nº 101/2025. Solicitação de serviço de tapa-buraco na Rua Icaraima - Brasilândia.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no documento SEI nº 120915968, vimos por meio deste esclarecer que está sendo realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Icaraima - Brasilândia, por meio da Ordem de Serviço nº 11363017 (doc. SEI nº 121918334).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

ALEXANDRE HENRIQUE ROMERO

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas

Assessor(a) IV

Em 19/03/2025, às 18:37.



Alexandre Henrique Romero
Diretor(a) de Departamento
Em 20/03/2025, às 13:11.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **121918485** e o código CRC **A3CC037E**.
