



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127190933

Ref.: Ofício SGP-23 nº 819/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção às Indicações nº 271/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua Antônio Susini, 180 - Jardim Damasceno.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 18/06/2025, às 22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127190933** e o código CRC **CAF565AE**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001236-9

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 126371749

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 819/2025 - Indicação nº 271/25. Solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua Antônio Susini, 180 - Jardim Damasceno.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 125571259, vimos pelo presente esclarecer que foi realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Antonio Susini, 180 – Jardim Damasceno, por meio da ordem de serviço nº 12284573 (doc. SEI nº 126371696), por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV
Em 26/05/2025, às 16:35.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 26/05/2025, às 19:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126371749** e o código CRC **66483417**.

26/05/2025, 16:25

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 12284573 Relatado Em: 21/05/25 14:51 Relatado Por: D944099 Status: EMAND Data do Status: 23/05/25 22:55 Dias: 5 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

R. Antônio Susini, 180 - Jardim Damasceno, São Paulo - SP, 02856-100

Logradouro: R. ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Número: 180

Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Distrito: BRASILANDIA

Orientações:

CEP: 02856120

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

26/05/2025, 16:25

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11290645 > R ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11290645 > R ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 23/05/25 22:55 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
* Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 21/05/25 14:51 Modificado Em: 23/05/25 22:55 Modificado Por: MAXADMI

Notificações

26/05/2025 12:50
Previsão de nível de alerta Observação para CÔRREGO RINCÃO - RRI 2

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 12284573

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284573 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:51, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284573 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:51, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284573 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:51, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



Execução do Serviço

APLICAÇÃO DE MASSA - 12303115

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

1 | **ACABAMENTO** → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)**

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

2 | **ACABAMENTO** → Nivel com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)**

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 13

7/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



3 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 16

10/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



4 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 18

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 19

13/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



5 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 21

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 22

16/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 25

19/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:38, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 27

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 28

22/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:39, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 30

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 31

25/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



9 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:39, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 33

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 34

28/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:39, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 36

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:39, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 39

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 40

34/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303115 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 23:40, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 43

37/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



- 12303116

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 45

39/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



2 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 47

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 48

42/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



3 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



4 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 50

44/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 51

45/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



5 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 54

48/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



6 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 57

51/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



7 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:14, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



8 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:18, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 60

54/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



9 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:18, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 63

57/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ




22 de mai. de 2025 11:56:03
95 Rua Antônio Rocha Mattos Filho
São Paulo 02856-120
Brasil

10 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12303116** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:19, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 66

60/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



11 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12303116 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:51, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 68

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 69

63/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



- 12284858

1 Inspeção: Item de OS Origem: 12284858 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:56, Por: mxintadm)
--

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 71

65/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 12284858 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 73

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 74

68/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12284858 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 77

71/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12284858** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 79

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 80

74/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12284858** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696)

SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 83

77/82

26/05/2025, 16:24


Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12284858** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 18:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ




https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126371696) SEI 6010.2025/0001236-9 / pg. 86

80/82

26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ



26/05/2025, 16:24

Ordem de Serviço SGZ

fls. 88



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001236-9

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 126402985

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a). Assessor (a),

Em atenção à demanda encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo quanto ao serviço de tapa-buraco, considerando a manifestação do NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS (SMSUB/DZU/JUD), restituímos o presente.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

SMSUB



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 04/06/2025, às 19:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126402985** e o código CRC **1391B9B8**.