



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 127190802

Ref.: Ofício SGP-23 nº 817/2025 e nº 818/2025

Senhor Presidente,

Reportando-me aos ofícios acima referenciados, em atenção às Indicações nº 269/25 e nº 270/25, de autoria do Vereador André Santos, restituo-lhe o presente instruído com cópia das informações prestadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), a respeito da solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, nº 6 e nº 8 - Jardim Paraná.

Na oportunidade, renovo a essa Presidência protestos de apreço e consideração.

DENISE RAMOS
Secretária Adjunta em Exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado eletronicamente)

Ao Excelentíssimo Senhor

RICARDO TEIXEIRA

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 18/06/2025, às 22:14.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **127190802** e o código CRC **EBACA7F2**.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS

Rua Líbero Badaró, 504, 23º andar - Bairro Centro - São Paulo/SP - CEP 01008-906

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001235-0

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 126374328

À

SMSUB/ASS.PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 817/2025 e Ofício SGP-23 nº 818/2025 - Indicações nº 269/25 e nº 270/25, respectivamente. Solicitação de serviços de tapa-buraco na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, nº 6 e nº 8 - Jardim Paraná.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 125571636, vimos pelo presente esclarecer que foi realizado o serviço de tapa-buracos na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, 8 – Jardim Paraná, por meio da ordem de serviço nº 12284504 (doc. SEI nº 126373676) e na Rua Santa Cruz do Monte Castelo, 6 – Jardim Paraná, por meio da ordem de serviço nº 12284729 (doc. SEI nº 126373803), por este Departamento de Zeladoria Urbana.

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS

Assessor IV

SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ

Diretor de Departamento

SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV
Em 26/05/2025, às 16:56.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 26/05/2025, às 19:05.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126374328** e o código CRC **A5C9B6CA**.

26/05/2025, 16:36

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 12284504 Relatado Em: 21/05/25 14:44 Relatado Por: D944099 Status: CONC Data do Status: 26/05/25 16:20 Dias: 5 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

R. Santa Cruz do Monte Castelo, 8 - Jardim Vista Alegre, São Paulo - SP, 02876-000

Logradouro: TV. SERRA DAS PALMEIRAS Número: 08
Bairro: JARDIM PARANA Distrito: BRASILANDIA
Orientações: CEP: 02876180

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

26/05/2025, 16:36

Ordem de Serviço SGZ

Ativo: 11346956 > TV SERRA DAS PALMEIRAS

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 11346956 > TV SERRA DAS PALMEIRAS

Tipo de Via: Via Local

Supervisão de Serviço: >

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto: Início Efetivo: 23/05/25 23:50 SLA de Resposta: SLA de Execução (Padrão):
Término Previsto: Término Efetivo: 26/05/25 16:20 Unidade SLA de Resposta: Unidade SLA de Execução:
* Duração: 1440:00 SLA Atendido: SLA de Resposta (Efetivo): SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: Veículo: Data de criação: 21/05/25 14:44 Modificado Em: 26/05/25 16:20 Modificado Por: MAXADMI

Notificações

26/05/2025 12:50
Previsão de nível de alerta Observação para CÔRREGO RINCÃO - RRI 2

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 12284504

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284504 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:44, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



21 de mai. de 2025 13:30:42
23,4499S 46,6912W

R. Santa Cruz do Monte Castelo, 6 - Jardim Vista Alegre, São Paulo - SP, 02876-000

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284504 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:44, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284504 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 14:44, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



Execução do Serviço

- 12303126

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303126 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:55, Por: mxintadm)

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 9

3/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 10

4/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303126 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:55, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 12

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ




https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 13

7/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12303126 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ




https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 16

10/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12303126** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 19

13/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12303126** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 21

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 22

16/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12303126** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 14:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 24

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 25

19/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 12303127

1 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:44, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 27

21/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:44, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 30

24/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 32

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 33

27/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 35

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 36

30/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 39

33/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 41

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 42

36/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 45

39/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | **APLICAÇÃO** → Aplicação da Emulsão: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:45, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 48

42/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:46, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 51

45/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:46, Por: mxintadm)



26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:46, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 57

51/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303127 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:46, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 60

54/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



- 12284886

1 Inspeção: Item de OS Origem: 12284886 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:00, Por: mxintadm)
--

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm


Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 62

56/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12284886 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:00, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 65

59/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12284886 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:00, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ




https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 68

62/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12284886** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:01, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 70

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 71

65/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12284886 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:01, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm


Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 74

68/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12284886** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:01, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 76

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 77

71/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



- 12284887

1 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:40, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=1568_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 79

73/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:40, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 82

76/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



3 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:41, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 84

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 85

79/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



4 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:41, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 87

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 88

82/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



5 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:41, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 91

85/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:41, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 93

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 94

88/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:41, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_tt=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676) SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 97

91/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 12284887 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:42, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 99

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 100

94/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



9 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:42, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:42, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 106

100/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 12284887 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:43, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 109

103/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS **Origem: 12284887** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:43, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ

fls. 111

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373676)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 112

106/107

26/05/2025, 16:37

Ordem de Serviço SGZ



26/05/2025, 16:38

Ordem de Serviço SGZ

Nilton Chagas

Localizar Ordem de Serviço

Visualizar Lista Ordem de Serviço Itens de OS Inspeções Designações Medições Medições de Supervisão Alteração de Subprefeituras Fotos Registros Relacionados Motivos Log Integração Endereço d

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 12284729 Relatado Em: 21/05/25 15:01 Relatado Por: D944099 Status: CONC Data do Status: 26/05/25 16:20 Dias: 5 Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

R. Santa Cruz do Monte Castelo, 6 - Jardim Vista Alegre, São Paulo - SP, 02876-000

Logradouro: TV. DO JARDIM (BRASILANDIA) Número: 6
Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE Distrito: BRASILANDIA
Orientações: CEP: 00000000

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123 TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240 Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Prioridade: 2

Contratada: 561820900001 CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Plano de Tarefa: 1123 Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Nº Referência: 14991

Notificações

26/05/2025, 16:38

Ordem de Serviço SGZ

Ativo:

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Extensão da Via (M):

Autoriz. Estend.? ☐

Ativo Viário: 12802264 TV. DO JARDIM (BRASILANDIA)

Tipo de Via:

Supervisão de Serviço:

Possui Anomalia ?:

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:

Início Efetivo: 24/05/25 00:05

SLA de Resposta:

SLA de Execução (Padrão):

Término Previsto:

Término Efetivo: 26/05/25 16:20

Unidade SLA de Resposta:

Unidade SLA de Execução:

* Duração: 1440:00

SLA Atendido:

SLA de Resposta (Efetivo):

SLA de Execução (Efetivo):

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe:

Encarregado:

Veículo:

Data de criação: 21/05/25 15:01

Modificado Em: 26/05/25 16:20

Modificado Por: MAXADMI

Notificações

26/05/2025 12:50

Previsão de nível de alerta Observação para CÔRREGO RINCÃO - RRI 2

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

SGZ Institucional

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 12284729

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284729 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 15:01, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284729 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 15:01, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284729 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 15:01, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 12284729 - (Foto Capturada Em: 21/05/25 15:01, Por: Daniele Amelia dos Santos Rocha)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



Execução do Serviço

- 12303117

1 | Inspeção: Item de OS Origem: 12303117 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:10, Por: mxintadm)

https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 119

4/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 120

5/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



2 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12303117 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:11, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

fls. 122

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 123

8/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12303117 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:11, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 126

11/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12303117** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:11, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 129

14/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12303117 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:11, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

fls. 131

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 132

17/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12303117** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:11, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

fls. 134

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 135

20/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



APLICAÇÃO DE MASSA - 12303118

1 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 137

22/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 140

25/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



3 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 143

28/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 146

31/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



5 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ

fls. 148

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 149

34/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



6 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 152

37/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:57, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 155

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



8 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:58, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm


Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 158

43/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



9 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **APLICAÇÃO DE MASSA** Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:58, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



10 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:59, Por: mxintadm)



26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



11 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:59, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 167

52/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS APLICAÇÃO DE MASSA Origem: 12303118 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:59, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 170

55/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



- 12284857

1 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:53, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 172

57/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



2 | **ACABAMENTO** → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:53, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 175

60/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



3 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 12284857 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:54, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 178

63/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | **PROFUNDIDADE** → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:54, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 181

66/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



5 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:54, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 184

69/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



6 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 12284857 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:55, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 187

72/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



7 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 190

75/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



8 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 193

78/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



9 | **ACABAMENTO** → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 196

81/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



10 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 12284857 - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 199

84/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



11 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 202

87/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



12 | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS **Origem: 12284857** - (Foto Capturada Em: 23/05/25 23:56, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 205

90/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



- 12284856

1 Inspeção: Item de OS Origem: 12284856 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)
--

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 207

92/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



2 | **Inspeção:** Item de OS **Origem:** 12284856 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm


Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 210

95/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 12284856 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_ft=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 213

98/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper: Item de OS Origem: 12284856 - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 216

101/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



5 | **RECORTE** → Fresadora e serra clipper: Item de OS **Origem: 12284856** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm


Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 219

104/109

26/05/2025, 16:39


Ordem de Serviço SGZ



6 | **RECORTE** → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS **Origem: 12284856** - (Foto Capturada Em: 22/05/25 15:06, Por: mxintadm)

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ



https://smgimax.prefeitura.sp.gov.br/maximo/ui/?event=loadapp&value=ms_wo&uisessionid=156&_t=uhtb2o96pr8r0402v24md96dkm

Ordem de Serviço (126373803)

SEI 6010.2025/0001235-0 / pg. 222

107/109

26/05/2025, 16:39

Ordem de Serviço SGZ





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS

Núcleo de Assessoria Parlamentar

Rua São Bento, 405, 24º andar - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP - CEP 01011-100

Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001235-0

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 126402150

PREF/CASA CIVIL/ATL

Sr(a). Assessor (a),

Em atenção à demanda encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo quanto ao serviço de tapa-buraco, considerando a manifestação do NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS (SMSUB/DZU/JUD), restituímos o presente.

Sendo o que tínhamos a informar, permanecemos à disposição para qualquer esclarecimento adicional, apresentando.

Atenciosamente,

Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

SMSUB



Cintia Grecov Peres

Chefe de Gabinete

Em 04/06/2025, às 19:42.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **126402150** e o código CRC **93C49200**.