



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 145067919

Ref.: Ofício SGP-23 nº 1041/2025

Prezado Senhor Presidente,

Cumprimentando-o cordialmente, em atenção à Indicação do Vereador André Santos, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal das Subprefeituras (SMSUB), acerca do pedido de tapaburaco na Rua Antônio Susini, nº 180.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

DENISE SOARES RAMOS

Secretária Adjunta em exercício
Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Denise Soares Ramos
Secretária Adjunta Substituta
Em 02/12/2025, às 20:26.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145067919** e o código CRC **2A9719E1**.



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**

**SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS
NÚCLEO DE PROCESSOS JURÍDICOS**

Rua Líbero Badaró, 504 - Bairro Centro - São Paulo/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001844-8

Encaminhamento SMSUB/DZU/JUD Nº 144981397

À

SMSUB/ASS. PARLAMENTAR

Sr. (a) Assessor (a)

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1041/2025 - Indicação nº 345/2025. Solicitação de tapa-buraco na Rua Antônio Susini, nº 180 - Jardim Damasceno.

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao solicitado no doc. SEI nº 144920294, vimos pelo presente informar que a patologia reclamada na Rua Antonio Susini, 180 - Jardim Damasceno, encontra-se reparada (doc. SEI nº 144981104).

Desta feita, restituímos o presente para conhecimento e providências que julgarem cabíveis e nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários e aproveitamos o ensejo para externar os protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

NILTON CHAGAS
Assessor IV
SMSUB/DZU

De acordo.

SERGIO AUGUSTO THOMAZ
Diretor de Departamento
SMSUB/DZU



Nilton Chagas
Assessor(a) IV
Em 24/10/2025, às 13:01.



Sergio Augusto Thomaz
Diretor(a) de Departamento
Em 24/10/2025, às 16:53.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **144981397** e o código
CRC **BF7D602A**.

Ordem de Serviço SGZ

Localizar Registro

Visualizar Lista

Ordem de Serviço

Itens de OS

Inspeções

Designações

Medições

Medições de Supervisão

Alteração de Subprefeituras

Fotos

Registros Relacionados

Motivos

Log

Integração

Endereço de Serviço

Mapa

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Ordem de Serviço: 13307721

Relatado Em: 04/08/25 10:47

Relatado Por: MAXADMIN

Status: FECHAR

Data do Status: 15/08/25 17:00

Dias: 11

Subprefeitura: FO

Detalhes da Ordem de Serviço

Informações de Endereço

À PEDIDO DE NOSSA SUBPREFEITA, SOLICITAMOS PROVIDÊNCIAS QUANTO A NECESSIDADE DE SERVIÇOS DE TAPA BURACO A SER REALIZADO NA RUA ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO, 16 - JD VISTA ALEGRE

Logradouro: R. ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Número: 16

Bairro: JARDIM VISTA ALEGRE

Distrito: BRASILANDIA

Orientações:

CEP: 02856120

Ação de Zeladoria:

Demandante Selimp:

Atende Requisitos:

Protocolo do Sistema Solicitante:

Detalhes OS Emergencial

Emergencial?

Detalhes do Trabalho

Detalhes Contrato

Classificação de Serviço: 1123

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO

Contrato: 417240

Contratação de empresa para prestação de serviços de conserva

Estende o uso da classificação INATIVA:

Contratada: 561820900001

CORPOTEC CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRI

Prioridade: 2

Plano de Tarefa: 1123

Tapa Buraco Conservação Pavimento Viário

Gestor Responsável: VITOR CÁSSIO SOUZA DE ALMEIDA

Versão do Plano de Tarefa: 3

Autoriz. Estend.?

Ativo: 11290650

R ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Extensão da Via (M): _____

Ativo Viário: 11290650 > R ANTONIO ROCHA MATTOS FILHO

Tipo de Via: _____

Supervisão de Serviço: > _____

Possui Anomalia ?: _____

Informações Planejamento e Execução

Observações

Início Previsto:

Início Efetivo: 15/08/25 09:27

SLA de Resposta: _____

SLA de Execução (Padrão): _____

Término Previsto:

Término Efetivo: 15/08/25 15:17

Unidade SLA de Resposta: _____

Unidade SLA de Execução: _____

Duração: 1440:00

SLA Atendido: _____

SLA de Resposta (Efetivo): _____

SLA de Execução (Efetivo): _____

Responsabilidades

Controle do Registro

Equipe: Encarregado: > Veículo: > Data de criação: 04/08/25 10:47 Modificado Em: 15/08/25 17:00 Modificado Por: D929934

Notificações

24/10/2025 08:14

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

24/10/2025 08:14

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

24/10/2025 08:13

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO MATEUS

24/10/2025 08:13

Alerta de velocidade do vento no distrito SAPOPEMBA

24/10/2025 08:04

Alerta de velocidade do vento no distrito ARICANDUVA

24/10/2025 08:04

Alerta de velocidade do vento no distrito SAO LUCAS

24/10/2025 08:03

Inspeção Tipo 1

TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO - 13307721

1 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13307721 - (Foto Capturada Em: 05/08/25 10:22, Por: Thiago Silva Damásio)



2 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13307721 - (Foto Capturada Em: 05/08/25 10:22, Por: Thiago Silva Damásio)



3 | OS TAPA BURACO CONSERVACAO PAVIMENTO Origem: 13307721 - (Foto Capturada Em: 05/08/25 10:22, Por: Thiago Silva Damásio)



Execução do Serviço

- 13328385

1 Inspeção: Item de OS Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 14/08/25 12:12, Por: mxintadm)
--



2 | Inspeção: Item de OS Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 14/08/25 12:12, Por: mxintadm)



3 | Demarcação da caixa: Item de OS Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 14/08/25 12:12, Por: mxintadm)



4 | RECORTE → Fresadora e serra clipper. Item de OS Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 14/08/25 12:12, Por: mxintadm)



5 | RECORTE → Fresadora e serra clipper. Item de OS Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 14/08/25 14:41, Por: mxintadm)



6 | RECORTE → Limpeza da caixa com a trena de 1m, após a serra clipper: Item de OS RECORTE Origem: 13328385 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 15:03, Por: mxintadm)



- 13328386

1 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



2 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



3 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



4 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



14 de ago. de 2025 10:44:16
155 Rua Antônio Susini

TEC Reinaldo Andrade

5 | ACABAMENTO → Irregularidade da via após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



6 | ACABAMENTO → Nível com régua após caixa pronta: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:16, Por: mxintadm)



7 | COMPACTAÇÃO → Base: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:17, Por: mxintadm)



8 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais rasa da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:17, Por: mxintadm)



9 | PROFUNDIDADE → Registro da profundidade mais funda da caixa com uso da trena: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:17, Por: mxintadm)



10 | APLICAÇÃO → Aplicação da Emulsão: Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:18, Por: mxintadm)



II | APLICAÇÃO → Aplicação Massa Asfáltica (haste): Item de OS Origem: 13328386 - (Foto Capturada Em: 15/08/25 09:18, Por: mxintadm)





PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURAS NÚCLEO DE ASSESSORIA PARLAMENTAR

Rua São Bento, 405 - Bairro Centro - @cidade_unidade@/SP
Telefone:

PROCESSO 6010.2025/0001844-8

Encaminhamento SMSUB/ASS.PARLAMENTAR Nº 145018448

INTERESSADOS: Câmara Municipal de São Paulo / Vereador André Santos

ASSUNTO: Ofício SGP-23 nº 1041/2025 - Indicação nº 345/2025. Solicitação de tapa-buraco na Rua Antônio Susini, nº 180 - Jardim Damasceno.

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhor Procurador,

Em atenção à solicitação encaminhada pela Câmara Municipal de São Paulo, referente ao assunto supracitado, e considerando a manifestação exarada pelo Núcleo de Processos Jurídicos - SMSUB/DZU/JUD, conforme cota retro, restituímos o presente para conhecimento e eventuais providências.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários.

Atenciosamente,

TATIANA ROBLES SEFERJAN

*Secretária Adjunta
SMSUB*



Tatiana Robles Seferjan
Secretário(a) Adjunto(a)
Em 24/10/2025, às 18:21.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **145018448** e o código CRC **200F6FBA**.

