



Indicação nº / 2026

INDICO À DOUTA MESA, nos termos do art. 219 do Regimento Interno, que se digne Vossa Excelência interceder junto à Secretaria Municipal competente, no sentido de solicitar vistoria técnica arbórea na R. Conselheiro Cândido de Oliveira, altura do nº 86 - Vila Anastácio, São Paulo - SP, 02675-031, visando avaliar a necessidade de eventual remoção das árvores existentes no local, em razão dos danos estruturais causados à calçada e comprometimento da acessibilidade e segurança dos pedestres.

A presente indicação se faz necessária diante das condições atuais das árvores existentes no referido local, cujas raízes aparentes vêm provocando levantamento, rachaduras e deformações significativas na calçada, comprometendo a circulação segura de pedestres, especialmente idosos, crianças e pessoas com mobilidade reduzida.

Diante do agravamento das deformações na calçada e dos riscos de acidentes, torna-se necessária a realização de vistoria técnica pelos órgãos competentes, a fim de avaliar as medidas mais adequadas ao local, priorizando, sempre que possível, alternativas como poda, adequação do passeio público, manejo de raízes ou substituição por espécies mais apropriadas ao espaço urbano.

Valho-me da oportunidade para renovar a Vossa Excelência os meus protestos de elevado apreço e consideração.

Sala das sessões,

Vereador André Santos
(Assinado e datado digitalmente)



Vereador André Santos

Gabinete: Palácio Anchieta, Viaduto Jacareí, 100, 5º andar, sala 504, Bela Vista, São Paulo – SP, CEP 01319-900

Contato: 11 9 4060 6001 – Ramal: 3396-4461 | andresantos@saopaulo.sp.leg.br