



INDICAÇÃO

Senhor Coordenador,

Com nossos cordiais cumprimentos, solicitamos realização de vistoria técnica por engenheiro da Defesa Civil no imóvel situado na Rua Una, nº 56, Bela Vista.

Municípios procuraram este gabinete relatando que as obras relacionadas à cratera ocorrida no ano passado na mesma via provocaram movimentação no terreno, impactando o subsolo do edifício e gerando possíveis danos estruturais, conforme documentação fotográfica encaminhada (anexo a este expediente). Foi formalizado o protocolo nº 36902492, em 24 de março de 2026, solicitando avaliação e orientações, porém até a presente data não houve resposta nem a presença de um técnico no local.

Diante do potencial risco à segurança dos moradores e da ausência de manifestação do poder público, **INDICAMOS**:

- a) a urgente vistoria de um engenheiro da Defesa Civil ao endereço mencionado para avaliar a situação do solo e da edificação, emitindo as orientações técnicas necessárias;
- b) a manifestação formal da Defesa Civil sobre as implicações da movimentação do subsolo e as medidas de segurança recomendadas.

Aguardamos retorno com as providências adotadas, renovando nossos agradecimentos.

Atenciosamente,

NABIL BONDUKI
VEREADOR

Órgão: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

Assunto: Solicitação de vistoria técnica urgente de engenheiro da Defesa Civil em imóvel com aparente abalo por conta de movimentação de terreno por obra relacionada à cratera na região
Aos cuidados da Coordenação Municipal de Defesa Civil do Município de São Paulo (COMDEC)

Local: Rua Una, nº 56

Bairro: Bela Vista

26 de maio de 2026

Este documento contém assinatura digital



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Sala das Sessões,
NABIL BONDUKI

Dúvidas, informações complementares, esclarecimentos e respostas devem ser encaminhados exclusivamente ao gabinete do(a) Vereador(a) NABIL BONDUKI, no Viaduto Jacareí, 100, CEP 01319-900.

Este documento contém assinatura digital