



**PREFEITURA DE
SÃO PAULO**
GABINETE DO PREFEITO
OFÍCIO AO LEGISLATIVO

Ofício ATL SEI nº 162189239

Ref.: Ofício SGP-13 nº 43/2026

Prezado Senhor Presidente,

Com os cordiais cumprimentos, em atenção ao Requerimento do Vereador Dheison Silva, sirvo-me do presente para encaminhar as informações apresentadas pela Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), acerca da situação estrutural da Inspetoria Regional de São Miguel Paulista da Guarda Civil Metropolitana (GCM), vinculada ao Comando Operacional Leste.

Por oportuno, renovo a Vossa Excelência os protestos de elevada estima e consideração.

ELAINE CRISTINA ALVES RAMOS

Chefe de Gabinete

Casa Civil

(documento assinado e datado digitalmente)

Ao

Excelentíssimo Senhor

Vereador **RICARDO TEIXEIRA**

Digníssimo Presidente da Câmara Municipal de São Paulo



Elaine Cristina Alves da Silva
Chefe de Gabinete

Em 07/08/2026, às 09:48.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **162189239** e o código CRC **F0009648**. fls. 2



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA SMSU/COMANDO DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA-GABINETE

Rua General Couto de Magalhães, 444 - Bairro Santa Ifigênia - São Paulo/SP
Telefone: (11) 3396-5853

PROCESSO 6010.2026/0001912-8

Encaminhamento SMSU/CMDO-G Nº 160588084

São Paulo, 06 de julho de 2026.

Assunto: Ofício SGP.13 nº 43/2026 - Pedido de esclarecimentos providências para sanar as graves irregularidades estruturais na Inspetoria Regional de São Miguel Paulista

SMSU/CG

Sr. Chefe de Gabinete,

Incumbiu-me o senhor Comandante Geral da GCM, de encaminhar o presente processo SEI, conforme manifestação do Comandante de Inspetoria, da Inspetoria Regional de São Miguel apenso sob link 160550696, acerca do questionamento em Ofício SGP-13 nº 43/2026.

Atenciosamente,



Alessandro Montini
GCM - Inspetor de Divisão
Em 06/07/2026, às 09:50.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160588084** e o código CRC **F993550D**.



CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

Equipe da Secretaria das Comissões Extraordinárias e Temporárias

Viaduto Jacareí, 100, Palácio Anchieta - Bairro Bela Vista - São Paulo/SP - CEP 01319-900

Telefone: - www.saopaulo.sp.leg.br

COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA

Pauta da 1ª Reunião Extraordinária (semipresencial) do ano de 2026

Data: 16/06/2026

Horário: 10:30 h

Local: Sala Tiradentes (8º andar)

Informes e votação de requerimentos

Requerimentos:

Requerimentos - pedido de informação:

4) REQ. EXTRA-SEGPUB 15/2026 - Autor: Ver. DHEISON SILVA (PT)
À COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA
Sra. Presidente,
Requeiro, nos termos regimentais, que seja oficiado à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU) para que preste esclarecimentos e informe quais providências foram tomadas para sanar as graves irregularidades estruturais na Inspetoria Regional de São Miguel Paulista da Guarda Civil Metropolitana (GCM), vinculada ao Comando Operacional Leste. O presente requerimento se justifica haja vista o recebimento por este Gabinete de denúncias graves e detalhadas sobre as condições de trabalho e atendimento no referido local. Os relatos apontam uma situação de extrema precariedade das instalações físicas, que incluem:
- Infiltrações severas nas paredes e tetos.
- Falta de estrutura básica para o funcionamento administrativo e operacional.
- Condições deprimentes de higiene e habitabilidade para os guardas e cidadãos. O estado atual do prédio compromete a dignidade dos servidores públicos civis. Também prejudica a eficiência da segurança urbana na Zona Leste. Diante do exposto, solicita-se que a Secretaria Municipal de Segurança Urbana responda aos seguintes questionamentos:
1. A SMSU tem ciência formal do estado de degradação da Inspetoria Regional de São Miguel Paulista?

2. Existe algum cronograma de obras, reformas ou plano de manejo e transferência temporária do efetivo para um local adequado?
3. Quais valores orçamentários foram destinados ou remanejados nos últimos 12 meses para a manutenção daquela unidade específica?



Guarda Civil Metropolitana
Superintendência de Operações
Comando Operacional Leste
Inspetoria Regional São Miguel

São Paulo, 16 de junho de 2026.

Relatório nº 0540 / IR-MP/2026.

Ref.: REQ. EXTRA-SEGPUB 15/2026 - Autor: Ver. DHEISON SILVA (PT)

À COMISSÃO EXTRAORDINÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA

Senhor Cmt. Op. IS Vanderlei,

RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO

Em atendimento ao pedido de informações em referência, publicado nesta data em D.O.C. pág. nº 968. (Atos da Câmara Municipal). Informo que a Unidade da Guarda Civil Metropolitana – Inspetoria Regional de São Miguel Paulista permaneceu instalada junto à Unidade de GCM de Ermelino Matarazzo até a data de 06 de março de 2026.

Posteriormente, a unidade foi transferida para as instalações provisórias atualmente ocupadas, localizadas na Rua José Bernardo Cardoso Júnior, nº 65, Limoeiro, Distrito de Vila Jacuí, São Paulo/SP, imóvel que passou por adequações e reformas para atender temporariamente às necessidades operacionais e administrativas da U-GCM/Inspetoria Regional São Miguel Paulista.

A referida ocupação provisória ocorreu conforme tratativas constantes no Processo SEI nº 6029.2025/0014919-8, permanecendo a unidade no local até a conclusão das obras e entrega da sede definitiva, a ser instalada na Avenida Pires do Rio, nº 1.349, São Miguel Paulista, cujo projeto de reforma e adequação encontra-se em andamento sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Segurança Urbana – SMSU.

Ressalta-se que, apesar da condição transitória das instalações atualmente utilizadas, a unidade mantém o atendimento ao público e o desenvolvimento de suas atividades administrativas e operacionais de forma regular, garantindo a continuidade dos serviços prestados à população. Assim, venho esclarecer as condições conforme solicitado:

Infiltrações severas nas paredes e tetos.

R. Não procede a informação. Atualmente, não há registro de infiltrações severas nas paredes e tetos da unidade.

Falta de estrutura básica para o funcionamento administrativo e operacional.

R. Não procede a informação. A unidade dispõe, no momento, da estrutura necessária para o desenvolvimento das atividades administrativas e operacionais.

Condições deprimentes de higiene e habitabilidade para os guardas e cidadãos.

R. Não procede a informação. A unidade mantém condições adequadas de higiene e habitabilidade. Ressalta-se apenas que se encontra em andamento, junto à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), o processo de contratação de empresa responsável pelos serviços de limpeza, em razão do encerramento do contrato anterior.

O estado atual do prédio compromete a dignidade dos servidores públicos civis e prejudica a eficiência da segurança urbana na Zona Leste.

R. Não procede a afirmação. As instalações da unidade comportam adequadamente o efetivo, proporcionando condições compatíveis com a dignidade, o respeito aos servidores e o atendimento ao público. Ademais, as atividades operacionais e administrativas são desenvolvidas regularmente, sem prejuízo à prestação dos serviços de segurança urbana na região. Conforme resumo do trabalho conforme relatório acima.



Relatório acima, informa dados da eficiência alcançada pelo efetivo no atendimento de ocorrência e proteção no policiamento ostensivo comunitário na região da Zona Leste no período 01/01/2026 à 01/06/2026.

Das fotos:



Foto 01: Corredor interno.



Foto 02: Plantão e sentinela.



Foto 03: Refeitório.



Foto 04: Administração.



Foto 05: Administração - disciplina.



Foto 06: Cozinha.




Foto 07: Banheiro vestuário feminino.



Foto 08: Vestiário feminino.



Foto 09: Vestiário masculino.



Foto 10: Banheiro vestuário masculino.



Foto 11: Banheiro unissex.



Foto 12: Entrada da unidade.



Foto 13: Lateral e estacionamento.



Foto 14: Lateral e fundo da unidade.



Cronograma de obras, reformas ou plano de manejo. Projeto da nova instrutura da GCM – Inspetoria Regional São Miguel Paulista – Av. Pires do Rio, 1349 – São Miguel Paulista – São Paulo.

Diante do exposto, submetemos as informações afetas a esta Unidade para conhecimento e adoção das providências que se entenderem cabíveis. Dessa forma, acreditamos ter prestado os esclarecimentos necessários e sanado os questionamentos apresentados.

Siderlei Donizete da Silva

Inspetor de Divisão / Cmt. GCM/IR-MP

Rf.: 654.357.0.



PREFEITURA DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA SMSU/ASSESSORIA TÉCNICA

Rua da Consolação, 1379 - Bairro Consolação - São Paulo/SP
Telefone: 11-31245107

PROCESSO 6010.2026/0001912-8

Encaminhamento SMSU/AT Nº 160777633

PREF/CASA CIVIL/ATL

Senhora Chefe de Gabinete,

Cumprimento-a e, de ordem da Sra. Secretária, restituo o presente com a manifestação do Comando da Guarda Civil Metropolitana 160588084.

Permanecemos à disposição.

Aproveito a oportunidade para renovar meus protestos de estima e consideração.



Camilla Tavares de Albuquerque
Secretário(a) Adjunto(a)

Em 31/07/2026, às 13:16.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
<http://processos.prefeitura.sp.gov.br>, informando o código verificador **160777633** e o código CRC **9818D984**.