



CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO

GABINETE DO VEREADOR MARCELO AGUIAR

OFICIE-SE

03 DEZ 2009

PRESIDENTE

INDICAÇÃO

09 - IND
09- 03660/2009

8

INDICO, nos termos regimentais, que seja oficiado
ao Exmo. Sr. Prefeito, solicitação de providências no sentido
de solucionar o problema no local citado :


Órgão : SPTRANS - São Paulo Transporte S/A


Assunto : Reparos e Manutenção de Abrigo de Ponto de Ônibus

Local : Avenida São Miguel (CEP 08070-002), próximo ao número
6300

Bairro : Vila Norma

Sala das Sessões,


Marcelo Aguiar
Vereador





**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

TID _____


IND 3660/2009

-----Cópia autêntica. "INDICO, nos termos regimentais, seja oficiado à São Paulo Transporte S.A - SPTrans, solicitando providências, junto ao setor competente, no sentido de solucionar o problema a seguir enfocado. Assunto: Reparos e manutenção de abrigo de ponto de ônibus. Local: Avenida São Miguel, próximo ao número 6300. Bairro: Vila Norma. Sala das Sessões, 03 de dezembro de 2009. (a) **MARCELO AGUIAR.**

OFICIE-SE, 03-12-2009. (a) Paulo Frange." Eu,


ANDERSON RODRIGUES DE SOUZA
Técnico Administrativo

extraí esta cópia fielmente do original. São Paulo, 04 de dezembro de 2009. Confere:


PEDRO ALEXANDRE ASSUNÇÃO
Assistente Parlamentar

Supervisor de Finalização do

Processo Legislativo,


JOSÉ CRISTINO SOUZA SANTOS
Supervisor de Finalização do Proc. Legislativo

Visto,


ÂNGELA BORDIN ANDREONI
Secretária de Apoio Legislativo

, Secretária de Apoio Legislativo da Câmara Municipal de São Paulo.-



**CÂMARA MUNICIPAL DE
SÃO PAULO**

Presidência

TID _____

OF. SGP-23

nº 13/2010

São Paulo, 05 de janeiro de 2010.

Senhor Presidente,

Cumpre-me encaminhar a Vossa
Senhoria cópia autêntica de proposituras apresentadas por
Vereadores deste Legislativo, conforme relação anexa.

Na oportunidade, renovo a Vossa
Senhoria os protestos de minha distinta consideração.

ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente

A Sua Senhoria o Senhor Alexandre de Moraes,

Mui Digno Presidente da São Paulo Transporte S.A. – SPTrans.

JCSS/mg.

São Paulo, 21 de julho de 2010


Ofício DP/GAB nº 510/10
Registro SPTrans: PI 10/0111
Assunto: Reparo e manutenção no abrigo do ponto de ônibus localizado na Av. São Miguel, próximo ao nº 6300.
Ref.: OF. SGP-23 nº 13/2010 – IND 3660/2009 – Vereador Marcelo Aguiar

15 - DOCREC
15- 03236/2010

Senhor Presidente,

Tenho a honra de dirigir-me a Vossa Excelência, em atenção ao expediente referenciado, para encaminhar a manifestação da Superintendência de Especificação dos Serviços (Avaliação Técnica – 0872/2010, acompanhada de material fotográfico).

Na oportunidade, apresento a Vossa Excelência protestos da mais alta estima e distinta consideração.


LUIZ ANTONIO MONTEIRO ARCURI
Chefe de Gabinete


Excelentíssimo Senhor
VEREADOR ANTONIO CARLOS RODRIGUES
Presidente da Câmara Municipal de São Paulo

/elc/lacI

Do PI nº 2010/0111


27.14 / 2010

(a)


Maria Angela Morello
Técnico de Administração II**INTERESSADO:** Câmara Municipal de São Paulo – Srº Antônio Carlos Rodrigues.**ASSUNTO:** Solicita o restabelecimento do ponto de parada na Av. São Miguel alt. do nº 6300.**À DS/ARU**

Anexa Avaliação Técnica DT/SES 0872/2010 – Área Pontos e Abrigos, referente ao processo em epígrafe.

Em 23 de abril de 2010.


CELSO ALEXANDRE DE SOUZA LOPES
Superintendência de Especificação dos Serviços
DT/SES

Ciente


PEDRO LUIZ DE BRITO MACHADO
Diretoria de Planejamento de Transportes
e Gestão Corporativa - DT

fls 07
Maria Ângela Morello
Técnico em Administração II



DT/SES – Pontos e Abrigos AVALIAÇÃO TÉCNICA – 0872/2010

DOCUMENTO : Ofício SGP 23 nº 13/2010 de 05JAN10 – PI 0111/2010 de 22JAN10.

INTERESSADO : Câmara Municipal de São Paulo – Srº Antônio Carlos Rodrigues.

ASSUNTO : Solicita o restabelecimento do ponto de parada na Av. São Miguel alt. do nº 6300.

ANÁLISE TÉCNICA : Em vistoria técnica realizada em 24MAR10, constatamos que o equipamento é caracterizado por módulo de abrigo de concreto, em guia alta, local que reúne todas as condições técnicas para essa finalidade, estando em perfeito estado de conservação, conforme documentação fotográfica anexa.
Vale acrescentar que o ponto atende 38 linhas do Sistema Municipal de Transportes com uma frequência de 176 veículos/hora.

CONCLUSÃO : Considerando que o equipamento encontra-se em perfeitas condições, não há necessidade de restabelecimento do ponto de parada.

Em 25/03/2010.

MARCOS MEIRA DO NASCIMENTO
Administrador Técnico de Projetos I
DT/SES – PA

De acordo

CELSO ALEXANDRE DE SOUZA LOPES
Superintendência de Especificação dos Serviços
DT/SES

JBNC/H C/mm

Área 03

Expediente Interno - EI

(SID) Nº 2010 4674

88
11/08/08
Morelio



LEG.2 - DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS LEGISLATIVOS

RECIBO DE ENTREGA DE RESPOSTA DE OFÍCIO

AO(A) SR.(A). VEREADOR(A) MARCELO AGUIAR

SALA 0715

ENCAMINHAMOS A(S) RESPOSTA(S) AO OFÍCIO 000.013 / 2010 ENDEREÇADO A :

SÃO PAULO TRANSPORTE S.A. - SPTrans

REFERENTE A(S) MATÉRIA(S) LEGISLATIVA(S) RELACIONADA(S) ABAIXO:

INC 03660 / 2009 PROTOCOLO P.M.S.P.

DOCUMENTO RECEBIDO C.M.S.P. 03236 / 2010 DATA DO RECEBIMENTO: 26/08/2010

NÚMERO DE ORIGEM:OF DP-GAB 210/10

RESUMO TID 6318692

RESPOSTA SPTRANS CONSIDERA QUE PONTO DE ÔNIBUS SITUADO NA AV.
SÃO MIGUEL, PRÓXIMO AO N. 6300, ENCONTRA-SE EM BOAS CONDI
ÇÕES DE CONSERVAÇÃO.

ENTREGUE POR LEG. 2, RECEBIDO POR _____

REGISTRO N.º _____, EM ____/____/____